

ILMAILULAITOS
CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50
FIN - 01531 VANTAA, FINLAND
Puhelin/Telephone 09 - 82 771
International + 358 9 82 771
Telefax 09 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
FLIGHT SAFETY AUTHORITY

LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS DIRECTIVE



M 1891/91

22.11.1991

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai väliin määrääi kaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailun (281/95) 17§:n perusteella.

Rotax. Replacement of piston pin bearing.

Applies to: Rotax 501 and 505 engines with serial numbers up to 3,332.827.

These engines have been installed to but not limited to the PIK-20E powered sailplanes and some ultra light aeroplanes.

Reference: Austrian Airworthiness Directive no. 64.

Effective date: 15 December 1991.

Validity: This directive is valid until further notice.

Action: Replace piston pin bearings for a new design with part number 832320 within 100 hours of operation in accordance with Rotax Service Bulletin no. 505-05. If the temperature limits of the engine have been exceeded, replace the bearings within three hours of operation.

for Chief Technical Division E. Ailio