

LENTOKONEET - L**American Champion Aircraft Corp.****7ECA**

342	Imuilman säätölaipan käyttöäkselin vahvistaminen	x		
351	Polttoaineventtiin kannatinkorvakkeen muutos	x	AD67-03-02	
512	Polkimien liikkeen rajoittimien asennus	x	LVD574A	
765	Lentonopeuden rajoittaminen ja siipitukien ja kilpien vaihto	150378	AD77-22-05	
983	Äänenvaimentimien tarkastus	100h/1v	AD80-21-06	
1652	Istuimen tarkastus	(25h)	AD89-18-06	
2401	Siipitukien kiinnityskorvakkeet	(20H)	AD96-18-02	
2820	-1 Siipisalkojen tarkastus	500H/12KK	AD2000-25-02	R1
5177	Ohjainvajereiden tarkastus	X	AD2005-24-10	
5410	Takaistuimen tarkastus	(100H)	AD2009-22-02	

8KCAB

983	Äänenvaimentimien tarkastus	100h/1v	AD80-21-06	
1652	Istuimen tarkastus	(25h)	AD89-18-06	
1813	Siipitukien yläkorvakkeiden tarkastus	(250h)	AD90-15-15	
2401	Siipitukien kiinnityskorvakkeet	(20H)	AD96-18-02	
2820	-1 Siipisalkojen tarkastus	500H/12KK	AD2000-25-02	R1
5177	Ohjainvajereiden tarkastus	X	AD2005-24-10	
5410	Takaistuimen tarkastus	(100H)	AD2009-22-02	

CEAPR (ent./f.d. Alpha Aviation, Apex, Robin)**HR200/120()**

672	Jäähdytysilman johtolevyn tarkastus	x	F-76-78	
690	Siivekvejereiden pulttien tarkastus	x	F-76-167	
766	E.F.A.602. Olkavöiden vaihto	010678	F-77-199	
1402	Sivuperäsinpolkimien tarkastus	(100h)/280287	F-86-148	
1927	Nokkatelineen tarkastus	100h	F-83-206	R3
2169	Polttoainejärjestelmän huohotusaukko	X	F-94-130(A)	
2638	Siipipulttien tarkastus.	100H	F-1996-051	R3
2640	Imukomun tarkastus	100H	F-1999-053	R1
2651	-1 Lämmönvaihtimen vaihto	X	F-1999-114	R2
2829	Jarrunestesäiliön tulppa	X	F-2001-035	
2830	Imukomun läppä	100H	F-2001-036	
2877	Polttoaineen sulkuhanan suojus	X	F-2001-262	
2979	-1 Öljyletkujen vaihto	30042003	F-2002-322	R2
5220	Ohjaamon väliseinä	29062007	DCA/R2000/38	
5224	Akun korjaus	X	DCA/R2000/11	
5225	Moottorin kiinnityselimien lentoaika	5000H	DCA/R2000/06	
5227	Siivekkeiden kulmavivun tarkastus	X	DCA/R2000/36	
5228	Kaasuttimen polttoaineletkun tarkastus	29062006	DCA/R2000/17	
5229	Istuinvöiden kiinnityslenkin muutos	X	DCA/R2000/18	
5259	Siipisalkojen tarkastus	24KK	DCA/2000/37A	

HR200/160

672	Jäähdytysilman johtolevyn tarkastus	x	F-76-78	
690	Siivekvejereiden pulttien tarkastus	x	F-76-167	
766	E.F.A.602. Olkavöiden vaihto	010678	F-77-199	
1402	Sivuperäsinpolkimien tarkastus	(100h)/280287	F-86-148	
1927	Nokkatelineen tarkastus	100h	F-83-206	R3
2169	Polttoainejärjestelmän huohotusaukko	X	F-94-130(A)	
2638	Siipipulttien tarkastus.	100H	F-1996-051	R3
2640	Imukomun tarkastus	100H	F-1999-053	R1
2651	-1 Lämmönvaihtimen vaihto	X	F-1999-114	R2
2829	Jarrunestesäiliön tulppa	X	F-2001-035	
2830	Imukomun läppä	100H	F-2001-036	
2877	Polttoaineen sulkuhanan suojus	X	F-2001-262	

2979	-1	Öljyletkujen vaihto	30042003	F-2002-322	R2
5220		Ohjaamon väliseinä	29062007	DCA/R2000/38	
5224		Akun korjaus	X	DCA/R2000/11	
5225		Moottorin kiinnityselimien lentoaika	5000H	DCA/R2000/06	
5227		Siivekkeiden kulmavivun tarkastus	X	DCA/R2000/36	
5228		Kaasuttimen polttoaineletkun tarkastus	29062006	DCA/R2000/17	
5229		Istuinvöiden kiinnityslenkin muutos	X	DCA/R2000/18	
5259		Siipisalkojen tarkastus	24KK	DCA/2000/37A	

Cessna Aircraft Company**Cessna 140()**

15		Siiven etureunan vahvistus	150554	AD47-26-02	
16		Korkeusperäsimen salko	(100h)	AD47-43-05	
17		Rungon takimmainen kaari	(100h)	AD47-50-02	
18		Korkeusvakaimen kiinnityspultit	1v	AD48-07-01	
20		Siiven pingoituslangat	100h	AD48-25-03	
21		Sivuperäsimen alin kaari	150554	AD51-21-01	
22		Evän salon tarkastus	150554	AD50-31-01	
225		Päälaskutelineen tarkastus	100h		
856	-1	Muutos sähköjärjestelmään	x	AD79-08-03	
1125		Pyöränakselin vaihto suksikäytössä	J		
1532		Polttoainesäiliöiden huohotuksen parannus	x	AD79-10-14	
5067		Olkavöiden korjaus	X	AD2004-19-01	

Cessna 150()

387		Hansikaskotelon irrottaminen tai muutostyö	x	AD67-31-04	
393		Sakkausvaroitussjärjestelmän tarkastus	x	AD68-17-04	
488		Potkurin navan suojus	x		
571		Korkeusvakaimen etukiinnityksen tarkastus ja vahvistamine	100h		
626	-1	Beryl Aviation-öljynerottimen tarkastus ja vaihto	(25h)	AD75-15-08	
787		Suurimmasta sallitusta kuormasta muistuttava kilpi	x	STC SA572CE	
856	-1	Muutos sähköjärjestelmään	x	AD79-08-03	
932		Laskusiivekkeiden seurantakaapelin korvakkeen vaihto	x	AD80-06-03	
1193	-2	Siivekkeiden vastapainojen tarkastus	x	AD83-17-06	
1204		Hinauskäytössä tarvittavan peilin tarkastus	x		
1391		Sivuvakaimen kiinnityksen tarkastus	x	AD80-11-04	
1421	-1	Moottorin ja potkurin säätimien kiinnityksen varmistus	X	AD86-24-07	
1532		Polttoainesäiliöiden huohotuksen parannus	x	AD79-10-14	
1546		Akun johdon kiinnitys	x	AD88-15-06	
1602		Laskusiivekkeen matoruuvien tarkastus,voitelu,muut.	(100h)/010589	AD72-03-03	
1760		Olkavöiden kiinnityksen tarkastus	x	CSI/6.1.90	
1845		Nokkatelineen haarukan tarkastus ja vaihto	(100h)	AD71-22-02	
2126		Säätövastuksen vaihto	150894	AD93-24-15	
2388		Rajakerrosaidan tarkastus.	X	AD96-12-23	
2431		Letkujen tarkastus	150597	AD97-01-13	
2747		Polttoainesuodattimen tarkastus	01062000	AD2000-06-01	
5067		Olkavöiden korjaus	X	AD2004-19-01	
5383	-2	Sivuperäsimen rajoittimet	100 TIS	AD2009-10-09	R2
5461		Istuinten ja istuinkiskojen tarkastus ja korjaus	100 h / 12 kk	AD2011-10-09	

Cessna 152

932		Laskusiivekkeiden seurantakaapelin korvakkeen vaihto	x	AD80-06-03	
1208		Siivekesaranoiden tarkastus	x	AD83-22-06	
1391		Sivuvakaimen kiinnityksen tarkastus	x	AD80-11-04	
1421	-1	Moottorin ja potkurin säätimien kiinnityksen varmistus	X	AD86-24-07	
1640		Lämmönvaihtimen tarkastus	(50h)	AD79-02-06	
1760		Olkavöiden kiinnityksen tarkastus	x	CSI/6.1.90	
2388		Rajakerrosaidan tarkastus.	X	AD96-12-23	
2431		Letkujen tarkastus	150597	AD97-01-13	
2747		Polttoainesuodattimen tarkastus	01062000	AD2000-06-01	
5383	-2	Sivuperäsimen rajoittimet	100 TIS	AD2009-10-09	R2

5461	Istuinten ja istuinkiskojen tarkastus ja korjaus	100 h / 12 kk	AD2011-10-09
Cessna 170()			
856 -1	Muutos sähköjärjestelmään	x	AD79-08-03
1125	Pyöränakselin vaihto suksikäytössä	J	
1204	Hinauskäytössä tarvittavan peilin tarkastus	x	
1532	Polttoainesäiliöiden huohotuksen parannus	x	AD79-10-14
1760	Olkavöiden kiinnityksen tarkastus	x	CSI/6.1.90
2718	Polttoaineen valintaventtiili	X	AD99-27-02
5067	Olkavöiden korjaus	X	AD2004-19-01
5461	Istuinten ja istuinkiskojen tarkastus ja korjaus	100 h / 12 kk	AD2011-10-09
Cessna 172A...Q			
393	Sakkausvaroitussjärjestelmän tarkastus	x	AD68-17-04
406	Polttoainemäärämerkintöjen muutos	x	AD71-18-01
441	Kellukeasennuksen etukorvakkeen tarkastus	100h	
458 -1	Nokkatelineen saksinivelen pultin tarkastus suksikoneilla	100h/50h	
502	Polttoainevalitsinkilven asennus	011072	AD72-07-02
570 -1	Takarungon runkokaaren tarkastaminen	x	AD74-04-01
647	Etustuinten selkänöjan säätömekanismin muutos	x	
741	Sähkökäynnistysjärjestelmän tarkastus	311077	AD77-12-08
856 -1	Muutos sähköjärjestelmään	x	AD79-08-03
932	Laskuiivikkeiden seurantakaapelin korvakkeen vaihto	x	AD80-06-03
1008 -1	Korkeusperäsinjärjestelmän tarkastus	x	AD81-16-09
1085	Moottorin kampikammion huohotinputki	x	AD82-07-02
1125	Pyöränakselin vaihto suksikäytössä	J	
1181	Ohjaussauvan ohjaimen muutos	x	AD83-10-03
1193 -2	Siivekkeiden vastapainojen tarkastus	x	AD83-17-06
1204	Hinauskäytössä tarvittavan peilin tarkastus	x	
1208	Siivekesaranoiden tarkastus	x	AD83-22-06
1421 -1	Moottorin ja potkurin säätimien kiinnityksen varmistus	X	AD86-24-07
1532	Polttoainesäiliöiden huohotuksen parannus	x	AD79-10-14
1602	Laskusiivikkeiden matoruuvien tarkastus,voitelu,muut.	(100h)/010589	AD72-03-03
1760	Olkavöiden kiinnityksen tarkastus	x	CSI/6.1.90
1845	Nokkatelineen haarukan tarkastus ja vaihto	(100h)	AD71-22-02
2126	Säätövastuksen vaihto	150894	AD93-24-15
2431	Letkujen tarkastus	150597	AD97-01-13
2718	Polttoaineen valintaventtiili	X	AD99-27-02
2747	Polttoainesuodattimen tarkastus	01062000	AD2000-06-01
2921	Karttavalokytkimen tarkastus	12KK	AD2001-23-03
5067	Olkavöiden korjaus	X	AD2004-19-01
5331	Varastaattisen järjestelmän valintaventtiili	12052008	AD2008-10-02
5364	Varastaattisen järjestelmän valintaventtiili	X	AD2008-26-10
5461	Istuinten ja istuinkiskojen tarkastus ja korjaus	100 h / 12 kk	AD2011-10-09
Cessna 172R			
2568	Ohjainjärjestelmän tarkastus	X	AD98-13-41
2569	Oven karmin korjaus	X	AD98-14-07
2730	Öljynpainekeytkimen vaihto	X	AD2000-04-01
2856	Moottoriasetusten tarkastus	X	AD2001-06-17
5060	Autopilotin ohjelmiston päivitys	X	AD2004-15-18
5138	Lämpölaukaisimien vaihto	09092005	AD2005-13-10
5271	Istuimen selkänöjan lukitus	11082007	AD2007-05-10
5317	Polttoaineputken tarkastus	06032009	AD2008-03-02
5321	Istuimien korjaus	08102008	AD2008-05-09
5331	Varastaattisen järjestelmän valintaventtiili	12052008	AD2008-10-02
5364	Varastaattisen järjestelmän valintaventtiili	X	AD2008-26-10
Cessna 172RG			
1008 -1	Korkeusperäsinjärjestelmän tarkastus	x	AD81-16-09
1204	Hinauskäytössä tarvittavan peilin tarkastus	x	
1208	Siivekesaranoiden tarkastus	x	AD83-22-06
2747	Polttoainesuodattimen tarkastus	01062000	AD2000-06-01

2855	Laskutelineen tarkastus	X	AD2001-06-06
2921	Karttavalokytkimen tarkastus	12KK	AD2001-23-03
5364	Varastaattisen järjestelmän valintaventtiili	X	AD2008-26-10
5461	Istuinten ja istuinkiskojen tarkastus ja korjaus	100 h / 12 kk	AD2011-10-09
Cessna 172S			
2730	Öljynpaineekytkimen vaihto	X	AD2000-04-01
2856	Moottoriasetusten tarkastus	X	AD2001-06-17
5060	Autopilotin ohjelmiston päivitys	X	AD2004-15-18
5138	Lämpölaukaisimien vaihto	09092005	AD2005-13-10
5271	Istuimen selkänöjan lukitus	11082007	AD2007-05-10
5317	Polttoaineputken tarkastus	06032009	AD2008-03-02
5321	Istuimien korjaus	08102008	AD2008-05-09
5331	Varastaattisen järjestelmän valintaventtiili	12052008	AD2008-10-02
5364	Varastaattisen järjestelmän valintaventtiili	X	AD2008-26-10
Cessna 175()			
856 -1	Muutos sähköjärjestelmään	x	AD79-08-03
1085	Moottorin kampikammion huohotinputki	x	AD82-07-02
1125	Pyöränakselin vaihto suksikäytössä	J	
1204	Hinauskäytössä tarvittavan peilin tarkastus	x	
1532	Polttoainesäiliöiden huohotuksen parannus	x	AD79-10-14
1760	Olkavöiden kiinnityksen tarkastus	x	CSI/6.1.90
1845	Nokkatelineen haarukan tarkastus ja vaihto	(100h)	AD71-22-02
2431	Letkujen tarkastus	150597	AD97-01-13
2718	Polttoaineen valintaventtiili	X	AD99-27-02
5067	Olkavöiden korjaus	X	AD2004-19-01
5331	Varastaattisen järjestelmän valintaventtiili	12052008	AD2008-10-02
5348	Moottorin kiinnityskorvakkeet	(500H)	AD2008-15-06
5364	Varastaattisen järjestelmän valintaventtiili	X	AD2008-26-10
5461	Istuinten ja istuinkiskojen tarkastus ja korjaus	100 h / 12 kk	AD2011-10-09
Cessna 177()			
393	Sakkausvaroitussjärjestelmän tarkastus	x	AD68-17-04
400	Siiveketyöntötkojen pään tarkastus	x	
492	Polttoaine- ja öljyletkujen tarkastuksia moottoritulassa	(100h)	AD71-24-04
531	Polttoaineen sulkuventtiilin vajjeri	x	AD70-24-04
588	Öljynpaineittarin putkien kiinnitys	x	AD74-16-06
611	Imuilman suodattimen tiiviste	x	AD75-07-02
619	Sivuvakaimen kiinnityksen tarkastus ja vahvistus	(100h)	LVD974
741	Sähkökäynnistysjärjestelmän tarkastus	311077	AD77-12-08
856 -1	Muutos sähköjärjestelmään	x	AD79-08-03
1125	Pyöränakselin vaihto suksikäytössä	J	
1408	Polttoainesäiliöiden pikatyhjennysventtiilit	x	AD86-19-11
1421 -1	Moottorin ja potkurin säätimien kiinnityksen varmistus	X	AD86-24-07
1532	Polttoainesäiliöiden huohotuksen parannus	x	AD79-10-14
1602	Laskusiivekkeen matoruuvien tarkastus,voitelu,muut.	(100h)/010589	AD72-03-03
1760	Olkavöiden kiinnityksen tarkastus	x	CSI/6.1.90
2431	Letkujen tarkastus	150597	AD97-01-13
2718	Polttoaineen valintaventtiili	X	AD99-27-02
2747	Polttoainesuodattimen tarkastus	01062000	AD2000-06-01
5067	Olkavöiden korjaus	X	AD2004-19-01
5461	Istuinten ja istuinkiskojen tarkastus ja korjaus	100 h / 12 kk	AD2011-10-09
Cessna 177RG			
611	Imuilman suodattimen tiiviste	x	AD75-07-02
619	Sivuvakaimen kiinnityksen tarkastus ja vahvistus	(100h)	LVD974
741	Sähkökäynnistysjärjestelmän tarkastus	311077	AD77-12-08
1540	P-ainesuodattimen vedenpoistiventtiili	x	AD88-12-12
2747	Polttoainesuodattimen tarkastus	01062000	AD2000-06-01
5461	Istuinten ja istuinkiskojen tarkastus ja korjaus	100 h / 12 kk	AD2011-10-09

Cessna 180()

164		Moottoripukin runkokiinnityksen tutkiminen	100h	LVD37A
210	-1	Kellukkeiden kiinnityksen tarkastus	(25H)	AD62-17-04
393		Sakkausvaroitussjärjestelmän tarkastus	x	AD68-17-04
513		Polttoainesäiliöiden ilmanpoistoputken tarkastus	x	LVD429
625	-1	Polttoainejärjestelmän kilpien vaihto	x	AD75-16-01
647		Etuintuenteen selkänöjan säätömekanismin muutos	x	
721		Kaasuttimen imukomun tiivisteiden tarkastus	x	AD77-04-05
741		Sähkökäynnistysjärjestelmän tarkastus	311077	AD77-12-08
856	-1	Muutos sähköjärjestelmään	x	AD79-08-03
908		Alternaattorin kiinnityksen ja maadotuksen tarkastus	x	AD79-25-07
1125		Pyörän akselin vaihto suksikäytössä	J	
1193	-2	Siivekkeiden vastapainojen tarkastus	x	AD83-17-06
1204		Hinauskäytössä tarvittavan peilin tarkastus	x	
1208		Siivekkesaranoiden tarkastus	x	AD83-22-06
1421	-1	Moottorin ja potkurin säätimien kiinnityksen varmistus	X	AD86-24-07
1532		Polttoainesäiliöiden huohotuksen parannus	x	AD79-10-14
1541		Polttoainesäiliöiden tarkastus	(12kk)	AD84-10-01
1760		Olkävöiden kiinnityksen tarkastus	x	CSI/6.1.90
1769		Polttoainesäiliön huuhotus	x	AD90-21-08
2126		Säätövastuksen vaihto	150894	AD93-24-15
2234	-1	Sivuperäsinpolkimien kiinnitys	(100H)/311295	
2431		Letkujen tarkastus	150597	AD97-01-13
2577		Siipien tarkastus	X	AD98-16-04
2610		Suksien korjaus ja nopeusrajoitus	X	AD98-23-02
2747		Polttoainesuodattimen tarkastus	01062000	AD2000-06-01
5067		Olkävöiden korjaus	X	AD2004-19-01
5331		Varastaattisen järjestelmän valintaventtiili	12052008	AD2008-10-02
5364		Varastaattisen järjestelmän valintaventtiili	X	AD2008-26-10
5461		Istuenteen ja istuinkiskojen tarkastus ja korjaus	100 h / 12 kk	AD2011-10-09

Cessna 182A...R

503	-2	Sivuvakaimen kiinnityksen tarkastus	500h/1000h	AD72-07-09
625	-1	Polttoainejärjestelmän kilpien vaihto	x	AD75-16-01

Cessna 182A...R

513		Polttoainesäiliöiden ilmanpoistoputken tarkastus	x	LVD429
647		Etuintuenteen selkänöjan säätömekanismin muutos	x	
721		Kaasuttimen imukomun tiivisteiden tarkastus	x	AD77-04-05
741		Sähkökäynnistysjärjestelmän tarkastus	311077	AD77-12-08
748		Korkeusvakaimen pintalevyn tarkastus	x	AD77-14-09
764	-1	Hätälähettimen antennikaapelin kiinnityksen tarkastus	150378	AD78-01-14
856	-1	Muutos sähköjärjestelmään	x	AD79-08-03
908		Alternaattorin kiinnityksen ja maadotuksen tarkastus	x	AD79-25-07
1125		Pyörän akselin vaihto suksikäytössä	J	
1186	-1	Polttoainesäiliön täyttaucon kannen tarkastus ja kilven as.	1v	AD83-13-01
1193	-2	Siivekkeiden vastapainojen tarkastus	x	AD83-17-06
1204		Hinauskäytössä tarvittavan peilin tarkastus	x	
1208		Siivekkesaranoiden tarkastus	x	AD83-22-06
1421	-1	Moottorin ja potkurin säätimien kiinnityksen varmistus	X	AD86-24-07
1532		Polttoainesäiliöiden huohotuksen parannus	x	AD79-10-14
1541		Polttoainesäiliöiden tarkastus	(12kk)	AD84-10-01
1602		Laskusiivekkeen matoruuvien tarkastus,voitelu,muut.	(100h)/010589	AD72-03-03
1760		Olkävöiden kiinnityksen tarkastus	x	CSI/6.1.90
1845		Nokkatalineen haarukan tarkastus ja vaihto	(100h)	AD71-22-02
2431		Letkujen tarkastus	150597	AD97-01-13
2577		Siipien tarkastus	X	AD98-16-04
2747		Polttoainesuodattimen tarkastus	01062000	AD2000-06-01
5067		Olkävöiden korjaus	X	AD2004-19-01
5330	-1	SMA. Moottorin imuiletkujen tarkastus (EASA.A..S.0077	50H	EASA2008-0078 R1
5331		Varastaattisen järjestelmän valintaventtiili	12052008	AD2008-10-02

5364	Varastaattisen järjestelmän valintaventtiili	X	AD2008-26-10	
5461	Istuinten ja istuinkiskojen tarkastus ja korjaus	100 h / 12 kk	AD2011-10-09	
Cessna 185()				
210 -1	Kellukkeiden kiinnityksen tarkastus	(25H)	AD62-17-04	
908	Alternaattorin kiinnityksen ja maadotuksen tarkastus	x	AD79-25-07	
1475	Polttoainesäiliöiden pikatyhjennysventtiilit II	x	AD87-20-04	
2126	Säätövastuksen vaihto	150894	AD93-24-15	
2234 -1	Sivuperäsinpolkimien kiinnitys	(100H)/311295		
2431	Letkujen tarkastus	150597	AD97-01-13	
2577	Siipien tarkastus	X	AD98-16-04	
2610	Suksien korjaus ja nopeusrajoitus	X	AD98-23-02	
2747	Polttoainesuodattimen tarkastus	01062000	AD2000-06-01	
5067	Olkavöiden korjaus	X	AD2004-19-01	
5331	Varastaattisen järjestelmän valintaventtiili	12052008	AD2008-10-02	
5364	Varastaattisen järjestelmän valintaventtiili	X	AD2008-26-10	
5461	Istuinten ja istuinkiskojen tarkastus ja korjaus	100 h / 12 kk	AD2011-10-09	
Cessna 195()				
242	Rungon etusalon röntgenkuvaus ja vahvistus	010764	AD63-20-02	
273	Etusalon keskiosan muutokset	010764	AD63-20-02	
856 -1	Muutos sähköjärjestelmään	x	AD79-08-03	
1125	Pyöränakselin vaihto suksikäytössä	J		
1541	Polttoainesäiliöiden tarkastus	(12kk)	AD84-10-01	
1760	Olkavöiden kiinnityksen tarkastus	x	CSI/6.1.90	
5067	Olkavöiden korjaus	X	AD2004-19-01	
5073	Siivekkeiden saranakorvakkeiden tarkastus	(100H)	AD2004-21-08	
5461	Istuinten ja istuinkiskojen tarkastus ja korjaus	100 h / 12 kk	AD2011-10-09	
Cessna 206				
5331	Varastaattisen järjestelmän valintaventtiili	12052008	AD2008-10-02	
Cessna 206H				
5461	Istuinten ja istuinkiskojen tarkastus ja korjaus	100 h / 12 kk	AD2011-10-09	
Cessna 208()				
5063 -1	Laskusiivekkeiden kulmavivun tarkastus	(500L)	AD2004-17-01	
5178 -1	Jäätymisen ehkäisyn parantaminen	27062006	AD2006-01-11	R1
5283	Lentäminen jäätävässä säässä	21092007	AD2007-10-15	
5331	Varastaattisen järjestelmän valintaventtiili	12052008	AD2008-10-02	
5336	Siiven johdotuksen tarkastus	30062009	AD2008-13-06	
5364	Varastaattisen järjestelmän valintaventtiili	X	AD2008-26-10	
5377	Siivekkeiden vaijerit	100FH/15.10.09	AD2009-05-12	
Cessna 210()				
5331	Varastaattisen järjestelmän valintaventtiili	12052008	AD2008-10-02	
Cessna 310()				
414	Polttoaineensaantivaikkeuksien eliminoiminen	010370	AD69-14-01	
418	Päätelineen niveltuen tarkastus ja muutos	x		
791	Autopilotin muutostyö	x	AD78-05-11	
1055	Letkujen tarkastus	(60h)	AD72-14-08	R1
1148	Valojen tarkastus	x	AD76-08-02	R2
1376	Nokkatelinejärjestelmän tarkastus	x		
1505	Polttoainesäiliöiden täyttöaukkojen pienennys	x	AD87-21-02	
1688	Päälaskutelineen tarkastus	1000h	AD90-02-13	
2431	Letkujen tarkastus	150597	AD97-01-13	
2526	Lisäys lentokäsikirjaan	150598	AD98-04-28	
Cessna 401()				
414	Polttoaineensaantivaikkeuksien eliminoiminen	010370	AD69-14-01	
418	Päätelineen niveltuen tarkastus ja muutos	x		
1055	Letkujen tarkastus	(60h)	AD72-14-08	R1
1148	Valojen tarkastus	x	AD76-08-02	R2
1376	Nokkatelinejärjestelmän tarkastus	x		

1438	-1	Turboahtimen tarkastus	(100h)	AD70-03-04	R1
1505		Polttoainesäiliöiden täyttöaukkojen pienennys	x	AD87-21-02	
1688		Päälaskutelineen tarkastus	1000h	AD90-02-13	
1975		Matkustajaistuinten vahvistaminen	X	AD92-16-18	
2431		Letkujen tarkastus	150597	AD97-01-13	
2727	-1	Pakoputkiston tarkastus ja korjaus	M	AD2000-01-16	
5130		Siipisalkojen tarkastus ja korjaus	SB	AD2005-12-12	
5158		Radiovarustuksen pääkytkin	09012006	AD2005-20-25	
5375		Apusalon väsymismurtumat	10H	AD2009-04-04	
Cessna 402()					
414		Polttoaineensaantivaikeuksien eliminoiminen	010370	AD69-14-01	
418		Päätelineen niveltuen tarkastus ja muutos	x		
791		Autopilotin muutostyö	x	AD78-05-11	
796		Istuimien asennuksen tarkastus	x	AD78-13-05	
1055		Letkujen tarkastus	(60h)	AD72-14-08	R1
1148		Valojen tarkastus	x	AD76-08-02	R2
1272		Nokkatelineen muutos	x	AD84-20-02	
1376		Nokkatelinejärjestelmän tarkastus	x		
1438	-1	Turboahtimen tarkastus	(100h)	AD70-03-04	R1
1505		Polttoainesäiliöiden täyttöaukkojen pienennys	x	AD87-21-02	
1688		Päälaskutelineen tarkastus	1000h	AD90-02-13	
1975		Matkustajaistuinten vahvistaminen	X	AD92-16-18	
2265		Polttoaineventtiilien tarkastus	(200H)/600H	AD95-09-13	
2431		Letkujen tarkastus	150597	AD97-01-13	
2507		Moottoripukin tarkastus	M	AD97-26-16	
2526		Lisäys lentokäsikirjaan	150598	AD98-04-28	
2727	-1	Pakoputkiston tarkastus ja korjaus	M	AD2000-01-16	
5130		Siipisalkojen tarkastus ja korjaus	SB	AD2005-12-12	
5158		Radiovarustuksen pääkytkin	09012006	AD2005-20-25	
5375		Apusalon väsymismurtumat	10H	AD2009-04-04	
Cessna A150()					
488		Potkurin navan suojus	x		
571		Korkeusvakaimen etukiinnityksen tarkastus ja vahvistaminen	100h		
626	-1	Beryl Aviation-öljynerottimen tarkastus ja vaihto	(25h)	AD75-15-08	
856	-1	Muutos sähköjärjestelmään	x	AD79-08-03	
932		Laskuiivikkeiden seurantakaapelin korvakkeen vaihto	x	AD80-06-03	
1391		Sivuvakaimen kiinnityksen tarkastus	x	AD80-11-04	
1421	-1	Moottorin ja potkurin säätimien kiinnityksen varmistus	X	AD86-24-07	
1532		Polttoainesäiliöiden huohotuksen parannus	x	AD79-10-14	
1546		Akun johdon kiinnitys	x	AD88-15-06	
1602		Laskuiivikkeiden matoruuvien tarkastus,voitelu,muut.	(100h)/010589	AD72-03-03	
1760		Olkavöiden kiinnityksen tarkastus	x	CSI/6.1.90	
2279	-1	Sivuperäsinpalkkimien kiinnitys	1000H/5V		
2388		Rajakerosaidan tarkastus.	X	AD96-12-23	
2431		Letkujen tarkastus	150597	AD97-01-13	
2747		Polttoainesuodattimen tarkastus	01062000	AD2000-06-01	
5383	-2	Sivuperäsimen rajoittimet	100 TIS	AD2009-10-09	R2
Cessna A152					
932		Laskuiivikkeiden seurantakaapelin korvakkeen vaihto	x	AD80-06-03	
1208		Siivekesaranoiden tarkastus	x	AD83-22-06	
1391		Sivuvakaimen kiinnityksen tarkastus	x	AD80-11-04	
1421	-1	Moottorin ja potkurin säätimien kiinnityksen varmistus	X	AD86-24-07	
1640		Lämmönvaihtimen tarkastus	(50h)	AD79-02-06	
1760		Olkavöiden kiinnityksen tarkastus	x	CSI/6.1.90	
2279	-1	Sivuperäsinpalkkimien kiinnitys	1000H/5V		
2388		Rajakerosaidan tarkastus.	X	AD96-12-23	
2431		Letkujen tarkastus	150597	AD97-01-13	
2747		Polttoainesuodattimen tarkastus	01062000	AD2000-06-01	
5383	-2	Sivuperäsimen rajoittimet	100 TIS	AD2009-10-09	R2

Cessna A185()

210	-1	Kellukkeiden kiinnityksen tarkastus	(25H)	AD62-17-04
393		Sakkausvaroitussjärjestelmän tarkastus	x	AD68-17-04
410		Kaasu- ja seosvipuakselin vaihto	x	
513		Polttoainesäiliöiden ilmanpoistoputken tarkastus	x	LVD429
612		Imuilman tuloputken vaihto	x	AD75-09-06
625	-1	Polttoainejärjestelmän kilpien vaihto	x	AD75-16-01
647		Etuistuinten selkänöjan säätömekanismin muutos	x	
721		Kaasuttimen imukomun tiivisteiden tarkastus	x	AD77-04-05
741		Sähkökäynnistysjärjestelmän tarkastus	311077	AD77-12-08
908		Alternaattorin kiinnityksen ja maadotuksen tarkastus	x	AD79-25-07
1125		Pyöränakselin vaihto suksikäytössä	J	
1193	-2	Siivekkeiden vastapainojen tarkastus	x	AD83-17-06
1204		Hinauskäytössä tarvittavan peilin tarkastus	x	
1208		Siivekesaranoiden tarkastus	x	AD83-22-06
1408		Polttoainesäiliöiden pikatyhjennysventtiilit	x	AD86-19-11
1421	-1	Moottorin ja potkurin säätimien kiinnityksen varmistus	X	AD86-24-07
1475		Polttoainesäiliöiden pikatyhjennysventtiilit II	x	AD87-20-04
1532		Polttoainesäiliöiden huohotuksen parannus	x	AD79-10-14
1541		Polttoainesäiliöiden tarkastus	(12kk)	AD84-10-01
1596		Polttoaineensyöttöhäiriöiden estäminen I	x	
1597		Polttoaineensyöttöhäiriöiden estäminen II	010589	
1760		Olkavöiden kiinnityksen tarkastus	x	CSI/6.1.90
2234	-1	Sivuperäsinpolkimien kiinnitys	(100H)/311295	
2431		Letkujen tarkastus	150597	AD97-01-13
2577		Siipien tarkastus	X	AD98-16-04
2610		Suksien korjaus ja nopeusrajoitus	X	AD98-23-02
2747		Polttoainesuodattimen tarkastus	01062000	AD2000-06-01
5067		Olkavöiden korjaus	X	AD2004-19-01
5364		Varastaattisen järjestelmän valintaventtiili	X	AD2008-26-10
5364		Varastaattisen järjestelmän valintaventtiili	X	AD2008-26-10

Cessna A188()

400		Siiveketyöntötankojen pään tarkastus	x	
410		Kaasu- ja seosvipuakselin vaihto	x	
549	-1	Siivekevaijereiden tarkastus ja vaihto	100h/500h	AD73-16-02
596		Imuilman tuloputken vaihto	x	AD74-23-07
612		Imuilman tuloputken vaihto	x	AD75-09-06
625	-1	Polttoainejärjestelmän kilpien vaihto	x	AD75-16-01
721		Kaasuttimen imukomun tiivisteiden tarkastus	x	AD77-04-05
856	-1	Muutos sähköjärjestelmään	x	AD79-08-03
908		Alternaattorin kiinnityksen ja maadotuksen tarkastus	x	AD79-25-07
1125		Pyöränakselin vaihto suksikäytössä	J	
1408		Polttoainesäiliöiden pikatyhjennysventtiilit	x	AD86-19-11
1421	-1	Moottorin ja potkurin säätimien kiinnityksen varmistus	X	AD86-24-07
1532		Polttoainesäiliöiden huohotuksen parannus	x	AD79-10-14
1541		Polttoainesäiliöiden tarkastus	(12kk)	AD84-10-01
1760		Olkavöiden kiinnityksen tarkastus	x	CSI/6.1.90
2431		Letkujen tarkastus	150597	AD97-01-13
2747		Polttoainesuodattimen tarkastus	01062000	AD2000-06-01
5461		Istuinten ja istuinkiskojen tarkastus ja korjaus	100 h / 12 kk	AD2011-10-09

Cessna F406

2526		Lisäys lentokäsikirjaan	150598	AD98-04-28
------	--	-------------------------	--------	------------

Cessna R172()

741		Sähkökäynnistysjärjestelmän tarkastus	311077	AD77-12-08
856	-1	Muutos sähköjärjestelmään	x	AD79-08-03
932		Laskuivekkeiden seurantakaapelin korvakkeen vaihto	x	AD80-06-03
1008	-1	Korkeusperäsinjärjestelmän tarkastus	x	AD81-16-09
1085		Moottorin kampikammion huohotinputki	x	AD82-07-02
1125		Pyöränakselin vaihto suksikäytössä	J	

1181	Ohjaussauvan ohjaimen muutos	x	AD83-10-03
1204	Hinauskäytössä tarvittavan peilin tarkastus	x	
1408	Polttoainesäiliöiden pikatyhjennysventtiilit	x	AD86-19-11
1421 -1	Moottorin ja potkurin säätimien kiinnityksen varmistus	X	AD86-24-07
1532	Polttoainesäiliöiden huohotuksen parannus	x	AD79-10-14
1602	Laskusiivекkeen matoruuvien tarkastus,voitelu,muut.	(100h)/010589	AD72-03-03
2126	Säätövastuksen vaihto	150894	AD93-24-15
2431	Letkujen tarkastus	150597	AD97-01-13
2718	Polttoaineen valintaventtiili	X	AD99-27-02
2747	Polttoainesuodattimen tarkastus	01062000	AD2000-06-01
2921	Karttavalokytkimen tarkastus	12KK	AD2001-23-03
5331	Varastaattisen järjestelmän valintaventtiili	12052008	AD2008-10-02
5364	Varastaattisen järjestelmän valintaventtiili	X	AD2008-26-10
Cessna T188()			
1408	Polttoainesäiliöiden pikatyhjennysventtiilit	x	AD86-19-11
1541	Polttoainesäiliöiden tarkastus	(12kk)	AD84-10-01
1760	Olkavöiden kiinnityksen tarkastus	x	CSI/6.1.90
2431	Letkujen tarkastus	150597	AD97-01-13
2747	Polttoainesuodattimen tarkastus	01062000	AD2000-06-01
Cessna T206H			
2730	Öljynpaineekytkimen vaihto	X	AD2000-04-01
5060	Autopilotin ohjelmiston päivitys	X	AD2004-15-18
5138	Lämpölaukaisimien vaihto	09092005	AD2005-13-10
5271	Istuimen selkänöjan lukitus	11082007	AD2007-05-10
5321	Istuimien korjaus	08102008	AD2008-05-09
5331	Varastaattisen järjestelmän valintaventtiili	12052008	AD2008-10-02
Cessna T207(A)			
503 -2	Sivuvakaimen kiinnityksen tarkastus	500h/1000h	AD72-07-09
625 -1	Polttoainejärjestelmän kilpien vaihto	x	AD75-16-01
724 -1	Turboahtimen tarkastus	x	AD78-07-01
741	Sähkökäynnistysjärjestelmän tarkastus	311077	AD77-12-08
750	Polttoaineen valintaventtiilin tarkastus	x	AD77-16-05
856 -1	Muutos sähköjärjestelmään	x	AD79-08-03
869	Polttoaineen virtauksen vakavoiminen	x	AD79-15-01
908	Alternaattorin kiinnityksen ja maadotuksen tarkastus	x	AD79-25-07
928	Turboahtimen vaihto	x	AD80-07-01
1125	Pyöränakselin vaihto suksikäytössä	J	
1296	Polttoaineen valintaventtiilin tarkastus ja muutos	X	AD85-02-07
1297	Moottorin säätimien tarkastus	x	AD85-03-01
1334	Siiven takasalun tarkastus	x	AD85-17-07
1408	Polttoainesäiliöiden pikatyhjennysventtiilit	x	AD86-19-11
1416	Pakoputkiston tarkastus	50h	AD71-09-07
1421 -1	Moottorin ja potkurin säätimien kiinnityksen varmistus	X	AD86-24-07
1532	Polttoainesäiliöiden huohotuksen parannus	x	AD79-10-14
1541	Polttoainesäiliöiden tarkastus	(12kk)	AD84-10-01
1573 -1	Letkujen tarkastus ja vaihto	311289	AD88-22-07
1602	Laskusiivекkeen matoruuvien tarkastus,voitelu,muut.	(100h)/010589	AD72-03-03
1760	Olkavöiden kiinnityksen tarkastus	x	CSI/6.1.90
2431	Letkujen tarkastus	150597	AD97-01-13
2747	Polttoainesuodattimen tarkastus	01062000	AD2000-06-01
2954	Korkeusvakaimen vahvistuskorvakkeiden tarkastus	X	AD2002-07-01
5067	Olkavöiden korjaus	X	AD2004-19-01
5364	Varastaattisen järjestelmän valintaventtiili	X	AD2008-26-10
5461	Istuinten ja istuinkiskojen tarkastus ja korjaus	100 h / 12 kk	AD2011-10-09
Cessna T210()			
400	Siiveketyöntötankojen pään tarkastus	x	
492	Polttoaine- ja öljyletkujen tarkastuksia moottoritilassa	(100h)	AD71-24-04
503 -2	Sivuvakaimen kiinnityksen tarkastus	500h/1000h	AD72-07-09
679	Laskutelineen tarkastus	500h/1000h	AD76-14-07

R1

724	-1	Turboahtimen tarkastus	x	AD78-07-01	
741		Sähkökäynnistysjärjestelmän tarkastus	311077	AD77-12-08	
750		Polttoaineen valintaventtiilin tarkastus	x	AD77-16-05	
791		Autopilotin muutostyö	x	AD78-05-11	
823		Polttoainemittarin anturin tarkastus ja vaihto	x	AD78-26-12	
856	-1	Muutos sähköjärjestelmään	x	AD79-08-03	
869		Polttoaineen virtauksen vakavoiminen	x	AD79-15-01	
908		Alternaattorin kiinnityksen ja maadotuksen tarkastus	x	AD79-25-07	
928		Turboahtimen vaihto	x	AD80-07-01	
1078		Muutoksia alipainepumppuun	x	AD82-06-10	
1125		Pyörän akselin vaihto suksikäytössä	J		
1296		Polttoaineen valintaventtiilin tarkastus ja muutos	X	AD85-02-07	
1297		Moottorin säätimien tarkastus	x	AD85-03-01	
1408		Polttoainesäiliöiden pikatyhjennysventtiilit	x	AD86-19-11	
1416		Pakoputkiston tarkastus	50h	AD71-09-07	R1
1421	-1	Moottorin ja potkurin säätimien kiinnityksen varmistus	X	AD86-24-07	
1532		Polttoainesäiliöiden huohotuksen parannus	x	AD79-10-14	
1541		Polttoainesäiliöiden tarkastus	(12kk)	AD84-10-01	
1573	-1	Letkujen tarkastus ja vaihto	311289	AD88-22-07	
1589		Magneettojen tarkastus	100h	AD88-25-04	
1602		Laskusiivекkeen matoruuvien tarkastus,voitelu,muut.	(100h)/010589	AD72-03-03	
1760		Olkävöiden kiinnityksen tarkastus	x	CSI/6.1.90	
1879		Sähköjohtojen ja polttoaineputken tarkastus	x	AD91-22-01	
2080		Letkun vaihto	X	AD93-13-09	
2171		Polttoaineen määrämittaajajärjestelmä	12 KK	AD94-12-08	
2431		Letkujen tarkastus	150597	AD97-01-13	
2539		Lisäys lentokäsikirjaan.	150698	AD98-05-14	
2605		Korkeusperäsimen tarkastus	(100H)		
2747		Polttoainesuodattimen tarkastus	01062000	AD2000-06-01	
2954		Korkeusvakaimen vahvistuskorvakkeiden tarkastus	X	AD2002-07-01	
5067		Olkävöiden korjaus	X	AD2004-19-01	
5331		Varastaattisen järjestelmän valintaventtiili	12052008	AD2008-10-02	
5364		Varastaattisen järjestelmän valintaventtiili	X	AD2008-26-10	
5461		Istuinten ja istuinkiskojen tarkastus ja korjaus	100 h / 12 kk	AD2011-10-09	

Cessna TU206()

492		Polttoaine- ja öljyletkujen tarkastuksia moottoritilassa	(100h)	AD71-24-04	
503	-2	Sivuvakaimen kiinnityksen tarkastus	500h/1000h	AD72-07-09	
625	-1	Polttoainejärjestelmän kilpien vaihto	x	AD75-16-01	
724	-1	Turboahtimen tarkastus	x	AD78-07-01	
741		Sähkökäynnistysjärjestelmän tarkastus	311077	AD77-12-08	
750		Polttoaineen valintaventtiilin tarkastus	x	AD77-16-05	
856	-1	Muutos sähköjärjestelmään	x	AD79-08-03	
869		Polttoaineen virtauksen vakavoiminen	x	AD79-15-01	
908		Alternaattorin kiinnityksen ja maadotuksen tarkastus	x	AD79-25-07	
928		Turboahtimen vaihto	x	AD80-07-01	
1125		Pyörän akselin vaihto suksikäytössä	J		
1296		Polttoaineen valintaventtiilin tarkastus ja muutos	X	AD85-02-07	
1297		Moottorin säätimien tarkastus	x	AD85-03-01	
1334		Siiven takasaloon tarkastus	x	AD85-17-07	
1408		Polttoainesäiliöiden pikatyhjennysventtiilit	x	AD86-19-11	
1416		Pakoputkiston tarkastus	50h	AD71-09-07	R1
1421	-1	Moottorin ja potkurin säätimien kiinnityksen varmistus	X	AD86-24-07	
1532		Polttoainesäiliöiden huohotuksen parannus	x	AD79-10-14	
1541		Polttoainesäiliöiden tarkastus	(12kk)	AD84-10-01	
1573	-1	Letkujen tarkastus ja vaihto	311289	AD88-22-07	
1760		Olkävöiden kiinnityksen tarkastus	x	CSI/6.1.90	
2431		Letkujen tarkastus	150597	AD97-01-13	
2605		Korkeusperäsimen tarkastus	(100H)		
2747		Polttoainesuodattimen tarkastus	01062000	AD2000-06-01	
2954		Korkeusvakaimen vahvistuskorvakkeiden tarkastus	X	AD2002-07-01	

5067	Olkavöiden korjaus	X	AD2004-19-01
5331	Varastaattisen järjestelmän valintaventtiili	12052008	AD2008-10-02
5364	Varastaattisen järjestelmän valintaventtiili	X	AD2008-26-10
5461	Istuinten ja istuinkiskojen tarkastus ja korjaus	100 h / 12 kk	AD2011-10-09

Cessna U206()

492	Polttoaine- ja öljyletkujen tarkastuksia moottoritilassa	(100h)	AD71-24-04
503 -2	Sivuvakaimen kiinnityksen tarkastus	500h/1000h	AD72-07-09
625 -1	Polttoainejärjestelmän kilpien vaihto	x	AD75-16-01
647	Etuistuinten selkänöjan säätömekanismin muutos	x	
741	Sähkökäynnistysjärjestelmän tarkastus	311077	AD77-12-08
750	Polttoaineen valintaventtiilin tarkastus	x	AD77-16-05
856 -1	Muutos sähköjärjestelmään	x	AD79-08-03
869	Polttoaineen virtauksen vakavoiminen	x	AD79-15-01
908	Alternaattorin kiinnityksen ja maadotuksen tarkastus	x	AD79-25-07
1125	Pyörän akselin vaihto suksikäytössä	J	
1296	Polttoaineen valintaventtiilin tarkastus ja muutos	X	AD85-02-07
1297	Moottorin säätimien tarkastus	x	AD85-03-01
1320	Imukomun tarkastus	(100h)	AD85-10-02
1334	Siiven takasaloon tarkastus	x	AD85-17-07
1408	Polttoainesäiliöiden pikatyhjennysventtiilit	x	AD86-19-11
1421 -1	Moottorin ja potkurin säätimien kiinnityksen varmistus	X	AD86-24-07
1532	Polttoainesäiliöiden huohotuksen parannus	x	AD79-10-14
1541	Polttoainesäiliöiden tarkastus	(12kk)	AD84-10-01
1602	Laskusiivekkeen matoruuvien tarkastus,voitelu,muut.	(100h)/010589	AD72-03-03
1760	Olkavöiden kiinnityksen tarkastus	x	CSI/6.1.90
2431	Letkujen tarkastus	150597	AD97-01-13
2605	Korkeusperäsimen tarkastus	(100H)	
2747	Polttoainesuodattimen tarkastus	01062000	AD2000-06-01
2954	Korkeusvakaimen vahvistuskorvakkeiden tarkastus	X	AD2002-07-01
5067	Olkavöiden korjaus	X	AD2004-19-01
5331	Varastaattisen järjestelmän valintaventtiili	12052008	AD2008-10-02
5364	Varastaattisen järjestelmän valintaventtiili	X	AD2008-26-10
5461	Istuinten ja istuinkiskojen tarkastus ja korjaus	100 h / 12 kk	AD2011-10-09

Cirrus Design Coporation**SR22-()**

5309	Vedenpoistoreikien asentaminen	03012008	AD2007-24-13
5343	Matkustamon ovi	50FH/3.2.09	AD2008-14-13

CPAC (ent./f.d. Rockwell)**112**

5456	Korkeusperäsimen saloon tarkastus	X	AD2011-07-13
------	-----------------------------------	---	--------------

de Havilland Support Ltd**Beagle Pup B.121**

413	Päälaskutelineen pyörät, vanteenpuolikkaiden vahvikelevyt	x	
416	Sivuperäsimen kulmavipujen niittaus	010170	
438	Nokkapyörän muutostyö	x	
439	Polttoainesäiliöiden takaiskuventtiilien jousi	x	
466	Moottoripukin hankausvauriot	x	
529	Laskusiivekkeen matoruuvien tarkastus	100h/1v	
606 -1	Laskusiivekkeiden käyttövipujen tarkastus	400h	
684	Nokkapyörän ohjausmekanismin tarkastus	(100h)	
734 -1	Sivuperäsimen vivun vaihto	x	
749	Sivuperäsinpalkimien säätökoteloiden niitit	x	
753	Siiven kiinnityksen tarkastus	200h	
870	Moottoripukin tarkastus	50h	
874 -2	Siipisalkojen tarkastus ja korjaus	x	CAA2070PRE80
1249	Korkeusvakaimen etusaloon kiinnitys	50h	CAA009-06-84

1443	Ohjainjärjestelmien päätteiden varmistus	x	CAA009-04-87
1538	Ohjainjärjestelmän tarkastus ja korjaus	X	CAA003-07-88
1709 -4	Ohjaussauvan kahvan tarkastus	010996/5V/10V	CAA010-05-90
2291	Suurin sallittu kokonaislentoaika	JL	CAA014-03-95
2323	Poljinjarrujen vääntöputkien tarkastus.	600H	CAA003-10-95
2421	Korkeusperäsimen torsioputket	36KK	CAA001-11-91
2519	Lentokoneen tarkastus	800H	CAA005-01-98
2520	Siipikiinnityksen muttereiden vaihto.	X	CAA006-01-98
5159	Polkimien vääntöputkien tarkastus	100H	G-2005-0030

DH82()

229	Ohjaussauvojen kiinnityksen tarkistus	x	LVD121
2487	Pultin tarkastus	X	CAA002-10-97
2658	Turvavöiden tarkastus	010999	CAA007-03-99
3031	Tarkastus ja lensorajoitus	3V	CAA002-03-98

DHC-1

90	Rajanopeus laskusiivekkeet alhaalla	010158	
91	Surempi sivuperäsin	310558	
92	Suurin sallittu syöksynopeus	010158	
93	Polttoaineputkiston vahvistaminen	310558	
94	Polttoainesuodattimen kiinnitys tuliseinään	310558	
98	Kuomun lukitusmekanismi	310758	
99	Jännitteensäätimen virtapiirin muutos	310758	
100	Sivuikkunoiden pakkolaukaisu	310758	
101	Nokkapellin kiinnityskorvake	310758	
102	Tyhjiömittareiden asennus	310758	
103	Korkeusohjainmekanismin laakerointi	310758	
104	Ohjainpintojen maadoitus	310758	
105	Ohjekilpien asennus	310758	
106	Valaistus yölennoilla	310758	
107	Jarruvivun muutosasennus	311058	
108	Tuliseinän läpiviennit	310758	
123	Polttoainehana	311058	
130	Laskusiivekkeet	(6kk)	
138	Kaasun- ja seoksensäädön työntötkojen pallonivelliitokset	150459	
141	Syöksykierreharjoitukset	x	
142	Koneen akkujen käyttö käynnistyksessä	x	
143	Akkukotelon tarkastus	50h	
144	Akkujen käyttö taitolennoilla	x	
145	Akkukotelon huohotinputki	010560	
146	Korkeusperäsimen käyttövipu	x	
1921	Takarungon kaaren tarkastus	200h/1v	CAA005-05-90
2063	Laskutelineen tarkastus	010993	CAA001-06-93
2132	Korkeusvakaimen tukien tarkastus	300694/7V	CAA021-08-91
2261	Chipmunk-koneiden laskusiivekejärjestelmä	VT/150H	CAA001-03-95
2281	Kaasun- ja seoksensäädön työntötangot	100H	
2449	Chipmunk - Pakolliset muutostyöt	300997	CAA006-03-97
2545	Korkeusvakaimen kiinnityskorvakkeet	010998	CAA014-11-97
2719	Päälaskutelineen kiinnitys	M	CAA2807PRE80 R1

Diamond Aircraft Industries GmbH**DA40()**

5192	Polttoaineventtiili	(50H)	EASA2006-0067
5335	Siivekkeiden keinuvivut	X	EASA2008-0114
5367	Nokkatalineen tarkastus	100H/200H	EASA2009-0016
5446 -1	Takaoven lukituskorvake	24112011	EASA2010-0235 R1

DA42

5237	Potkurijärjestelmän korvake	30092006	EASA2006-0277
5291 -2	Moottorin ohjausjärjestelmä	39112007	EASA2007-0183 R2
5332	Diamond Aircraft Industries GmbH. Siivekkeiden keinuvivut	200 FH	EASA2008-0086

5346	-1	Lentokäsikirjan muutos	5.9.2008	EASA2008-0136	R1
5347		Moottoripulttien tarkastus	30092009	EAS2008-0139	
5446	-1	Takaoven lukituskorvake	24112011	EASA2010-0235	R1
5453		Päälaskutelineen tarkastus	21022012	EASA2011-0020	
5463		Siiven liimasauma	09092011	EASA-2011-0100	

EADS PZL "Warszawa-Okecie" S.A.**PZL-104 Wilga ()**

3090		Korkeusperäsimen työntötangon tarkastus	15062005	SP-0004-2005-A	
5381	-1	Rungon tarkastus	x	EASA2009-0072	R1

EADS Socata**MS235()**

474		Korkeusperäsimen työntötangon niittauksen tarkastus	x		
475	-2	Korkeusperäsimen keinuivun tarkastus ja vaihto	010472	F-71-110	
565		Siivekeasennuksen tarkastaminen	x	F-74-5	
667		Venttiilikoneiston öljyputken tarkastus	x	F-76-62	
709		Moottoripukin kiinnitys tuliseinään	x		
795	-1	Kaasuttimen etulämmityksen läpän vaihto	x	F-78-147	
824		Pakoputkiston tarkastus ja muutos	010379	F-78-211	
1854	-2	Nokkapyörän akselin tarkastus	500h/2000h	F-91-163	R2
1990		Korkeusvakaimen tarkastus	100H	F-86-160	
2093		Nokkatelineen tarkastus	X	F-93-143	
2184	-1	Nokkatelineen tarkastus	X	F-94-182	R1

MS880B

237		Solasiivekkeet	x		
238		Siivekemekanismi	x		
239		Solasiivekemekanismin vahvistaminen	x		
258		Potkurin keskiökupu	x		
259		Polttoainemittarit	x		
260		Jäähdytysilman ohjauslevyt	150664		
261		Kaarto- ja kallistusmittarin alipaine	150664		
324		Siiveketankojen kuluminen	x		
325		Nokkatelineen tuliseinätuen kulmalevyjen vahvistaminen	x		
394		Polttoainehana	x	F-68-63	
421		Nokkatelineen kääntöakselin vahvistaminen	010170		
422		Nokkapyörän kääntymiskulman suurentaminen	x		
430		Akkukaapeleiden eristäminen akkukotelossa	x	F-69-78	
434		Tarkastuksia moottoritilassa	x	F-70-17	
436		Muutoksia Richter-seoslämpömittarisssa	x	F-70-17	
472		Suojattujen sähköjohtojen tarkastus	x		
474		Korkeusperäsimen työntötangon niittauksen tarkastus	x		
475	-2	Korkeusperäsimen keinuivun tarkastus ja vaihto	010472	F-71-110	
525	-1	Polttoainemäärämerkintöjen tarkastus	010673	F-72-123	
540	-1	Moottoripellin lukkojen vaihto ja tarkastus	x	F-73-10	
565		Siivekeasennuksen tarkastaminen	x	F-74-5	
602		Öljynpaineanturin kiinnityksen muutos	X		
628		Siiveke- ja laskusiivekemekanismin muutos ja säätö	x	AD75-17-18	
629		Korkeusvakaimen etukiinnityskorvakkeiden tarkastus ja vaih	x	AD75-17-22	
639		Ohjaussauvan muutostyö	x	AD75-22-15	
709		Moottoripukin kiinnitys tuliseinään	x		
1017		Korkeusvakaimen etukiinnityksen tarkastus	100h		
1105		Syöpymätarkastus	100h/6kk	F-82-89	
1854	-2	Nokkapyörän akselin tarkastus	500h/2000h	F-91-163	R2
1990		Korkeusvakaimen tarkastus	100H	F-86-160	
2093		Nokkatelineen tarkastus	X	F-93-143	
2184	-1	Nokkatelineen tarkastus	X	F-94-182	R1
2754		Ohjaimien haarukkapäät	X	F-2000-174	

MS883

430	Akkukaapeleiden eristäminen akkukotelossa	x	F-69-78	
472	Suojattujen sähköjohtojen tarkastus	x		
474	Korkeusperäsimen työntötangon niittauksen tarkastus	x		
475 -2	Korkeusperäsimen keinuvivun tarkastus ja vaihto	010472	F-71-110	
525 -1	Polttoainemäärämerkintöjen tarkastus	010673	F-72-123	
565	Siivekeasennuksen tarkastaminen	x	F-74-5	
709	Moottoripukin kiinnitys tuliseinään	x		
795 -1	Kaasuttimen etulämmityksen läpän vaihto	x	F-78-147	
1017	Korkeusvakaimen etukiinnityksen tarkastus	100h		
1854 -2	Nokkapyörän akselin tarkastus	500h/2000h	F-91-163	R2
1990	Korkeusvakaimen tarkastus	100H	F-86-160	
2093	Nokkatelineen tarkastus	X	F-93-143	
2184 -1	Nokkatelineen tarkastus	X	F-94-182	R1
2754	Ohjaimien haarukkapäät	X	F-2000-174	

MS892(A)

324	Siiveketankojen kuluminen	x		
325	Nokkatelineen tuliseinätuen kulmalevyjen vahvistaminen	x		
377	Potkurien vaihto	311268	F-68-5	
394	Polttoainehana	x	F-68-63	
421	Nokkatelineen kääntöakselin vahvistaminen	010170		
422	Nokkapyörän kääntymiskulman suurentaminen	x		
430	Akkukaapeleiden eristäminen akkukotelossa	x	F-69-78	
434	Tarkastuksia moottoritulissa	x	F-70-17	
436	Muutoksia Richter-seoslämpömittarissa	x	F-70-17	
472	Suojattujen sähköjohtojen tarkastus	x		
474	Korkeusperäsimen työntötangon niittauksen tarkastus	x		
475 -2	Korkeusperäsimen keinuvivun tarkastus ja vaihto	010472	F-71-110	
525 -1	Polttoainemäärämerkintöjen tarkastus	010673	F-72-123	
565	Siivekeasennuksen tarkastaminen	x	F-74-5	
602	Öljynpaineanturin kiinnityksen muutos	X		
628	Siiveke- ja laskusiivekemekanismin muutos ja säätö	x	AD75-17-18	
639	Ohjaussauvan muutostyö	x	AD75-22-15	
667	Venttiilikoneiston öljyputken tarkastus	x	F-76-62	
709	Moottoripukin kiinnitys tuliseinään	x		
795 -1	Kaasuttimen etulämmityksen läpän vaihto	x	F-78-147	
1017	Korkeusvakaimen etukiinnityksen tarkastus	100h		
1105	Syöpymätarkastus	100h/6kk	F-82-89	
1854 -2	Nokkapyörän akselin tarkastus	500h/2000h	F-91-163	R2
1990	Korkeusvakaimen tarkastus	100H	F-86-160	
2093	Nokkatelineen tarkastus	X	F-93-143	
2184 -1	Nokkatelineen tarkastus	X	F-94-182	R1
2754	Ohjaimien haarukkapäät	X	F-2000-174	
2897	Moottoripukin vaihto	15112001	F-1978-205	R1
2898	Moottoripukin tarkastus	50H	F-2001-400	

MS893()

325	Nokkatelineen tuliseinätuen kulmalevyjen vahvistaminen	x		
377	Potkurien vaihto	311268	F-68-5	
394	Polttoainehana	x	F-68-63	
421	Nokkatelineen kääntöakselin vahvistaminen	010170		
422	Nokkapyörän kääntymiskulman suurentaminen	x		
430	Akkukaapeleiden eristäminen akkukotelossa	x	F-69-78	
434	Tarkastuksia moottoritulissa	x	F-70-17	
436	Muutoksia Richter-seoslämpömittarissa	x	F-70-17	
472	Suojattujen sähköjohtojen tarkastus	x		
474	Korkeusperäsimen työntötangon niittauksen tarkastus	x		
475 -2	Korkeusperäsimen keinuvivun tarkastus ja vaihto	010472	F-71-110	
525 -1	Polttoainemäärämerkintöjen tarkastus	010673	F-72-123	
565	Siivekeasennuksen tarkastaminen	x	F-74-5	

602	Öljynpaineanturin kiinnityksen muutos	X		
628	Siiveke- ja laskusiivekemekanismin muutos ja säätö	x	AD75-17-18	
639	Ohjaussauvan muutostyö	x	AD75-22-15	
667	Venttiilikoneiston öljyputken tarkastus	x	F-76-62	
709	Moottoripukin kiinnitys tuliseinään	x		
795 -1	Kaasuttimen etulämmityksen läpän vaihto	x	F-78-147	
1017	Korkeusvakaimen etukiinnityksen tarkastus	100h		
1854 -2	Nokkapyörän akselin tarkastus	500h/2000h	F-91-163	R2
1990	Korkeusvakaimen tarkastus	100H	F-86-160	
2093	Nokkatelineen tarkastus	X	F-93-143	
2184 -1	Nokkatelineen tarkastus	X	F-94-182	R1
2754	Ohjaimien haarukkapäät	X	F-2000-174	
2897	Moottoripukin vaihto	15112001	F-1978-205	R1
2898	Moottoripukin tarkastus	50H	F-2001-400	
MS894()				
394	Polttoainehana	x	F-68-63	
421	Nokkatelineen kääntöakselin vahvistaminen	010170		
430	Akkukaapeleiden eristäminen akkukotelossa	x	F-69-78	
434	Tarkastuksia moottoritilassa	x	F-70-17	
436	Muutoksia Richter-seoslämpömittarissa	x	F-70-17	
472	Suojattujen sähköjohtojen tarkastus	x		
474	Korkeusperäsimen työntötangon niittauksen tarkastus	x		
475 -2	Korkeusperäsimen keiuvivun tarkastus ja vaihto	010472	F-71-110	
509	Alternaattorin kiinnityskorvakkeen tarkastus	50h		
525 -1	Polttoainemäärämerkintöjen tarkastus	010673	F-72-123	
565	Siivekeasennuksen tarkastaminen	x	F-74-5	
628	Siiveke- ja laskusiivekemekanismin muutos ja säätö	x	AD75-17-18	
639	Ohjaussauvan muutostyö	x	AD75-22-15	
709	Moottoripukin kiinnitys tuliseinään	x		
795 -1	Kaasuttimen etulämmityksen läpän vaihto	x	F-78-147	
1017	Korkeusvakaimen etukiinnityksen tarkastus	100h		
1854 -2	Nokkapyörän akselin tarkastus	500h/2000h	F-91-163	R2
1990	Korkeusvakaimen tarkastus	100H	F-86-160	
2093	Nokkatelineen tarkastus	X	F-93-143	
2184 -1	Nokkatelineen tarkastus	X	F-94-182	R1
2754	Ohjaimien haarukkapäät	X	F-2000-174	
2898	Moottoripukin tarkastus	50H	F-2001-400	
Rallye 150()				
795 -1	Kaasuttimen etulämmityksen läpän vaihto	x	F-78-147	
1854 -2	Nokkapyörän akselin tarkastus	500h/2000h	F-91-163	R2
1990	Korkeusvakaimen tarkastus	100H	F-86-160	
2093	Nokkatelineen tarkastus	X	F-93-143	
2184 -1	Nokkatelineen tarkastus	X	F-94-182	R1
2754	Ohjaimien haarukkapäät	X	F-2000-174	
2897	Moottoripukin vaihto	15112001	F-1978-205	R1
2898	Moottoripukin tarkastus	50H	F-2001-400	
Rallye 235()				
2754	Ohjaimien haarukkapäät	X	F-2000-174	
TB 10				
1011	Potkurinkuvun tarkastus	(10h)	F-81-57	
1072	Etummaisesta painopisemasesta muutos	300982	F-81-202	
1120 -1	Moottoripukin tarkastus	(50h)	F-82-128	
1304	Trimmijärjestelmän vällys	100h	F-85-43	
1319	Vastapainon vaihto	310886	F-85-90	
1328	Akkukotelon tarkastus	x	F-85-130	
1428	Korkeusperäsimen työntötangon tarkastus	(100h)	F-87-003	
1462	Jarruputkien asennus	x	F-87-118	
1466 -2	Korkeusvakaimen kiinnityksen tarkastus	(100h)	F-87-141	R2
1747	Öljynlauhduttimen tarkastus	x	F-90-143	

1789	Kaasuttimen imuilmakotelon tarkastus	(1v)	F-90-240	
1790	Korkeusperäsimen massatasap. kiinnitys	x	F-91-031	
1839	Muutos autopilotin katkaisimeen	x	F-91-145	
1898	Polttoainesäiliöiden tarkastus	(50H)	F-89-177	R3
1913	Korkeusvakaimen salon tarkastus	(50h)	F-82-94	
1985 -1	Polttoainesäiliöiden huohotinputket	X	F-92-155	R1
2101	Turvavöiden kiinnityksen tarkastus	12KK	F-89-097	R1
2162 -1	Etuisuinten vahvistus	X	F-94-114(A)	R1
2218	Siipikaarien tarkastus	X	F-94-247	
2219	Sivuvakaimen keskikaaren niittien vaihto	311295	F-94-248	
2295	Pakokaasujärjestelmän tarkastus II	X	F-92-206	R2
2379	Turvavöiden kiinnitys II	300996	F-96-143	
2380	Päälaskutelineen tukikaarien tarkastus	M	F-94-265	R4
2408	Siiven etukiinnityksen tarkastus	M	F-94-264	R1
2641	Polttoainejärjestelmä	10151999	F-1999-062	
2683	Sivuvakaimen etukiinnitys	(JL)	F-1999-319	
2823	Sivuperäsimen laakerikorvake	31032001	F-2001-002	
2826	Etuisuinten lukitus	X	F-2001-005	
2883	Nokkatelineen tarkastus	31032002	F-2001-305	
2884	Siipien kiinnityspultit	31122001	F-2001-306	
2904 -1	Ampeerimittarin kytkentä	31032002	F-2001-446	R1
5001 -1	Ohjainjärjestelmän tarkistus	110H/14KK	F-2003-368(A)	R2
5264	Eräiden osien suurin sallittu lentoaika	07032007	EASA2007-0034	
5277	Ovien salpojen tarkastus	(110H)	EASA2007-0101	

TB 21

1428	Korkeusperäsimen työntötangon tarkastus	(100h)	F-87-003	
1462	Jarruputkien asennus	x	F-87-118	
1466 -2	Korkeusvakaimen kiinnityksen tarkastus	(100h)	F-87-141	R2
1747	Öljynlauhduttimen tarkastus	x	F-90-143	
1790	Korkeusperäsimen massatasap. kiinnitys	x	F-91-031	
1839	Muutos autopilotin katkaisimeen	x	F-91-145	
1898	Polttoainesäiliöiden tarkastus	(50H)	F-89-177	R3
2002 -1	Polttoainesäiliöiden huohotusputket II	X	F-92-225	R1
2033	Laskutelineiden nivelvarsien tarkastus	(1V/500H)	F-89-096	R2
2034	Tuliseinän tarkastus	(500H)	F-87-175	R1
2036	Tuliseinän vahvikkeiden tarkastus	(200H/50H)	F-91-160	
2101	Turvavöiden kiinnityksen tarkastus	12KK	F-89-097	R1
2148	Sivuperäsimen massatasapainon tarkastus	X	F- 93-012	R1
2162 -1	Etuisuinten vahvistus	X	F-94-114(A)	R1
2218	Siipikaarien tarkastus	X	F-94-247	
2222 -1	Päälaskutelineen kiinnityskorvakkeiden tarkastus	1500L/1000H	F-94-266	R2
2264	Päälaskutelineen tarkastus	310895	F-95-084	
2379	Turvavöiden kiinnitys II	300996	F-96-143	
2439	Lentokäsikirjan muutos	010597	F-97-032	
2538	Sivuperäsimen massatasapaino	300698	F-93-012	R2
2641	Polttoainejärjestelmä	10151999	F-1999-062	
2683	Sivuvakaimen etukiinnitys	(JL)	F-1999-319	
2700	Potkurin säätövivun vaihto	31012000	F-1999-386	
2823	Sivuperäsimen laakerikorvake	31032001	F-2001-002	
2826	Etuisuinten lukitus	X	F-2001-005	
2884	Siipien kiinnityspultit	31122001	F-2001-306	
2904 -1	Ampeerimittarin kytkentä	31032002	F-2001-446	R1
2926	Pakoputken korjaus	28022002	F-2001-610	
3020	Laskutelineen käyttölaitteen sylinterit	31032003	F-2002-574	
5001 -1	Ohjainjärjestelmän tarkistus	110H/14KK	F-2003-368(A)	R2
5002	Laskutelineen tarkastus	X	F-2003-390(A)	R1
5065	Tuulilasin tarkastus	13KK	F-2004-148	
5202	Siipisaloon tarkastus	30052007	EASA2006-0123	
5277	Ovien salpojen tarkastus	(110H)	EASA2007-0101	

TBM 700

2756	Korkeusperäsintrimmi	100H	F-94-214	R2
2758	Laskusiivekekiskojen kiinnitys	300H	F-2000-127	
2783	Korkeusvakaimen laakerikorvakkeet	100H	F-2000-307	
2784	Korkeusvakaimen tarkastus	X	F-2000-306	
2803	Ohjaamon vedenpoistojärjestelmä	31122000	F-2000-373	
2811 -1	Potkurinsäätövaijerin suojaus	31122000	F-2000-430	
2822	Polttoainesäiliöiden huohotusletkut	28022001	F-2000-545	
2824	Nokkatelineen rengas	31032001	F-2001-003	
2825	Polttoainesäiliöiden huohotusventtiilit	(5H)/15032001	F-2001-004	
2899	Laskusiivekkeiden kiinnityskorvakkeiden ruuvit	(100H)	F-2000-409	R1
2919	Ohjausjärjestelmän tarkastus	15122001	F-2001-582	
3065	Ylijännitesuojan vaihto	15102003	F-2003-261	
3066	Pitotjärjestelmän tarkastus	X	F-2003-258	
3085	Runkopellin tarkastus	JP	F-2003-367	
3113	Ohjaajan oven lukituskorvakkeet	20102008	F-2007-016	
5062	Laskusiivekkeiden käytin	110H/330H	F-2004-134	
5086	Sivuvakaimen kiinnityskorvakkeiden tarkastus	1200H/2V	F-2003-366	R1
5106	Trimmin käyttimen voitelu	15042005	F-2005-034	
5112	Muutoksia rahtitilassa	28022006	F-2005-050	
5145	Niittien tarkastus	100H	F-2005-132	
5194	Laskutelineen tarkastus	175L	EASA2006-0085	
5221	Jarrusylintereiden haarukkapäätteet	X	EASA2006-0189	
5234	Nokkatelineen käytin	X	EASA2006-0271	
5266	Laskusiivekkeiden rullien tarkastus	(110H)	EASA2007-0055	
5318	Etuisuinten säätö	29032008	EASA2008-0029	
5382	Happijärjestelmä	23.4.2009	EASA2009-0096-	
5420	Päälaskutelineen akseli	21.1.2010	EASA2010-0005	
5423	Halonisammuttimen vaihto	12.5.2010	EASA2010-0012	

Extra Flugzeugs- und Vertriebs-GmbH**EA-300()**

2254	Siiven tyvikaaren ja apusalon tarkastus	100H	LTA93-145	R2
2313	Sivuperäsinpolkimien rajoittimen tarkastus	50H/VT	LTA95-443	
5050	Rungon pituusjäykisteet	X	D-1994-043	R1
5084	Tuliseinän tiivistys	17022005	D-2004-489	
5241	Pituusjäykisteet	SB	EASA2006-0281	
5394	Kannuspyörän kiinnitys	28.7.2009/50h	EASA2009-0160	

Fairchild Aircraft**SA226-()**

2056	Korkeusvakaimen salon tarkastus ja korjaus	(500H)	AD93-07-12	
2086	Korkeusvakaimen kiinnitys	X	AD93-15-01	
2157 -1	Siipipaneelin tarkastus ja korjaus	M	AD94-07-10	R1
2287 -1	Sähköjärjestelmän muutos	X	AD95-17-09	R1
2288	Päälaskutelineen muutos	X	AD95-17-07	
2311	Ohjaamon suojaaminen vierailta esineiltä	X	AD95-24-11	
2320	Päälaskutelinealuukkujen käytin	X	AD95-25-07	
2332	Tehonsäätövaijereiden kiinnitys	X	AD96-03-03	
2357	Lentokäsikirjan muutos	150796	AD96-09-16	
2406	Laskutelineen tarkastus	M	AD96-19-05	
2407	Ikkunoiden vaihto	M	AD96-20-08	
2411 -1	Korkeusperäsimen vääntöputken tarkastus	010298	AD97-10-13	
2428	Ohjausjärjestelmän tarkastus ja muutos	X	AD97-02-02	
2456	Sähköjärjestelmän muutos	X	AD97-11-13	
2522	Siipikaarien tarkastus	X	AD98-04-05	
2588 -1	Trimmin käytin	250998	AD98-19-15	R1
2735	Trimmin käyttimen tarkastus	M	AD2000-03-17	
2741	Jäänpoistokumien käyttöohje	25052000	AD2000-06-04	

2791	Jarrujen tarkastus	250H/75H	AD2000-17-01
2795	Laskutelineen tarkastus	1000H/400H	AD2000-17-11
2908 -1	Laskutelineen jarruventtiileiden vaihto	15042002	AD2002-08-02
2938	Mootoreiden automaattinen uudelleensytytys	30092002	AD2002-01-16
2955	Jarrusylintereiden vaihto	15000H	AD2002-08-01
3082	Polttoainepumppujen sähköjohdot	15012004	AD2003-19-10
5110	Siipisalkojen tarkastus	(2000H)	AD2005-06-13

FFA Flugzeugwerke Altenrhein AG**AS202/18A4**

5409	Polttoaineputkien tarkastus	500H	EASA2009-0233
------	-----------------------------	------	---------------

Gyroflug Ingenieure GmbH**SC 01()**

1564	Öljyletkujen vaihto	280289	LTA88-183
1612	Polttoainejärjestelmän liittimien vaihto	x	LTA89-19

Hawker Beechcraft Corporation**Beechcraft Beech 100**

898	Korkeusperäsimen tarkastus ja korjaus	(400h)	AD76-22-03	
940	Happijärjestelmän muutos	x	AD80-09-03	
1060 -1	Siipien kiinnityspulttien tarkastus	x	AD81-23-01	R1
1283	Ikkunoiden tarkastus	300h	AD85-01-01	
1352	Siipien kiinnityspulttien tarkastus	5v	AD85-22-05	
1432 -1	Korkeusperäsimen saranan kiinnitys	x	AD87-03-06	R1
1508 -1	Siipien kiinnitysmuttereiden tarkastus	x	AD88-04-07	
1676	Siipisalkojen tarkastus	(1000/3000h)	AD89-25-10	
1705	Vedenpoistojärjestelmän tarkastus	x	AD90-08-17	
1972	Mootoreiden kiinnityksen tarkastus	X	AD92-15-01	
2275	Lämpölaukaisimen asentaminen laskutelinejärjestelmään	X	AD95-13-03	
2335	Päälaskutelineen tarkastus	X	AD96-03-13	
2440	Istuinten lukituksen tarkastus	X	AD97-06-06	
2500	Lentokäsikirjan muutos	280298	AD97-25-03	
2501 -1	Paineistuksen varoventtiili	150598	AD97-25-01	
2527	Lisäys lentokäsikirjaan	150598	AD98-04-24	
3034	Ovien ja varauoskäytävien avausohjeet	15022004	AD2003-02-03	
3063	Paineseinän tarkastus	25022004	AD2003-13-16	
5064 -1	Säätöakselin kiinnitys	04102005	AD2004-17-02	
5082 -1	Nokkatelineen haarukka	(200H)	AD2004-23-02	
5097	Polttoaineletkujen vaihto	X	AD2005-01-04	
5207	Päälaskutelineen käyttimen mutterimekanismi	27082006	AD2006-12-25	
5214	Sivuperäsintrimmin vedenpoisto	X	AD2006-13-10	

Beechcraft Beech 300()

1410 -1	Korkeusperäsimen trimmijärjestelmän korjaus	010687	AD87-04-24
1663	Siivekkeiden tarkastus	x	AD89-22-14
1705	Vedenpoistojärjestelmän tarkastus	x	AD90-08-17
1730	Siipipaneelien tarkastus	(SB)	AD89-19-04
1834	Ohjaamon ikkunoiden tarkastus	150892	AD91-12-11
1931	Autopilotin ja lennonohjausjärjestelmän muutos	151092	AD92-06-11
1972	Mootoreiden kiinnityksen tarkastus	X	AD92-15-01
2499	Pneumaattiset putket	X	AD97-23-17
2500	Lentokäsikirjan muutos	280298	AD97-25-03
2501 -1	Paineistuksen varoventtiili	150598	AD97-25-01
2527	Lisäys lentokäsikirjaan	150598	AD98-04-24
2604	Laskutelineen käyttimien haarukkapäät	X	AD98-21-35
3016	Massatasapainojen kiinnityspultit	X	AD2002-23-11
3034	Ovien ja varauoskäytävien avausohjeet	15022004	AD2003-02-03
5064 -1	Säätöakselin kiinnitys	04102005	AD2004-17-02
5082 -1	Nokkatelineen haarukka	(200H)	AD2004-23-02

5097	Polttoaineletkujen vaihto	X	AD2005-01-04	
5103	Rungon pituusjäykisteet	X	AD2005-01-18	
Beechcraft Beech C90()				
1352	Siipien kiinnityspulttien tarkastus	5v	AD85-22-05	
1410 -1	Korkeusperäsimen trimmijärjestelmän korjaus	010687	AD87-04-24	
1508 -1	Siipien kiinnitysmuttereiden tarkastus	x	AD88-04-07	
1663	Siivekkeiden tarkastus	x	AD89-22-14	
1676	Siipisalkojen tarkastus	(1000/3000h)	AD89-25-10	
1705	Vedenpoistojärjestelmän tarkastus	x	AD90-08-17	
2094	Polttoainesäiliön tarkastus	X	AD93-17-01	
2440	Istuinten lukituksen tarkastus	X	AD97-06-06	
2499	Pneumaattiset putket	X	AD97-23-17	
2500	Lentokäsikirjan muutos	280298	AD97-25-03	
2501 -1	Paineistuksen varoventtiili	150598	AD97-25-01	
2663	Korkeusperäsinvaijereiden tarkastus	X	AD99-10-07	
2664	Ohjainjärjestelmän hankautuminen	X	AD99-09-15	
2874	Jäähdytyspuhaltimen suojaus	01022002	AD2001-11-03	
2937	Laskutelineen saksinivelten tarkastus	(1000H)	AD2002-10-10	
3034	Ovien ja varauoskäytävien avausohjeet	15022004	AD2003-02-03	
3063	Paineseinän tarkastus	25022004	AD2003-13-16	
5064 -1	Säätöakselin kiinnitys	04102005	AD2004-17-02	
5082 -1	Nokkatelineen haarukka	(200H)	AD2004-23-02	
5097	Polttoaineletkujen vaihto	X	AD2005-01-04	
5214	Sivuperäsintrimmin vedenpoisto	X	AD2006-13-10	
Beechcraft Beechcraft 19				
459	Syöpyminen verhouksen alla	x		
480	Rajoittimien asennus polttoaine- ja öljyputkiin	x		
548	Kaasuttimen etulämmittimen läpän vaihto	x	AD73-12-11	
560	Kaasuvaajerin tarkastus ja kaasuvivun vaihto	x	AD73-23-06	
577 -1	Nokkatelineen joustimen putkisokan tarkastus ja vaihto	500h		
578	Moottorin imuilmajärjestelmän taipuisat putket	(100h)	AD73-23-03	
595 -1	Taitolentoliikkeiden rajoittaminen	011274	AD74-23-09	
630	Seoksen ja etulämmityksen säätökaapeleiden tarkastus	x	AD75-17-37	
634	Keskipohjapaneelin tarkastus	x		
710	Listojen asennus siiveketyöntötankojen alle	x	AD76-25-05	
718	Päälaskutelineen kiinnityksen muutos	140978	AD77-03-05	
770	Siiven pääsalon tarkastus	100h		
776	Muutos laskusiivekkeiden käyttöviipuun	x	AD78-04-01	
913	Polttoainehanan tarkastus ja muutos	(100h)	AD75-01-04	
1122	Siipien etukiinnityksen tarkastaminen	(100h)	AD73-20-07	
1431	Korkeusperäsimen kiinnityksen tarkastus	100h	AD87-02-08	
1669	Siivekkeiden työntötankojen päätteet	x	AD89-24-09	
Beechcraft Beechcraft 35-				
5278	Laskutelineen ylälukituslaite	X	AD2007-08-08	
Beechcraft Beechcraft 65-				
201	Ohjauspyörän tarkastus	(100h/12kk)	AD62-08-03	
578	Moottorin imuilmajärjestelmän taipuisat putket	(100h)	AD73-23-03	
964	Moottoritilan tulipalon ehkäisy	100h/500h	AD79-01-02	R2
1060 -1	Siipien kiinnityspulttien tarkastus	x	AD81-23-01	R1
1352	Siipien kiinnityspulttien tarkastus	5v	AD85-22-05	
1508 -1	Siipien kiinnitysmuttereiden tarkastus	x	AD88-04-07	
2527	Lisäys lentokäsikirjaan	150598	AD98-04-24	
2796	Korkeusperäsimen tarkastus	15112000	AD2000-18-02	
5082 -1	Nokkatelineen haarukka	(200H)	AD2004-23-02	
Beechcraft Beechcraft A2				
344	Polttoainesuodattimien pidätinpultin kiristäminen ja varm.	x		
371	Polttoaine- ja öljyputkistojen tarkastus	x		
376	Ohjekilpien asennus ja trimmin rajamerkinnot	x		

391	Pysäköintijarrujen muutos	x	AD68-17-06
548	Kaasuttimen etulämmittimen läpän vaihto	x	AD73-12-11
560	Kaasuvaajerin tarkastus ja kaasuvivun vaihto	x	AD73-23-06
578	Moottorin imuilmajärjestelmän taipuisat putket	(100h)	AD73-23-03
595 -1	Taitolentoliikkeiden rajoittaminen	011274	AD74-23-09
630	Seoksen ja etulämmityksen säätökaapeleiden tarkastus	x	AD75-17-37
634	Keskipohjaneelin tarkastus	x	
710	Listojen asennus siiveketyöntötankojen alle	x	AD76-25-05
718	Päälaskutelineen kiinnityksen muutos	140978	AD77-03-05
770	Siiven pääsalon tarkastus	100h	
776	Muutos laskusiivekkeiden käyttövipuun	x	AD78-04-01
913	Polttoainehanan tarkastus ja muutos	(100h)	AD75-01-04
1122	Siipien etukiinnityksen tarkastaminen	(100h)	AD73-20-07
1431	Korkeusperäsimen kiinnityksen tarkastus	100h	AD87-02-08
1669	Siivekkeiden työntötkojen päätteet	x	AD89-24-09

Beechcraft Beechcraft A3

464 -3	Ohjauspyörän liitoskappaleen vaihto	x	AD71-24-10
505	Polttoainesäiliöiden tarkastus ja polttoainemäärien muutos	x	AD72-11-02
1205	Polttoainehanan salpa	x	
1248	Varauloskäynnin tarkastus	x	AD84-09-01
1872	Raitisilmapuhaltimen kotelon kiinnitys	x	AD91-20-08
1973 -1	Sivuperäsimen tarkastus	(500H)	AD93-24-03
1974	Oven saranan syvennyksen tiivistys	X	AD92-18-11
2253	Siipien läpiviennin tarkastus	500H	AD95-04-03
2469	Ovien kahvojen tarkastus	X	AD97-14-15
2664	Ohjainjärjestelmän hankautuminen	X	AD99-09-15
2827 -1	Rungon tarkastus	X	AD2003-01-01
2874	Jäähdytyspuhaltimen suojaus	01022002	AD2001-11-03
2924	Laskusiivekkeiden käyttöakselien tarkastus	X	AD2001-23-10
5278	Laskutelineen ylälukituslaite	X	AD2007-08-08
5339	Ylivirtakatkaisimien vaihto	06082009	AD2008-13-17
5414	Olkavöiden tarkastus	100FH	AD2009-25-01

Beechcraft Beechcraft A6

1352	Siipien kiinnityspulttien tarkastus	5v	AD85-22-05
2501 -1	Paineistuksen varoventtiili	150598	AD97-25-01
2767	Lisäys lentokäsikirjaan	01092000	AD95-22-03
2834	Siipien kiinnityspulttien tarkastus	X	AD2001-02-10
2972	Kilpien asennus oviin	08072003	AD2002-10-13

Beechcraft Beechcraft B1

548	Kaasuttimen etulämmittimen läpän vaihto	x	AD73-12-11
560	Kaasuvaajerin tarkastus ja kaasuvivun vaihto	x	AD73-23-06
577 -1	Nokkatelineen joustimen putkisokan tarkastus ja vaihto	500h	
578	Moottorin imuilmajärjestelmän taipuisat putket	(100h)	AD73-23-03
630	Seoksen ja etulämmityksen säätökaapeleiden tarkastus	x	AD75-17-37
634	Keskipohjaneelin tarkastus	x	
710	Listojen asennus siiveketyöntötankojen alle	x	AD76-25-05
718	Päälaskutelineen kiinnityksen muutos	140978	AD77-03-05
770	Siiven pääsalon tarkastus	100h	
776	Muutos laskusiivekkeiden käyttövipuun	x	AD78-04-01
803	Trimmilaipan työntötangon tarkastus	x	AD78-16-06
913	Polttoainehanan tarkastus ja muutos	(100h)	AD75-01-04
1122	Siipien etukiinnityksen tarkastaminen	(100h)	AD73-20-07
1431	Korkeusperäsimen kiinnityksen tarkastus	100h	AD87-02-08
1669	Siivekkeiden työntötkojen päätteet	x	AD89-24-09

Beechcraft Beechcraft B6

2501 -1	Paineistuksen varoventtiili	150598	AD97-25-01
2834	Siipien kiinnityspulttien tarkastus	X	AD2001-02-10
2972	Kilpien asennus oviin	08072003	AD2002-10-13

Beechcraft Beechcraft MU

2230	Operointi jäätävissä olosuhteissa	200295	AD94-25-10
2540	Paineistusjärjestelmän venttiileiden vaihto.	151199	AD98-06-30
2818	Pyöräjarrujen hydraulijärjestelmä	X	AD2000-25-04
2928	Lentokäsikirjan muutos	05022002	AD2001-24-11
2939	Moottoripukin tarkastus	200H	AD2002-01-23

Issoire Aviation**CE43**

5441	Wassmer, Cerva. Laippavaihteen tarkastus / vaihto	12 kk	EASA2010-0163
------	---	-------	---------------

WA54

771	Ovien lukkojen vaihto	010478	F-77-222
816	Ohjainjärjestelmän tarkastus	x	F-78-183
866	Ohjauspyörän tarkastus ja vaihto	010782	F-79-140
1107	Rungon metallivahvikkeiden korjaus	x	F-82-95
1610	Jarrusylintereiden tarkastus	x	F-89-051
5023	Korkeusvakaimen tarkastus	(110H/12KK)	F-2002-518 R1

Maule Aerospace Technology Corp.**Maule M-4-210()**

2360	Polttoainejärjestelmän muutos	X	AD96-10-05
2573 -1	Siiptukien tarkastus	(24KK)	AD98-15-18
5361	Ristiinkytketyt ohjauslinjat	30.12.2008	AD2008-24-02

Maule M-6-235

1623 -1	Polttoainehanan muutos	x	
2573 -1	Siiptukien tarkastus	(24KK)	AD98-15-18
2761	Ohjainvaijereiden Nicopress-holkit	X	AD2000-09-06
5361	Ristiinkytketyt ohjauslinjat	30.12.2008	AD2008-24-02

Maule M-7-235(C)

1623 -1	Polttoainehanan muutos	x	
2573 -1	Siiptukien tarkastus	(24KK)	AD98-15-18
2761	Ohjainvaijereiden Nicopress-holkit	X	AD2000-09-06
5361	Ristiinkytketyt ohjauslinjat	30.12.2008	AD2008-24-02

Maule MX-7-180

2573 -1	Siiptukien tarkastus	(24KK)	AD98-15-18
2761	Ohjainvaijereiden Nicopress-holkit	X	AD2000-09-06
5361	Ristiinkytketyt ohjauslinjat	30.12.2008	AD2008-24-02

Maule MX-7-235

2573 -1	Siiptukien tarkastus	(24KK)	AD98-15-18
2761	Ohjainvaijereiden Nicopress-holkit	X	AD2000-09-06
5361	Ristiinkytketyt ohjauslinjat	30.12.2008	AD2008-24-02

McDonnell Douglas**DC-3**

185	Tupakanpoltto DC-3/Convair-koneissa	010162
-----	-------------------------------------	--------

DC3A-()

2656	Lento- ja käyntiaikarajoitus	100599
------	------------------------------	--------

Moravan Aviation s.r.o**Z143L**

5320	Taitolentoliikkeiden rajoittaminen	13032008	EASA2008-0046
------	------------------------------------	----------	---------------

Zlin 126

175	Rikkoutuneen kaaren uusiminen	250862
179	Ohjainliikkeiden ja ohjausvaijerijännityksen tarkastus	25h
191	Öljysäiliön putousventtiilin muutostyö	150162

219	Sivuperäsinvaijerin kehräjälustan muutos	30031963	
246	Virtausirrotin	x	
2413	Siiven pääsalon tarkastus	12KK/100H	CR2-016/96

Piper Aircraft, Inc.**Piper J-2**

69	Kaasuttimen etulämmitin	x	
89	Siivekkeen niittien tarkastus	x	LVD36
111	Laskutelinetukien tarkastus	jp/100h	
120	Bensiinitankin pehmustus	x	LVD5
2717	Siipitukien ja haarukkapulttien tarkastus	2V/500H	AD99-26-19

Piper J3C(-)

69	Kaasuttimen etulämmitin	x	
71	Siipituet	010755	AD52-07-03
89	Siivekkeen niittien tarkastus	x	LVD36
111	Laskutelinetukien tarkastus	jp/100h	
120	Bensiinitankin pehmustus	x	LVD5
121	Siivekkeiden laakerivarsien tukikorvakkeen tark. ja vaihto	011058	LVD16
463	Korkeusvakaimen kiinnityksen tarkastus	311271	LVD499A
471	Varmistusvaijerin asentaminen laskutelineeseen	x	LVD493A
731 -1	Polttoainesäiliön kannen muutostyö	x	AD77-09-09
792	Polttoainesäiliön täyttöaukon kannen muutostyö	x	AD78-06-20
1306	Vedenpoistoventtiileiden asennus	010686	AD85-06-04
2631 -1	Siipitukien ja haarukkapulttien tarkastus	2V/500H/24KK)	AD99-01-05

Piper PA-18(-)

111	Laskutelinetukien tarkastus	jp/100h	
111	Laskutelinetukien tarkastus	jp/100h	
183	Ohjainpunosten lukkohylsyjen tarkkailu	x	AD61-16-05
193 -2	Sivuperäsinvaijerin kiinnityksen tarkastus	x	AD62-02-05 R1
463	Korkeusvakaimen kiinnityksen tarkastus	311271	LVD499A
471	Varmistusvaijerin asentaminen laskutelineeseen	x	LVD493A
624	Runkoputkien tarkastus	100h	
651	Laskusiivekevivun tarkastus	x	
700	Polttoaineen valintahanan muutos	x	LVD528A
731 -1	Polttoainesäiliön kannen muutostyö	x	AD77-09-09
792	Polttoainesäiliön täyttöaukon kannen muutostyö	x	AD78-06-20
1019	Kiinnityskorvakkeen tark. ja vahvistus	x	AD81-06-08
1306	Vedenpoistoventtiileiden asennus	010686	AD85-06-04
2631 -1	Siipitukien ja haarukkapulttien tarkastus	2V/500H/24KK)	AD99-01-05

Piper PA-18A(-)

111	Laskutelinetukien tarkastus	jp/100h	
183	Ohjainpunosten lukkohylsyjen tarkkailu	x	AD61-16-05
193 -2	Sivuperäsinvaijerin kiinnityksen tarkastus	x	AD62-02-05 R1
463	Korkeusvakaimen kiinnityksen tarkastus	311271	LVD499A
471	Varmistusvaijerin asentaminen laskutelineeseen	x	LVD493A
624	Runkoputkien tarkastus	100h	
651	Laskusiivekevivun tarkastus	x	
700	Polttoaineen valintahanan muutos	x	LVD528A
731 -1	Polttoainesäiliön kannen muutostyö	x	AD77-09-09
792	Polttoainesäiliön täyttöaukon kannen muutostyö	x	AD78-06-20
1306	Vedenpoistoventtiileiden asennus	010686	AD85-06-04
2631 -1	Siipitukien ja haarukkapulttien tarkastus	2V/500H/24KK)	AD99-01-05

Piper PA-22(-)

154 -2	Korkeusvakaimen tukijänteiden tarkastus	100h	AD60-01-07
183	Ohjainpunosten lukkohylsyjen tarkkailu	x	AD61-16-05
281	Nokkapyörän joustintuen ylälaakeri	(500h)	AD64-05-04
463	Korkeusvakaimen kiinnityksen tarkastus	311271	LVD499A
700	Polttoaineen valintahanan muutos	x	LVD528A

727	Kangasverhouksen tarkastus ja vahvistus	100h	AD74-17-04	
731 -1	Polttoainesäiliön kannen muutostyö	x	AD77-09-09	
792	Polttoainesäiliön täyttöaukon kannen muutostyö	x	AD78-06-20	
1291 -1	Kilven asennus ohjaamoon	x	AD85-02-05	R1
1306	Vedenpoistoveniilien asennus	010686	AD85-06-04	
2631 -1	Siipitukien ja haarkkapulttien tarkastus	2V/500H/24KK)	AD99-01-05	

Piper PA-23-250

833	Muutos lentokäsikirjaan	x	AD77-23-09	
855 -1	Laskutelineen valitsinvivun tarkastus	(100h)	AD79-11-06	
965	Polttoaineen valintajärjestelmän tarkastus	100h	AD80-18-10	
1001	Runkokaaren tarkastus	100h	AD80-26-04	
1009	Laskusiivekejärjestelmän tarkastus	(100h)	AD81-04-05	
1291 -1	Kilven asennus ohjaamoon	x	AD85-02-05	R1
1401 -1	Letkujen vaihto	X	AD96-21-04	
1567 -1	Polttoainejärjestelmän tarkastus	1v	AD88-21-07	
2058	Polttoaineletkujen vaihto	X	AD93-06-02	
2528 -1	Lisäys lentokäsikirjaan	010999	AD99-14-01	
2607	Maksimimassa ilman polttoainetta	010199	AD83-22-01	R1
2647	Ilmasuodattimen vaihto	X	AD99-05-09	
3052	Laskusiivekkeiden vääntöputken tarkastus	(500H)	AD2003-09-13	
5099	Turboahtimen öljysäiliö	X	AD2005-01-10	
5387 -1	Matkatavaratilan luukun tarkastus	1000H	AD2009-13-06	R1

Piper PA-24

262	Laskutelineen lämpörele	x	AD63-27-03	
1210	Siiven pääsalon tarkastus	x	AD83-19-03	
1291 -1	Kilven asennus ohjaamoon	x	AD85-02-05	R1
1881	Siivekesalkojen tarkastus	(100h)	AD77-08-01	
1882	Laskutelinejärjestelmän tarkastus	100h/500h/3v	AD77-13-21	
1883	Sivuvakaimen kiinnityksen tarkastus	100h	AD75-12-06	

Piper PA-25-235

322	Runkoristikon yläpaarteiden tarkastus	x	AD66-07-06	
338	Siivekavaijerien tarkastus	x	FAAFSG010866	
364	Polttoainesäiliöiden huohotinputken muutos	x		
532	Lisäkilven asennus ohjaamoon	x	AD72-24-02	
761	Runkoputkien tarkastus	vt	AD77-21-06	
1291 -1	Kilven asennus ohjaamoon	x	AD85-02-05	R1
1685	Siipisalkojen tarkastus	x	AD90-02-06	
2102 -1	Siipien kiinnityksen tarkastus	311293	AD95-12-01	
2631 -1	Siipitukien ja haarkkapulttien tarkastus	2V/500H/24KK)	AD99-01-05	
2715	Imuilmasuodattimen vaihto	X	AD99-26-05	

Piper PA-28-140

323	Kaasunsäätövaijerin kulku	x		
343 -2	Päälaskutelineen vääntötuen tarkastus ja pulttisarjan v.	x	AD67-20-04	
357 -2	Polttoainesäiliöiden tarkastus	100h	AD67-26-03	
358	Teräsputkiosien korroosiotarkastus	310769	AD67-12-06	
368	Sivuperäsintrimmin muutos	x		
425	Sivuperäsintrimmin lukitussokan varmistaminen	x		
431	Korkeusperäsimen trimmilaipan ja työntötangon tarkastus	100h	LVD379	
453	Imuilman etulämmittimen kaapelin vaihto	x		
467	Polttoaineen valitsinvivun tarkastus	x		
468 -2	Sivuvakaimen muotokaaren tarkastus	x		
470	Magneeton häiriösuotimen päätteiden eristäminen	x	AD71-14-06	
517	Korkeusvakaimen kiinnityksen tarkastus	x	AD72-14-07	
519 -2	Alternaattorin ulostulon päätteiden vaihto	311273		
532	Lisäkilven asennus ohjaamoon	x	AD72-24-02	
563	Sivuvakaimen etukiinnityksen tarkastus	x	LVD748	
572	Takapenkin turvavöiden kiinnityksen muutos	x	AD74-09-04	
580	Kaasun säätökaapelin laakeripäätteen vaihto	x	AD74-13-04	
598	Nokkapyörän haarukan tarkastus	x	AD75-02-03	

608	Polttoainesuodattimen tyhjennysventtiilin tarkastus	x	AD75-08-03
617	Päätelineen saksinivelen tarkastus	(500h)	AD72-08-06
700	Polttoaineen valintahanan muutos	x	LVD528A
713	Polttoaineen määrämittareiden tarkastus	310178	AD77-01-01
728	Moottorin säätövaijereiden päätteiden tarkastus	x	AD77-23-03
872	Ohjauspyörän tarkastus	(100h)	AD69-22-02
1152 -4	Muutoksia lentokäsikirjaan ja ohjaamokilpiin	X	
2096	Laskusiivекkeiden käyttövaijerin kiinnityspultti	X	AD96-10-03
2324	Öljynjäähdyttimen letkujen tarkastus ja vaihto	(100H)	AD95-26-13
2361 -2	Laskuvalonheittimen kiinnitys	X	AD96-10-01 R1
2647	Ilmasuodattimen vaihto	X	AD99-05-09
5172	Korkeusperäsimen vastapainon varsi	200h	EASA2005-0034
5173	Siipisalun tarkastus	7V	EASA2005-0032
5180	Päälaskutelineen tarkastus	(100H)	EASA2005-0035
5442	Piper Aircraft, Inc. Käsihjaimen varren tarkastus	100 FH / 12 kk	AD2010-15-10

Piper PA-28-151

608	Polttoainesuodattimen tyhjennysventtiilin tarkastus	x	AD75-08-03
627	Kaasuttimen imukomun muutostyö	x	AD75-16-04
711	Kaasuttimen imuilman suodatinkotelon vedenpoistoreikä	x	AD77-01-03
713	Polttoaineen määrämittareiden tarkastus	310178	AD77-01-01
728	Moottorin säätövaijereiden päätteiden tarkastus	x	AD77-23-03
1062	Takaistuimen ja akkukotelon tarkastus	x	AD81-23-05
2096	Laskusiivекkeiden käyttövaijerin kiinnityspultti	X	AD96-10-03
2324	Öljynjäähdyttimen letkujen tarkastus ja vaihto	(100H)	AD95-26-13
2715	Imuilmasuodattimen vaihto	X	AD99-26-05
5173	Siipisalun tarkastus	7V	EASA2005-0032
5180	Päälaskutelineen tarkastus	(100H)	EASA2005-0035
5442	Piper Aircraft, Inc. Käsihjaimen varren tarkastus	100 FH / 12 kk	AD2010-15-10

Piper PA-28-161

713	Polttoaineen määrämittareiden tarkastus	310178	AD77-01-01
728	Moottorin säätövaijereiden päätteiden tarkastus	x	AD77-23-03
900 -1	Polttoainesäiliöiden huohotuksen muutos	x	AD79-22-02
954	Radiolaitteiden asennuksen muutos	x	AD80-14-03
1062	Takaistuimen ja akkukotelon tarkastus	x	AD81-23-05
2096	Laskusiivекkeiden käyttövaijerin kiinnityspultti	X	AD96-10-03
2324	Öljynjäähdyttimen letkujen tarkastus ja vaihto	(100H)	AD95-26-13
2715	Imuilmasuodattimen vaihto	X	AD99-26-05
5055	Ohjauspyörän kiinnitys	X	AD2004-14-12
5155	Polttoainejärjestelmän liitokset (STC SA2660CE)	X	AD2005-19-20
5173	Siipisalun tarkastus	7V	EASA2005-0032
5180	Päälaskutelineen tarkastus	(100H)	EASA2005-0035
5442	Piper Aircraft, Inc. Käsihjaimen varren tarkastus	100 FH / 12 kk	AD2010-15-10

Piper PA-28-180(S)

286	Nokkatelineen joustintuen ylälaakeri	500h	
323	Kaasunsäätövaijerin kulku	x	
337	Potkurinkeskiosuojuksen muutostyö	x	AD66-20-05
343 -2	Päälaskutelineen vääntötuen tarkastus ja pulttisarjan v.	x	AD67-20-04
357 -2	Polttoainesäiliöiden tarkastus	100h	AD67-26-03
358	Teräsputkiosien korroosiotarkastus	310769	AD67-12-06
368	Sivuperäsintrimmin muutos	x	
415	Ohjauspyörän kiinnityksen varmistaminen	x	AD69-15-01
425	Sivuperäsintrimmin lukitussokan varmistaminen	x	
431	Korkeusperäsimen trimmilaipan ja työntötangon tarkastus	100h	LVD379
467	Polttoaineen valitsinvivun tarkastus	x	
468 -2	Sivuvakaimen muotokaaren tarkastus	x	
470	Magneeton häiriösuotimen päätteiden eristäminen	x	AD71-14-06
516	Trimmilaipan sähkökytkimen modifiointi	x	AD72-17-05
517	Korkeusvakaimen kiinnityksen tarkastus	x	AD72-14-07
519 -2	Alternaattorin ulostulon päätteiden vaihto	311273	

563	Sivuvakaimen etukiinnityksen tarkastus	x	LVD748
572	Takapenkin turvavöiden kiinnityksen muutos	x	AD74-09-04
598	Nokkapyörän haarukan tarkastus	x	AD75-02-03
608	Polttoainesuodattimen tyhjennysventtiilin tarkastus	x	AD75-08-03
617	Päätelineen saksinivelen tarkastus	(500h)	AD72-08-06
645	Istuinten lukituksen tarkastus	100h	AD75-24-02
700	Polttoaineen valintahanan muutos	x	LVD528A
713	Polttoaineen määrämittareiden tarkastus	310178	AD77-01-01
728	Moottorin säätövaijereiden päätteiden tarkastus	x	AD77-23-03
872	Ohjauspyörän tarkastus	(100h)	AD69-22-02
992	Ampeerimittarin kytkennän tarkastus	x	AD80-24-03
1400	Aperimittarin vaihto	x	AD86-17-01
2096	Laskusiivекkeiden käyttövaijerin kiinnityspultti	X	AD96-10-03
2324	Öljynjäähdyttimen letkujen tarkastus ja vaihto	(100H)	AD95-26-13
2361 -2	Laskuvalonheittimen kiinnitys	X	AD96-10-01 R1
2647	Ilmasuodattimen vaihto	X	AD99-05-09
5155	Polttoainejärjestelmän liitokset (STC SA2660CE)	X	AD2005-19-20
5172	Korkeusperäsimen vastapainon varsi	200h	EASA2005-0034
5173	Siipisalun tarkastus	7V	EASA2005-0032
5180	Päälaskutelineen tarkastus	(100H)	EASA2005-0035
5442	Piper Aircraft, Inc. Käsiöohjaimen varren tarkastus	100 FH / 12 kk	AD2010-15-10

Piper PA-28-181

713	Polttoaineen määrämittareiden tarkastus	310178	AD77-01-01
728	Moottorin säätövaijereiden päätteiden tarkastus	x	AD77-23-03
900 -1	Polttoainesäiliöiden huohotuksen muutos	x	AD79-22-02
951	Kaasu vaijerin päätteiden vaihto	x	AD80-14-02
954	Radiolaitteiden asennuksen muutos	x	AD80-14-03
992	Ampeerimittarin kytkennän tarkastus	x	AD80-24-03
1400	Aperimittarin vaihto	x	AD86-17-01
2096	Laskusiivекkeiden käyttövaijerin kiinnityspultti	X	AD96-10-03
2324	Öljynjäähdyttimen letkujen tarkastus ja vaihto	(100H)	AD95-26-13
2647	Ilmasuodattimen vaihto	X	AD99-05-09
5055	Ohjauspyörän kiinnitys	X	AD2004-14-12
5155	Polttoainejärjestelmän liitokset (STC SA2660CE)	X	AD2005-19-20
5173	Siipisalun tarkastus	7V	EASA2005-0032
5442	Piper Aircraft, Inc. Käsiöohjaimen varren tarkastus	100 FH / 12 kk	AD2010-15-10

Piper PA-28-235

323	Kaasunsäätövaijerin kulku	x	
343 -2	Päälaskutelineen vääntötuen tarkastus ja pulttisarjan v.	x	AD67-20-04
357 -2	Polttoainesäiliöiden tarkastus	100h	AD67-26-03
358	Teräsputkiosien korroosiotarkastus	310769	AD67-12-06
368	Sivuperäsintrimmin muutos	x	
415	Ohjauspyörän kiinnityksen varmistaminen	x	AD69-15-01
425	Sivuperäsintrimmin lukitusosan varmistaminen	x	
431	Korkeusperäsimen trimmilaipan ja työntötangon tarkastus	100h	LVD379
468 -2	Sivuvakaimen muotokaaren tarkastus	x	
470	Magneeton häiriösuojituksen päätteiden eristäminen	x	AD71-14-06
516	Trimmilaipan sähkökytkimen modifiointi	x	AD72-17-05
517	Korkeusvakaimen kiinnityksen tarkastus	x	AD72-14-07
519 -2	Alternaattorin ulostulon päätteiden vaihto	311273	
563	Sivuvakaimen etukiinnityksen tarkastus	x	LVD748
572	Takapenkin turvavöiden kiinnityksen muutos	x	AD74-09-04
598	Nokkapyörän haarukan tarkastus	x	AD75-02-03
617	Päätelineen saksinivelen tarkastus	(500h)	AD72-08-06
645	Istuinten lukituksen tarkastus	100h	AD75-24-02
687	Polttoainehanan tarkastus	x	AD76-18-04
700	Polttoaineen valintahanan muutos	x	LVD528A
713	Polttoaineen määrämittareiden tarkastus	310178	AD77-01-01
728	Moottorin säätövaijereiden päätteiden tarkastus	x	AD77-23-03
744	Tarkastuksia polttoainejärjestelmässä	x	AD77-12-01

821	-1	Polttoaineen vedenpoistiventtiin kahvan kansi	100h	AD78-23-01
872		Ohjauspyörän tarkastus	(100h)	AD69-22-02
900	-1	Polttoainesäiliöiden huohotuksen muutos	x	AD79-22-02
992		Ampeerimittarin kytkennän tarkastus	x	AD80-24-03
1400		Aperimittarin vaihto	x	AD86-17-01
2096		Laskusiivikkeiden käyttövaijerin kiinnityspultti	X	AD96-10-03
2324		Öljynjäähdyttimen letkujen tarkastus ja vaihto	(100H)	AD95-26-13
2647		Ilmasuodattimen vaihto	X	AD99-05-09
5172		Korkeusperäsimen vastapainon varsi	200h	EASA2005-0034
5173		Siipisalun tarkastus	7V	EASA2005-0032
5180		Päälaskutelineen tarkastus	(100H)	EASA2005-0035
5442		Piper Aircraft, Inc. Käsihjaimen varren tarkastus	100 FH / 12 kk	AD2010-15-10

Piper PA-28R(-)201()

728		Moottorin säätövaijereiden päätteiden tarkastus	x	AD77-23-03
900	-1	Polttoainesäiliöiden huohotuksen muutos	x	AD79-22-02
966	-1	Äänenvaimentimen korjaus	x	AD80-19-01
992		Ampeerimittarin kytkennän tarkastus	x	AD80-24-03
1034	-1	Öljyn pikatyhjennysventtiili	x	AD81-11-02
1400		Aperimittarin vaihto	x	AD86-17-01
2096		Laskusiivikkeiden käyttövaijerin kiinnityspultti	X	AD96-10-03
2183		Nokkatelineen muutostö	X	AD94-14-14
2324		Öljynjäähdyttimen letkujen tarkastus ja vaihto	(100H)	AD95-26-13
2425	-1	Päälaskutelineen tarkastus	(500H/1000H)	AD97-01-01 R1
2647		Ilmasuodattimen vaihto	X	AD99-05-09
5055		Ohjauspyörän kiinnitys	X	AD2004-14-12
5173		Siipisalun tarkastus	7V	EASA2005-0032
5442		Piper Aircraft, Inc. Käsihjaimen varren tarkastus	100 FH / 12 kk	AD2010-15-10

Piper PA-28R-180

415		Ohjauspyörän kiinnityksen varmistaminen	x	AD69-15-01
417		Muutoksia laskutelineisiin	x	
425		Sivuperäsintrimmin lukitusosan varmistaminen	x	
440		Potkurikuvun tarkastus ja vaihto	(25h)	AD70-09-02
467		Polttoaineen valitsinvivun tarkastus	x	
468	-2	Sivuvakaimen muotokaaren tarkastus	x	
516		Trimmilaipan sähkökytkimen modifiointi	x	AD72-17-05
517		Korkeusvakaimen kiinnityksen tarkastus	x	AD72-14-07
519	-2	Alternaattorin ulostulon päätteiden vaihto	311273	
563		Sivuvakaimen etukiinnityksen tarkastus	x	LVD748
608		Polttoainesuodattimen tyhjennysventtiin tarkastus	x	AD75-08-03
645		Istuinten lukituksen tarkastus	100h	AD75-24-02
699		Nokkatelineen apujousen kiinnityskorvakkeen tarkastus	x	AD76-15-08 R1
700		Polttoaineen valintahanan muutos	x	LVD528A
728		Moottorin säätövaijereiden päätteiden tarkastus	x	AD77-23-03
966	-1	Äänenvaimentimen korjaus	x	AD80-19-01
2096		Laskusiivikkeiden käyttövaijerin kiinnityspultti	X	AD96-10-03
2183		Nokkatelineen muutostö	X	AD94-14-14
2324		Öljynjäähdyttimen letkujen tarkastus ja vaihto	(100H)	AD95-26-13
2425	-1	Päälaskutelineen tarkastus	(500H/1000H)	AD97-01-01 R1
5172		Korkeusperäsimen vastapainon varsi	200h	EASA2005-0034
5173		Siipisalun tarkastus	7V	EASA2005-0032
5442		Piper Aircraft, Inc. Käsihjaimen varren tarkastus	100 FH / 12 kk	AD2010-15-10

Piper PA-28R-200

415		Ohjauspyörän kiinnityksen varmistaminen	x	AD69-15-01
425		Sivuperäsintrimmin lukitusosan varmistaminen	x	
440		Potkurikuvun tarkastus ja vaihto	(25h)	AD70-09-02
467		Polttoaineen valitsinvivun tarkastus	x	
468	-2	Sivuvakaimen muotokaaren tarkastus	x	
516		Trimmilaipan sähkökytkimen modifiointi	x	AD72-17-05
517		Korkeusvakaimen kiinnityksen tarkastus	x	AD72-14-07

519	-2	Alternaatton ulostulon pääte vaihto	311273		
563		Sivuvakaimen etukiinnityksen tarkastus	x	LVD748	
572		Takapenkin turvavöiden kiinnityksen muutos	x	AD74-09-04	
608		Polttoainesuodattimen tyhjennysventtiilin tarkastus	x	AD75-08-03	
645		Istuinten lukituksen tarkastus	100h	AD75-24-02	
650		Moottorin imuilman läpän kiinnityksen tarkastus	500h		
699		Nokkatelineen apujousen kiinnityskorvakkeen tarkastus	x	AD76-15-08	R1
700		Polttoaineen valintahanan muutos	x	LVD528A	
713		Polttoaineen määrämittareiden tarkastus	310178	AD77-01-01	
728		Moottorin säätövaijereiden pääteiden tarkastus	x	AD77-23-03	
966	-1	Äänenvaimentimen korjaus	x	AD80-19-01	
992		Ampeerimittarin kytkennän tarkastus	x	AD80-24-03	
1034	-1	Öljyn pikatyhjennysventtiili	x	AD81-11-02	
1400		Aperimittarin vaihto	x	AD86-17-01	
2096		Laskusiivikkeiden käyttövaijerin kiinnityspultti	X	AD96-10-03	
2183		Nokkatelineen muutosto	X	AD94-14-14	
2324		Öljynjäähdyttimen letkujen tarkastus ja vaihto	(100H)	AD95-26-13	
2425	-1	Päälaskutelineen tarkastus	(500H/1000H)	AD97-01-01	R1
5172		Korkeusperäsimen vastapainon varsi	200h	EASA2005-0034	
5173		Siipisalonn tarkastus	7V	EASA2005-0032	
5442		Piper Aircraft, Inc. Käsihjaimen varren tarkastus	100 FH / 12 kk	AD2010-15-10	

Piper PA-30

650		Moottorin imuilman läpän kiinnityksen tarkastus	500h		
880		Siivikkeiden tarkastus ja vahvistus	(100h)	AD79-20-10	
1176		Polttoainejärjestelmän tarkastus	50h	AD83-10-01	
1210		Siiven pääsalon tarkastus	x	AD83-19-03	
1291	-1	Kilven asennus ohjaamoon	x	AD85-02-05	R1
1881		Siivekesalkojen tarkastus	(100h)	AD77-08-01	
1882		Laskutelinejärjestelmän tarkastus	100h/500h/3v	AD77-13-21	
2182		Korkeusvakaimen tarkastus ja muutostyö	X	AD94-13-10	
2528	-1	Lisäys lentokäsikirjaan	010999	AD99-14-01	

Piper PA-31

781		Polttoaineen valintahanojen tarkastus	x	AD240278	
782		Oven lukon korjaus	x	AD78-05-05	
858		Korkeusperäsimen liikkeenrajoittimen tarkastus	x	AD79-12-02	
879		Muutos sähköjärjestelmään	151279	AD79-20-07	
960		Korkeusperäsimen vastapainojen tarkastus	x	AD80-17-02	
961		Ohjekilpien tarkastus	x	AD80-17-06	
965		Polttoaineen valintajärjestelmän tarkastus	100h	AD80-18-10	
975		Laskusiivikkeiden käyttöohjeiden muutos	x	AD80-21-07	
980	-1	Runkokaaren tarkastus ja vahvistus	X	AD96-12-12	
1063	-1	Laskusiivekekiskojen kiinnityksen korjaus	(50h)	AD81-23-06	
1087	-3	Laskusiivekejärjestelmän tarkastus	100h/500h	AD82-27-13	R1
1313		Laskutelineiden tarkastus	x	AD85-08-05	
1355		Polttoainehanojen paneelin tarkastus	x	LVD2044	
1398		Pakokaasuturbiinin sidevyön tarkastus ja vaihto	100h	AD82-16-05	R1
1401	-1	Letkujen vaihto	X	AD96-21-04	
1506		Polttoainesäiliöiden täyttöaukkojen pienennys	010489	AD87-21-01	
2020		Siivekivaijereiden merkitseminen	150494	AD92-27-05	
2116	-1	Korkeusperäsimen ohjausjärjestelmän tarkastus	X	AD93-24-02	R1
2123	-1	Laskutelineen käyttimen vahvistinkorvake	150894	AD96-21-11	
2125		Moottoreiden ilmanohjauslevyjen tiivistys	(50H)	AD93-23-13	
2369		Laskusiivekekiskojen kiinnityksen tarkastus/muutos	(100H)	AD96-10-15	
2370		Laskutelineen tarkastus ja muutos	(100H)	AD96-10-14	
2410		Siivikkeiden tarkastus	X	AD96-21-03	
2420		Laskutelineen valitsinvaijerin kiinnitys	X	AD96-24-13	
2442		Nokkapyörän tarkastus	(100H)	AD97-07-03	
2528	-1	Lisäys lentokäsikirjaan	010999	AD99-14-01	
2547		Korkeusperäsimen jousen tarkastus	(100H)/1000H	AD98-08-18	
2554	-1	Siipisalonn korjaus	X	AD98-09-25	

2653	Korkeusvakaimen tarkastus	(100H)	AD99-06-01	
2671	Korkeusperäsimen salon tarkastus	(100H)	AD99-12-05	
2745	Jäänpoistokumien käyttöohje	25052000	AD2000-06-06	
2821	Laskutelineukkujen saranat	100H/2000H	AD2000-25-01	
2859	Peräsimen tarkastus ja korjaus	X	AD2001-06-01	
5014	Sivuperäsimen vääntöputken tarkastus	12KK	AD2003-24-07	
5387 -1	Matkatavaratilan luukun tarkastus	1000H	AD2009-13-06	R1

Piper PA-31-350

782	Oven lukon korjaus	x	AD78-05-05	
828	Korkeusperäsinvaijerin tarkastus ja suojaus	x	AD78-26-11	
858	Korkeusperäsimen liikkeenrajoittimen tarkastus	x	AD79-12-02	
879	Muutos sähköjärjestelmään	151279	AD79-20-07	
960	Korkeusperäsimen vastapainojen tarkastus	x	AD80-17-02	
961	Ohjekilpien tarkastus	x	AD80-17-06	
965	Polttoaineen valintajärjestelmän tarkastus	100h	AD80-18-10	
980 -1	Runkokaaren tarkastus ja vahvistus	X	AD96-12-12	
1063 -1	Laskusiivekekiskojen kiinnityksen korjaus	(50h)	AD81-23-06	
1087 -3	Laskusiivekejärjestelmän tarkastus	100h/500h	AD82-27-13	R1
1313	Laskutelineiden tarkastus	x	AD85-08-05	
1355	Polttoainehanojen paneelin tarkastus	x	LVD2044	
1398	Pakokaasuturbiinin sidevyön tarkastus ja vaihto	100h	AD82-16-05	R1
1401 -1	Letkujen vaihto	X	AD96-21-04	
1506	Polttoainesäiliöiden täyttöaukkojen pienennys	010489	AD87-21-01	
2020	Siivekuvajereiden merkitseminen	150494	AD92-27-05	
2116 -1	Korkeusperäsimen ohjausjärjestelmän tarkastus	X	AD93-24-02	R1
2123 -1	Laskutelineen käyttimen vahvistinkorvake	150894	AD96-21-11	
2125	Moottoreiden ilmanohjauslevyjen tiivistys	(50H)	AD93-23-13	
2369	Laskusiivekekiskojen kiinnityksen tarkastus/muutos	(100H)	AD96-10-15	
2370	Laskutelineen tarkastus ja muutos	(100H)	AD96-10-14	
2410	Siivekkeiden tarkastus	X	AD96-21-03	
2420	Laskutelineen valitsinvaijerin kiinnitys	X	AD96-24-13	
2442	Nokkapyörän tarkastus	(100H)	AD97-07-03	
2528 -1	Lisäys lentokäsikirjaan	010999	AD99-14-01	
2547	Korkeusperäsimen jousen tarkastus	(100H)/1000H	AD98-08-18	
2554 -1	Siipisalon korjaus	X	AD98-09-25	
2653	Korkeusvakaimen tarkastus	(100H)	AD99-06-01	
2671	Korkeusperäsimen salon tarkastus	(100H)	AD99-12-05	
2745	Jäänpoistokumien käyttöohje	25052000	AD2000-06-06	
2821	Laskutelineukkujen saranat	100H/2000H	AD2000-25-01	
2859	Peräsimen tarkastus ja korjaus	X	AD2001-06-01	
5014	Sivuperäsimen vääntöputken tarkastus	12KK	AD2003-24-07	
5387 -1	Matkatavaratilan luukun tarkastus	1000H	AD2009-13-06	R1

Piper PA-31T()

5387 -1	Matkatavaratilan luukun tarkastus	1000H	AD2009-13-06	R1
---------	-----------------------------------	-------	--------------	----

Piper PA-32-300()

5442	Piper Aircraft, Inc. Käsihjaimen varren tarkastus	100 FH / 12 kk	AD2010-15-10	
------	---	----------------	--------------	--

Piper PA-32R(T)-300(T)

687	Polttoainehanan tarkastus	x	AD76-18-04	
699	Nokkatalineen apujousen kiinnityskorvakkeen tarkastus	x	AD76-15-08	R1
728	Moottorin säätövaijereiden päätteiden tarkastus	x	AD77-23-03	
769 -3	Öljynjäähdyttimen tarkastus	300979	AD78-16-08	
821 -1	Polttoaineen vedenpoistiventtiilin kahvan kansi	100h	AD78-23-01	
900 -1	Polttoainesäiliöiden huohotuksen muutos	x	AD79-22-02	
951	Kaasu vaijerin päätteen vaihto	x	AD80-14-02	
954	Radiolaitteiden asennuksen muutos	x	AD80-14-03	
992	Ampeerimittarin kytkennän tarkastus	x	AD80-24-03	
1400	Aperimittarin vaihto	x	AD86-17-01	
2059	Moottoripukin tarkastus	(100H)	AD93-05-10	
2096	Laskusiivekkeiden käyttövaijerin kiinnityspultti	X	AD96-10-03	

2324	Öljynjäähdyttimen letkujen tarkastus ja vaihto	(100H)	AD95-26-13	
2425 -1	Päälaskutelineen tarkastus	(500H/1000H)	AD97-01-01	R1
2647	Ilmasuodattimen vaihto	X	AD99-05-09	
5055	Ohjauspyörän kiinnitys	X	AD2004-14-12	
5173	Siipisaloon tarkastus	7V	EASA2005-0032	
5442	Piper Aircraft, Inc. Käsiohjaimen varren tarkastus	100 FH / 12 kk	AD2010-15-10	

Piper PA-32R(T)-301(T)

954	Radiolaitteiden asennuksen muutos	x	AD80-14-03	
992	Ampeerimittarin kytkennän tarkastus	x	AD80-24-03	
1066	Nokkatelineen korjaus	x	AD81-24-07	
1400	Aperimittarin vaihto	x	AD86-17-01	
2059	Moottoripukin tarkastus	(100H)	AD93-05-10	
2096	Laskusiivekkeiden käyttövaijerin kiinnityspultti	X	AD96-10-03	
2324	Öljynjäähdyttimen letkujen tarkastus ja vaihto	(100H)	AD95-26-13	
2647	Ilmasuodattimen vaihto	X	AD99-05-09	
5173	Siipisaloon tarkastus	7V	EASA2005-0032	
5438	Piper Aircraft Inc. Pistehitsatut pakoputken V-urakiristimet	25 Fh	AD2010-13-07	
5442	Piper Aircraft, Inc. Käsiohjaimen varren tarkastus	100 FH / 12 kk	AD2010-15-10	

Piper PA-34-200()

517	Korkeusvakaimen kiinnityksen tarkastus	x	AD72-14-07	
519 -2	Alternaattorin ulostulon pääteiden vaihto	311273		
645	Istuinten lukituksen tarkastus	100h	AD75-24-02	
728	Moottorin säätövaijereiden pääteiden tarkastus	x	AD77-23-03	
954	Radiolaitteiden asennuksen muutos	x	AD80-14-03	
992	Ampeerimittarin kytkennän tarkastus	x	AD80-24-03	
1189	Pakoputkiston äänenvaimentimen tarkastus	100h	AD83-14-05	
1400	Aperimittarin vaihto	x	AD86-17-01	
1509	Matkatavaratilan oven tarkastus ja korjaus	x	AD88-04-05	
1941	Sivuperäsinsjärjestelmän tarkastus ja korjaus	(50h)	AD92-08-04	
1958	Nokkatelineen pultin tarkastus	x	AD92-13-05	
2096	Laskusiivekkeiden käyttövaijerin kiinnityspultti	X	AD96-10-03	
2181	Päälaskutelineen muutostyö	(100H)	AD94-13-11	
2425 -1	Päälaskutelineen tarkastus	(500H/1000H)	AD97-01-01	R1
2528 -1	Lisäys lentokäsikirjaan	010999	AD99-14-01	
2647	Ilmasuodattimen vaihto	X	AD99-05-09	
5135	Nokkatelineen osien vaihto	(500H)	AD2005-13-16	
5147	Lämmittimen polttoainepumppu	X	AD2005-15-10	
5442	Piper Aircraft, Inc. Käsiohjaimen varren tarkastus	100 FH / 12 kk	AD2010-15-10	

Piper PA-34-220T

2096	Laskusiivekkeiden käyttövaijerin kiinnityspultti	X	AD96-10-03	
2181	Päälaskutelineen muutostyö	(100H)	AD94-13-11	
2528 -1	Lisäys lentokäsikirjaan	010999	AD99-14-01	
2647	Ilmasuodattimen vaihto	X	AD99-05-09	
5055	Ohjauspyörän kiinnitys	X	AD2004-14-12	
5135	Nokkatelineen osien vaihto	(500H)	AD2005-13-16	
5147	Lämmittimen polttoainepumppu	X	AD2005-15-10	
5442	Piper Aircraft, Inc. Käsiohjaimen varren tarkastus	100 FH / 12 kk	AD2010-15-10	

Piper PA-36-300()

1291 -1	Kilven asennus ohjaamoon	x	AD85-02-05	R1
1558	Siiven osien käyntiaikarajoitus	M	AD83-20-03	

Piper PA-38-112

813	Sivuvakaimen etukiinnityksen tarkastus	x	AD78-26-06	
818	Sivu- ja korkeusperäsimen tarkastus ja korjaus	(25h)	AD78-22-01	
826	Kehräpyörän korvakkeen kiinnityksen tarkastus	x	AD79-08-02	
850	Sivuvakaimen kiinnityksen tarkastus	x	AD79-08-02	
946 -1	Sivuperäsimen saranan tarkastus	(50h)	AD80-11-02	
1064	Moottoripukin tarkastus ja vaihto	x	AD81-23-07	
1139	Sivuvakaimen ja runkokaaren tarkastus	100h	AD82-27-08	

1161	Laskutelineen kiinnityspulttien vaihto	x	AD83-05-04
1187	Virtauksenirrottimen asennus	x	AD83-14-08
1201	Sivuvakaimen salkojen tarkastus	(100h)	AD83-19-01
1321	Ohjainjärjestelmän muutos	x	AD85-11-06
1749	Päälaskutelineen muutos	x	AD90-19-03

Piper PA-42-1000

2782	Lisäys lentokäsikirjaan	31082000	AD2000-14-08
5387 -1	Matkatavaratilan luukun tarkastus	1000H	AD2009-13-06 R1

Polyteknikkojen Ilmailukerho r.y.**PIK-15**

592	Turvavöiden kiinnityskohtien vahvistus	x	
1634	Siivekeohjainten tarkastus	100h	

Reims Aviation Industries**Cessna F150()**

387	Hansikaskotelon irrottaminen tai muutostyö	x	AD67-31-04
393	Sakkausvaroitussjärjestelmän tarkastus	x	AD68-17-04
488	Potkurin navan suojus	x	
571	Korkeusvakaimen etukiinnityksen tarkastus ja vahvistamine	100h	
856 -1	Muutos sähköjärjestelmään	x	AD79-08-03
932	Laskuiivekkeiden seurantakaapelin korvakkeen vaihto	x	AD80-06-03
1193 -2	Siivekkeiden vastapainojen tarkastus	x	AD83-17-06
1204	Hinauskäytössä tarvittavan peilin tarkastus	x	
1391	Sivuvakaimen kiinnityksen tarkastus	x	AD80-11-04
1421 -1	Moottorin ja potkurin säätimien kiinnityksen varmistus	X	AD86-24-07
1532	Polttoainesäiliöiden huohotuksen parannus	x	AD79-10-14
1546	Akun johdon kiinnitys	x	AD88-15-06
1602	Laskusiivekkeen matoruuvien tarkastus,voitelu,muut.	(100h)/010589	AD72-03-03
1760	Olkävöiden kiinnityksen tarkastus	x	CSI/6.1.90
2126	Säätövastuksen vaihto	150894	AD93-24-15
2388	Rajakerrosaidan tarkastus.	X	AD96-12-23
2431	Letkujen tarkastus	150597	AD97-01-13
2747	Polttoainesuodattimen tarkastus	01062000	AD2000-06-01
5067	Olkävöiden korjaus	X	AD2004-19-01
5383 -2	Sivuperäsimen rajoittimet	100 TIS	AD2009-10-09 R2

Cessna F152

932	Laskuiivekkeiden seurantakaapelin korvakkeen vaihto	x	AD80-06-03
1208	Siivekesaranoiden tarkastus	x	AD83-22-06
1391	Sivuvakaimen kiinnityksen tarkastus	x	AD80-11-04
1421 -1	Moottorin ja potkurin säätimien kiinnityksen varmistus	X	AD86-24-07
1760	Olkävöiden kiinnityksen tarkastus	x	CSI/6.1.90
2388	Rajakerrosaidan tarkastus.	X	AD96-12-23
2431	Letkujen tarkastus	150597	AD97-01-13
2747	Polttoainesuodattimen tarkastus	01062000	AD2000-06-01
5383 -2	Sivuperäsimen rajoittimet	100 TIS	AD2009-10-09 R2

Cessna F172()

329	Imukomun ja kaasuttimen välisen liitoksen tiivistäminen	x	
393	Sakkausvaroitussjärjestelmän tarkastus	x	AD68-17-04
406	Polttoainemäärämerkintöjen muutos	x	AD71-18-01
458 -1	Nokkatelineen saksinivelen pultin tarkastus suksikoneilla	100h/50h	
502	Polttoainevalitsinkilven asennus	011072	AD72-07-02
570 -1	Takarungon runkokaaren tarkastaminen	x	AD74-04-01
856 -1	Muutos sähköjärjestelmään	x	AD79-08-03
932	Laskuiivekkeiden seurantakaapelin korvakkeen vaihto	x	AD80-06-03
1008 -1	Korkeusperäsinjärjestelmän tarkastus	x	AD81-16-09
1125	Pyöränakselin vaihto suksikäytössä	J	
1181	Ohjaussauvan ohjaimen muutos	x	AD83-10-03

1193	-2	Siivekkeiden vastapainojen tarkastus	x	AD83-17-06
1204		Hinauskäytössä tarvittavan peilin tarkastus	x	
1208		Siivekesaranoiden tarkastus	x	AD83-22-06
1421	-1	Moottorin ja potkurin säätimien kiinnityksen varmistus	X	AD86-24-07
1532		Polttoainesäiliöiden huohotuksen parannus	x	AD79-10-14
1602		Laskusiivekkeen matoruuvien tarkastus,voitelu,muut.	(100h)/010589	AD72-03-03
1760		Olkavöiden kiinnityksen tarkastus	x	CSI/6.1.90
2126		Säätövastuksen vaihto	150894	AD93-24-15
2431		Letkujen tarkastus	150597	AD97-01-13
2718		Polttoaineen valintaventtiili	X	AD99-27-02
2747		Polttoainesuodattimen tarkastus	01062000	AD2000-06-01
2921		Karttavalokytkimen tarkastus	12KK	AD2001-23-03
5067		Olkavöiden korjaus	X	AD2004-19-01
5331		Varastaattisen järjestelmän valintaventtiili	12052008	AD2008-10-02
5364		Varastaattisen järjestelmän valintaventtiili	X	AD2008-26-10
Cessna F182()				
721		Kaasuttimen imukomun tiivisteiden tarkastus	x	AD77-04-05
764	-1	Hätälähettimen antennikaapelin kiinnityksen tarkastus	150378	AD78-01-14
856	-1	Muutos sähköjärjestelmään	x	AD79-08-03
908		Alternaattorin kiinnityksen ja maadotuksen tarkastus	x	AD79-25-07
1125		Pyöränakselin vaihto suksikäytössä	J	
1193	-2	Siivekkeiden vastapainojen tarkastus	x	AD83-17-06
1204		Hinauskäytössä tarvittavan peilin tarkastus	x	
1421	-1	Moottorin ja potkurin säätimien kiinnityksen varmistus	X	AD86-24-07
1541		Polttoainesäiliöiden tarkastus	(12kk)	AD84-10-01
1760		Olkavöiden kiinnityksen tarkastus	x	CSI/6.1.90
2431		Letkujen tarkastus	150597	AD97-01-13
2747		Polttoainesuodattimen tarkastus	01062000	AD2000-06-01
5330	-1	SMA. Moottorin imuiletkujen tarkastus (EASA.A..S.0077	50H	EASA2008-0078 R1
5331		Varastaattisen järjestelmän valintaventtiili	12052008	AD2008-10-02
5364		Varastaattisen järjestelmän valintaventtiili	X	AD2008-26-10
Cessna F406				
1975		Matkustajaistuinten vahvistaminen	X	AD92-16-18
2431		Letkujen tarkastus	150597	AD97-01-13
5165		Siivekekorvakkeiden tarkastus	19022006	F-2005-177
5201		Radiovarustuksen pääkytkin	X	EASA2006-0134
5293		Laskutelineen varausotto	X	EASA2007-0190
5388		Laskutelineen varausotto	02112009	EASA2009-0128
Cessna FA150()				
488		Potkurin navan suojus	x	
571		Korkeusvakaimen etukiinnityksen tarkastus ja vahvistaminen	100h	
856	-1	Muutos sähköjärjestelmään	x	AD79-08-03
932		Laskusiivekkeiden seuranta-kaapelin korvakkeen vaihto	x	AD80-06-03
1391		Sivuvakaimen kiinnityksen tarkastus	x	AD80-11-04
1421	-1	Moottorin ja potkurin säätimien kiinnityksen varmistus	X	AD86-24-07
1532		Polttoainesäiliöiden huohotuksen parannus	x	AD79-10-14
1546		Akun johdon kiinnitys	x	AD88-15-06
1602		Laskusiivekkeen matoruuvien tarkastus,voitelu,muut.	(100h)/010589	AD72-03-03
1760		Olkavöiden kiinnityksen tarkastus	x	CSI/6.1.90
2279	-1	Sivuperäsinpolkimien kiinnitys	1000H/5V	
2388		Rajakerosaidan tarkastus.	X	AD96-12-23
2431		Letkujen tarkastus	150597	AD97-01-13
2747		Polttoainesuodattimen tarkastus	01062000	AD2000-06-01
5383	-2	Sivuperäsimen rajoittimet	100 TIS	AD2009-10-09 R2
Cessna FA152				
932		Laskusiivekkeiden seuranta-kaapelin korvakkeen vaihto	x	AD80-06-03
1208		Siivekesaranoiden tarkastus	x	AD83-22-06
1391		Sivuvakaimen kiinnityksen tarkastus	x	AD80-11-04
1421	-1	Moottorin ja potkurin säätimien kiinnityksen varmistus	X	AD86-24-07

1760		Olkavöiden kiinnityksen tarkastus	x	CSI/6.1.90	
2279	-1	Sivuperäsinpolkimien kiinnitys	1000H/5V		
2388		Rajakerosaidan tarkastus.	X	AD96-12-23	
2431		Letkujen tarkastus	150597	AD97-01-13	
2747		Polttoainesuodattimen tarkastus	01062000	AD2000-06-01	
5383	-2	Sivuperäsimen rajoittimet	100 TIS	AD2009-10-09	R2

Cessna FR172()

393		Sakkausvaroitussjärjestelmän tarkastus	x	AD68-17-04	
441		Kellukeasennuksen etukorvakkeen tarkastus	100h		
458	-1	Nokkatileineen saksinivelen pultin tarkastus suksikoneilla	100h/50h		
570	-1	Takarungon runkokaaren tarkastaminen	x	AD74-04-01	
932		Laskuiivikkeiden seurantakaapelin korvakkeen vaihto	x	AD80-06-03	
1008	-1	Korkeusperäsinjärjestelmän tarkastus	x	AD81-16-09	
1125		Pyöränakselin vaihto suksikäytössä	J		
1181		Ohjaussauvan ohjaimen muutos	x	AD83-10-03	
1193	-2	Siivekkeiden vastapainojen tarkastus	x	AD83-17-06	
1204		Hinauskäytössä tarvittavan peilin tarkastus	x		
1208		Siivekesaranoiden tarkastus	x	AD83-22-06	
1408		Polttoainesäiliöiden pikatyhjennysventtiilit	x	AD86-19-11	
1421	-1	Moottorin ja potkurin säätimien kiinnityksen varmistus	X	AD86-24-07	
1532		Polttoainesäiliöiden huohotuksen parannus	x	AD79-10-14	
1602		Laskusiivikkeiden matoruuvien tarkastus,voitelu,muut.	(100h)/010589	AD72-03-03	
1760		Olkavöiden kiinnityksen tarkastus	x	CSI/6.1.90	
2126		Säätövastuksen vaihto	150894	AD93-24-15	
2431		Letkujen tarkastus	150597	AD97-01-13	
2718		Polttoaineen valintaventtiili	X	AD99-27-02	
2747		Polttoainesuodattimen tarkastus	01062000	AD2000-06-01	
2921		Karttavalokytkimen tarkastus	12KK	AD2001-23-03	
5067		Olkavöiden korjaus	X	AD2004-19-01	
5331		Varastaattisen järjestelmän valintaventtiili	12052008	AD2008-10-02	
5364		Varastaattisen järjestelmän valintaventtiili	X	AD2008-26-10	

Revo. Incorporated**LA-4-200**

599		Sivuperäsimen ohjausjärjestelmän muutos	(100h)	AD74-26-02	
649		Varoituskilven asennus	x	AD76-02-01	
673		Polttoaineen suodattimen ja ruiskutusyksikön tarkastus	1.9.76	AD76-12-11	
701		Öljynjäähdyttimen tarkastus	x	AD76-24-02	
890		Sulakkeen asennus	x	AD79-21-09	
2771		Siipisaloon kiinnitys	X	AD2000-10-22	
3007		Siiven pääsalon tarkastus	X	AD2002-21-05	
5132		Korkeusvakaimen kiinnityskorvakkeiden tarkastus	50H/850H	AD2005-12-02	

SAAB AB. Aeronautics**MFI-9(B)**

729		Sivuperäsinpolkimien tarkastus ja vaihto	(500h)	LVD534	
979		Moottorin kiinnityspulttien vaihto	1000h	LVD1653	
1131		Nopeusmittarin värimerkinnot	x	LVD1840	
1390		Korkeusvakaimen etukiinnityksen tark.	311286	LVD1-019	
1617		Murtuma- ja syöpymätarkastus	x	LVD1-032	
1716		Polttoainesäiliön syöttöputken tarkastus	x	LVD1-039	

Saab 91D Safir

1124	-2	Korkeusperäsimen saloon tarkastus	(200h)	LVD1832	
1381		Käsiikäyttöisen polttoainepumpun tarkastus	100h	LVD1-017	
2027	-2	Pulttien vaihto ja särötarkastuksia	3000H/6000H	LVD1-058	B
2397		Rungon pääpalkin tarkastus	12KK	LVD1-100	
2755		Laskutelineen toiminnan tarkastus	30042001	SAD1-154	R1

Scintex Aviation**CP301-C2**

216	Ohjaussauvan tarkastus	010663	F-62-12-8
249	Laskutelineen joustintuki	50h	F-63-9-9

Short Brothers & Harland Ltd**SC7 Skyvan**

2269	Ohjainjärjestelmä	1200H	
2391	Runkosalkojen tarkastus.	X	CAA009-01-96
2799	Ohjainjärjestelmän ketjujen tarkastus	X	CAA011-04-2000
5257	Laskusiivekkeen käyttövipu	25012007	EASA2007-0013

Skandinavisk Aero Industri**KZ-VII**

72	-1	Vesilentotoiminta	jatk.
774		Takaistuimen turvavöiden kiinnitys	150375
1042		Kilven asennus ohjaamoon	x

Sky International**S-1()**

1715		Polttoainesäiliön kiinnityspantojen tarkastus	x	OH-XPD
2367		Ohjaussauvan vaihto.	(50H)	AD96-10-12
2475		Siipikorvakkeiden tarkastus ja muutos	50H	AD97-17-07
5174		Korkeusvakaimen tuen tarkastus	20012006	EASA2005-0031

Stemme GmbH & Co.**Stemme ST10-()**

5243		Polttoaineletkujen liittimet	12102006	EASA2006-0310
5244	-1	Jäähdytysnesteen vaihto	12102006	EASA2006-0311
21265		Blade Follower 10AP-VM - Replacement	X	EASA2006-0373R

Suomen Ilmailuliitto ry.**HK-2**

592		Turvavöiden kiinnityskohtien vahvistus	x
-----	--	--	---

Taylorcraft Aeroplanes Ltd**Auster 4**

55	-1	Vakaimen kiinnityskorvake	310155	ARB42	R2
56		Pakokaasun tunkeutuminen ohjaamoon	x	ARB40	
113		Vakaimen etummaisien kiinnityspotken tarkastus	250h	LVD1	
149		Korkeusperäsimen säätölaipan vaijeri	x		
159		Laskusiivekkeiden vipuvarren tarkastus	010561	LVD32	
172		Korkeusperäsimen säätölaipan ohjauksen tarkastus	300961	LVD55	
2325		Sivuperäsinvaijereiden tarkastus ja vaihto	50H/200H	CAA2490PRE80	

Auster 6A

55	-1	Vakaimen kiinnityskorvake	310155	ARB42	R2
56		Pakokaasun tunkeutuminen ohjaamoon	x	ARB40	
113		Vakaimen etummaisien kiinnityspotken tarkastus	250h	LVD1	
149		Korkeusperäsimen säätölaipan vaijeri	x		
172		Korkeusperäsimen säätölaipan ohjauksen tarkastus	300961	LVD55	
2325		Sivuperäsinvaijereiden tarkastus ja vaihto	50H/200H	CAA2490PRE80	

True Flight Holdings LLC**AA-1()**

499	-1	Korkeusperäsinterin jousisylinteri	100h	AD72-07-10
527		Syöpyminen verhouksen alla	x	

546		Mittaritaulun kilvet	310873	AD73-13-07	
583	-1	Ohjainpintojen vajereiden ja kehräpyörien tarkastus	100h	AD72-06-02	
614		Seossäätövaijerin tarkastus ja vaihto	100h/500h	AD75-09-07	
705		Ohjauspyörän akselin tarkastus	x		
759		Kumisuojuksen asentaminen laskusiivekeytkimeen	100h		
798		Polttoaineen määrämittareiden muutostyö	x	AD78-13-04	
1344		Istuinvöiden kiinnityskorvakkeet	x	AD85-21-02	
5179	-1	Liimasaumojen tarkastus	150H/12KK	EASA2005-0036	R1

AA-5()

527		Syöpyminen verhouksen alla	x		
656		Seossäätövaijerin muutos	x	AD76-04-15	
658		Moottoripellin saranan tarkastus ja vaihto	x	AD76-0-02	
702		Öljynjäähdyttimen tarkastus	x	AD76-22-09	
705		Ohjauspyörän akselin tarkastus	x		
722		Imuilman lämmityksen läpän tarkastus	x		
730		Varastaattisen järjestelmän venttiilin puhdistus ja voitelu	x	AD77-08-03	
759		Kumisuojuksen asentaminen laskusiivekeytkimeen	100h		
1065		Imuilman suodattimen tarkastus	(25h)	AD81-24-03	
1271	-1	Siivekkeiden tarkastus ja muutos	(100h)	AD79-22-04	
1649	-1	Polttoainejärjestelmän tarkastus	x	AD89-18-08	
5151		Siipipulttien tarkastus	X	AD95-19-15	R1
5179	-1	Liimasaumojen tarkastus	150H/12KK	EASA2005-0036	R1

Twin Commander Aircraft Corporation**500()**

1041	-1	Korkeusperäsimen vastapainojen asennus	(25h)	AD75-12-09	R2
1504		Polttoainesäiliöiden täyttöaukkojen pienennys	x	AD87-21-07	
2151		Siipisaloon tarkastus	(12/30/36KK)	AD94-04-14	
2152		Siipisaloon tarkastus	500H	AD94-04-13	
2550		Laskusiivekejärjestelmän tarkastus	X	AD98-07-17	
2551		Siipien kiinnityksen tarkastus	M	AD98-08-19	
2598		Lisäys lentokäsikirjaan	151298	AD98-20-34	

690()

1273		Moottoreiden vaimentimien tarkastus	x	AD84-19-05	
1420	-2	Muutos lentokoneen käyttöohjeisiin	X	AD87-24-07	R1
2151		Siipisaloon tarkastus	(12/30/36KK)	AD94-04-14	
2153		Siipikaarien korjaus ja siipisaloon tarkastus	X	AD94-04-12	
2267		Sivuvakaimien tarkastus ja korjaus	(500H)	AD95-13-02	
2299		Muutoksia lento-ohjeisiin	X	AD95-19-18	
2550		Laskusiivekejärjestelmän tarkastus	X	AD98-07-17	
2551		Siipien kiinnityksen tarkastus	M	AD98-08-19	
2598		Lisäys lentokäsikirjaan	151298	AD98-20-34	
2728		Jäänpoistokumien käyttöohje	01052000	AD2000-02-30	
5218		Siivekesaranoiden kiinnitys	21082007	AD2006-15-01	

HELIKOPTERIT JA AUTOGIROT - H**Agusta, S.P.A. Costruzioni A.G.****Agusta-Bell 206B()**

773	Pyrstöroottoriakselin laakeripitimien vaihto	x	RAI78-130
810	Ohjainjärjestelmään kuuuvien laakereiden tarkastus	x	
854	Vapaapyörästä akselin tarkastus	x	
864	Pääroottorin ohjauslevyn tarkastus	100h	
909	Pääroottorin navan suojaus syöpymältä	(100h)	
918	Pituusjäykisteiden tarkastus	300h	
967	Pyrstöroottorin vaihteiston kiinnitys	x	
989	Ulkopuolisen vintturin muutos ja tarkastus	010381	
1020	Pyrstöroottorin lapojen vaihto	010682	
1099	Vintturin sähkökytkennän muutos	011282	
1121	Pyrstöroottorin lapojen kiinnitys	280283	
1170	Moottorin kiinnitystukien ja käyttöakselin tark.	x	
1194	Moottorin ilmanottoaukon renkaan kiinnitys	x	
1220	Vintturin tarkastus ja muutos	310784	
1254	Pääroottorin maston tarkastus	311284	
1284	Moottorin imuilma-aukon muotolevyn tiiviste	x	
1305	Hätäkelukkeiden kilvet	311285	
1324	Öljyputken kiinnitys	311285	
1325	Sokkien asennus ohjaimiin	311285	
1333	Pääroottorin lapojen kiinnitysmutterit	jp	
1373	Pyrstöroottorin lapojen tarkastus	100h	AD85-26-06
1414	Öljynjäähdyttimen tuulettimen tarkastus	(300h)	
1423	Polttoainesuodattimen muutos	x	
1426	Pyrstöroottorin tarkastus	x	AD86-24-01
1442	Pääroottorin maston vaihto	x	AD87-10-11
1485	Hätäventtiileiden täyttöventtiilin korjaus	x	
1497	Pyrstöroottorin lapakulmien säätötangot	x	
1527	Polttoaineventtiilin sähköliitin	300688	
1586	Pyrstöroottorin napakappaleen tarkastus	x	AD88-23-03
1629 -1	Letkujen tarkastus	x	
1655 -1	Pääroottorin lapojen tarkastus	x	AD89-22-01
1666	Latausjärjestelmän varoitusvalo	x	
1717	Pyrstöroottorin lapojen tarkastus	x	AD90-13-01
1736	Ohjainjärjestelmän pulttien tarkastus	011190/24KK	
1762	Pyrstöroottorin lapojen tarkastus IV	x	AD90-21-03
1776 -1	Rajoittimien asennus kellukkeisiin	x	AD91-03-13
1778	Vapaakytkimen kuoren istukan tarkastus	x	
1779	Pyrstöroottorin ohjaustangon asennus	280290	
1880	Kuormakoukun laukaisuvaajerin tarkastus	100h	
1890 -1	Polttoainehanan katkaisimen vaihto	300492	
1935	Pääroottorin vaihteiston planeettapyörästä	X	AD92-06-12
1967	Sivuvakaimen kiinnityksen tarkastus	010193	AD92-09-07
1969	Voimansiirtoakselin tiivisteiden vaihto	(JL)	
1970 -1	Pyrstöroottorivaihteiston öljymäärän osoitin	X	
2031	Pyrstöroottoriakselin laakereiden kiinnityskorvakkeet	010693	
2075	Varotuskilven vaihto	011193	
2187	Pyrstöroottorin ohjauspää	311094/311294	
2191	Pääroottorin lapojen tarkastus	X	AD94-15-07
2204	Pääroottorin ohjauslevyn tuen tarkastus	(50H)	AD94-19-02
2208	Pääroottorin navan niveltapin tarkastus	150295	AD94-20-03
2307	Pääroottorin navan niveltapin poisto käytöstä.	290296	
2308	Moottorin kiinnitystukien tarkastus ja vaihto	010197	
2309 -1	Ylikuumenemisilmaisimen asennus	X	CF-95-19
2316	Laskutelineen poikkiputkien tarkastus	(300H/VT)	CF-95-17
2338	Pyrstöroottorin vaihteiston kiinnityksen tarkastus	100H/VH	RAI96-193

2339	Servoaktuaattoreiden pulttien tarkastus	X	
2340	Voimansiirtoakselin kytkimen kiinnitys	X	
2341	Laakerikorvakkeiden joisen tarkastus	310796	
2343	Voimansiirtoakselin tarkastus	JP	AD96-06-04
2376	Polttoainekilven tarkastus	300H/VH	CF-96-11
2416	Tuulilasin tarkastus	100H	
2446	Osien käyntiaikarajoitus	M	CF-97-03
2511	Pääroottori	010300	
2579	Pääroottorin lapojen tarkastus	(10H)	RAI98-283
2630 -1	Poikkiputkien tarkastus	31122000	CF-98-43
2777	Ohjainjärjestelmän tarkastus	31012001	RAI2000-343
2785	Pyrstöroottorin lapojen tarkastus	23082000	RAI2000-394
2789	Polttoainejärjestelmän tarkastus	31102000	RAI2000-356
2895	Lastunilmaisimien tarkastus	15122001	CF-2001-33
2933	Magneettijarrun tarkastus	15022002	RAI2001-524
3110	Pyrstöroottoriakselin välilevy	17102007	I-2007-324
5043	Pyrstöroottorin lapojen jättöreunan tarkastus	BT	I-2004-141
5175	Pääroottorin lapojen korjaus	X	I-2005-406
5238	Sivuvakaimen kiinnitys	22122006	EASA2006-0275
5251	Pääroottorin pulttien vaihto	25012007	EASA2006-0371
5262	Vääntö- ja jännityspakat	1200H/2V	AD78-11-02 R1
5263	Pakoputkien kiinnityspantojen tarkastus	100H/1V	EASA2007-0043
5268	Pyrstöpuomin kiinnityskorvake	X	CF-2007-01
5269	Ohjaussauvan tarkastus	X	AD85-25-01
5273	Pääroottorin vaihteiston kiinnitys	01052007	EASA2007-0089
5304	Pääroottorin vaihteiston kiinnitys	15102007	EASA2007-0257
5372	Moottorin pyörimisnopeus	5FH	EASA2009-0022-
5379	Pääroottorin laakeri	27032009	EASA2009-0067-
5406	Ohjaussauvan laakeri	31012010	EASA2009-0226
5450	Pyrstöroottorin lapojen vaihto	X	EASA2010-0272-

AutoGyro GmbH**MT 03**

3141	Roottorin ohjaintankojen asennuksen tarkastus	15062011	DULV 06-1
3142	Roottorin lapojen tarkastus	15062011	DULV 2010-004
3144	Roottorin lapojen lentoaika	700H	EMPD2011-006-E

Bell Helicopter Textron**Bell 206B()**

981	Runkokaaren vahvistus	311281	
989	Ulkopuolisen vintturin muutos ja tarkastus	010381	
1020	Pyrstöroottorin lapojen vaihto	010682	
1099	Vintturin sähkökytkennän muutos	011282	
1194	Moottorin ilmanottoaukon renkaan kiinnitys	x	
1220	Vintturin tarkastus ja muutos	310784	
1254	Pääroottorin maston tarkastus	311284	
1305	Hätäkelukkeiden kilvet	311285	
1325	Sokkien asennus ohjaimiin	311285	
1373	Pyrstöroottorin lapojen tarkastus	100h	AD85-26-06
1414	Öljynjäähdyttimen tuulettimen tarkastus	(300h)	
1423	Polttoainesuodattimen muutos	x	
1426	Pyrstöroottorin tarkastus	x	AD86-24-01
1442	Pääroottorin maston vaihto	x	AD87-10-11
1485	Hätäventtiileiden täyttöventtiilin korjaus	x	
1497	Pyrstöroottorin lapakulmien säätötangot	x	
1527	Polttoaineventtiilin sähköliitin	300688	
1586	Pyrstöroottorin napakappaleen tarkastus	x	AD88-23-03
1629 -1	Letkujen tarkastus	x	
1655 -1	Pääroottorin lapojen tarkastus	x	AD89-22-01
1666	Latausjärjestelmän varoitusvalo	x	

1717	Pyrstöroottorin lapojen tarkastus	x	AD90-13-01	
1736	Ohjainjärjestelmän pulttien tarkastus	011190/24KK		
1762	Pyrstöroottorin lapojen tarkastus IV	x	AD90-21-03	
1776	-1 Rajoittimien asennus kellukkeisiin	x	AD91-03-13	
1779	Pyrstöroottorin ohjaustangon asennus	280290		
1880	Kuormakoukun laukaisuvaijerin tarkastus	100h		
1890	-1 Polttoainehanan katkaisimen vaihto	300492		
1935	Pääroottorin vaihteiston planeettapyörästä	X	AD92-06-12	
1953	Sivuvakaimen kiinnityksen tarkastus	010992	AD92-09-07	
1967	Sivuvakaimen kiinnityksen tarkastus	010193	AD92-09-07	
1969	Voimansiirtoakselin tiivisteiden vaihto	(JL)		
1970	-1 Pyrstöroottorivaihteiston öljymäärän osoitin	X		
2031	Pyrstöroottoriakselin laakereiden kiinnityskorvakkeet	010693		
2075	Varotuskilven vaihto	011193		
2191	Pääroottorin lapojen tarkastus	X	AD94-15-07	
2204	Pääroottorin ohjauslevyn tuen tarkastus	(50H)	AD94-19-02	
2208	Pääroottorin navan niveltapin tarkastus	150295	AD94-20-03	
2225	Pyrstöakselin kannatinlaakerin korvake	X	AD94-24-11	
2307	Pääroottorin navan niveltapin poisto käytöstä.	290296		
2309	-1 Ylikuumentamisilmaisimen asennus	X	CF-95-19	
2316	Laskutelineen poikkiputkien tarkastus	(300H/VT)	CF-95-17	
2339	Servoakuaattoreiden pulttien tarkastus	X		
2340	Voimansiirtoakselin kytkimen kiinnitys	X		
2341	Laakerikorvakkeiden joiden tarkastus	310796		
2343	Voimansiirtoakselin tarkastus	JP	AD96-06-04	
2376	Polttoainekilven tarkastus	300H/VH	CF-96-11	
2416	Tuulilasin tarkastus	100H		
2446	Osien käyntiaikarajoitus	M	CF-97-03	
2511	Pääroottori	010300		
2630	-1 Poikkiputkien tarkastus	31122000	CF-98-43	
2769	Ohjainjärjestelmän tarkastus	15082000	CF-2000-13	
2833	Lennot lumisateessa	X	CF-2001-03	R1
2895	Lastunilmaisimien tarkastus	15122001	CF-2001-33	
3109	Pyrstöroottoriakselin välilevy	17102007	CF-2007-16	
5095	Pyrstöroottorin lapojen tarkastus	(JP)/31012005	CF-2004-25	
5100	Aukaisukahvojen tarkastus	31012005	CF-2004-27	
5123	-3 Muutoksia polttoainejärjestelmässä	30102007	CF-2005-10	R3
5133	Pyrstöroottorin lapojen jättöreunan tarkastus	100H	CF-2004-05	R2
5149	Laskutelineen poikkiputket STC SH1392SO	300H/12KK	AD2005-16-04	
5212	Sivuvakaimen kiinnitys	100H	CF-2006-12	
5250	-1 Pääroottorin pulttien hylkäys	18052007	CF-2006-23	R1
5262	Vääntö- ja jännityspakat	1200H/2V	AD78-11-02	R1
5268	Pyrstöpuomin kiinnityskorvake	X	CF-2007-01	
5269	Ohjaussauvan tarkastus	X	AD85-25-01	
5272	-1 Pääroottorin vaihteiston kiinnitys	01052007	CF-2007-02	
5305	-2 Moottorin pyörimisnopeus	19.12.2009	CF-2007-13	R2
5378	-1 Ohjaussauvan asennus	10h/15.10.2009	CF-2009-10	R1
5397	Ohjaimien laakerit	10FH/9.9.09	CF-2009-32	
5403	Pääroottorin laakeri	15.10.2009	CF-2009-34	
5417	Lentokäsikirjan muutos	14.1.2010	CF-2009-43	
5448	Pyrstöroottorin lavat	02122010	CF-2007-21	R1
Bell 206L-()				
1043	Korkeusvakaimen tarkastus	JL	AD78-24-06	R1
1082	Korkeusvakaimen korjaus ja vaihto	x	AD82-05-03	
1305	Hätäkellukkeiden kilvet	311285		
1312	Pääroottorin lapojen tarkastus	x	AD85-09-04	
1325	Sokkien asennus ohjaimiin	311285		
1373	Pyrstöroottorin lapojen tarkastus	100h	AD85-26-06	
1426	Pyrstöroottorin tarkastus	x	AD86-24-01	
1442	Pääroottorin maston vaihto	x	AD87-10-11	

1459	Korkeusvakaimen tarkastus	x	AD87-15-01	
1586	Pyrstöroottorin napakappaleen tarkastus	x	AD88-23-03	
1590	Muutoksia polttoainejärjestelmään	x	AD88-26-03	
1629	-1 Letkujen tarkastus	x		
1655	-1 Pääroottorin lapojen tarkastus	x	AD89-22-01	
1656	Korkeusvakaimen tarkastus	x	AD89-20-13	
1666	Latausjärjestelmän varoitusvalo	x		
1717	Pyrstöroottorin lapojen tarkastus	x	AD90-13-01	
1762	Pyrstöroottorin lapojen tarkastus IV	x	AD90-21-03	
1776	-1 Rajoittimien asennus kellukkeisiin	x	AD91-03-13	
1890	-1 Polttoainehanan katkaisimen vaihto	300492		
1935	Pääroottorin vaihteiston planeettapyörästä	X	AD92-06-12	
1970	-1 Pyrstöroottorivaihteiston öljymäärän osoitin	X		
2031	Pyrstöroottoriakselin laakereiden kiinnityskorvakkeet	010693		
2075	Varotuskilven vaihto	011193		
2191	Pääroottorin lapojen tarkastus	X	AD94-15-07	
2204	Pääroottorin ohjauslevyn tuen tarkastus	(50H)	AD94-19-02	
2208	Pääroottorin navan niveltapin tarkastus	150295	AD94-20-03	
2225	Pyrstöakselin kannatinlaakerin korvake	X	AD94-24-11	
2309	-1 Ylikuumenemisilmaisimen asennus	X	CF-95-19	
2316	Laskutelineen poikkiputkien tarkastus	(300H/VT)	CF-95-17	
2356	Polttoaineen tyhjennysputkien korjaus	X	CF-96-10	
2376	Polttoainekilven tarkastus	300H/VH	CF-96-11	
2399	Lämpötilan osoittimen vaihto	X	CF-96-13	
2446	Osien käyntiaikarajoitus	M	CF-97-03	
2594	Pyrstöpuomin korjaus	310599/(1000H)	CF-98-27	
2630	-1 Poikkiputkien tarkastus	31122000	CF-98-43	
2769	Ohjainjärjestelmän tarkastus	15082000	CF-2000-13	
2845	Pyrstöpuomin tarkastus ja korjaus	30042001	CF-1998-42	R4
2895	Lastunilmaisimien tarkastus	15122001	CF-2001-33	
3109	Pyrstöroottoriakselin välilevy	17102007	CF-2007-16	
5094	Polttoainemäärän ilmaisin	31122004	CF-2004-24	
5095	Pyrstöroottorin lapojen tarkastus	(JP)/31012005	CF-2004-25	
5133	Pyrstöroottorin lapojen jättöreunan tarkastus	100H	CF-2004-05	R2
5262	Vääntö- ja jännityspakat	1200H/2V	AD78-11-02	R1
5268	Pyrstöpuomin kiinnityskorvake	X	CF-2007-01	
5269	Ohjaussauvan tarkastus	X	AD85-25-01	
5276	Korkeusvakaimen tarkastus	09052007	CF-2007-03	
5305	-2 Moottorin pyörimisnopeus	19.12.2009	CF-2007-13	R2
5378	-1 Ohjaussauvan asennus	10h/15.10.2009	CF-2009-10	R1
5397	Ohjaimien laakerit	10FH/9.9.09	CF-2009-32	
5403	Pääroottorin laakeri	15.10.2009	CF-2009-34	
5413	Pyrstöpuomin kiinnitys	100FH	CF-2009-41	
5448	Pyrstöroottorin lavat	02122010	CF-2007-21	R1
5468	-1 Hydrauliservon tarkastus	19122011	CF-2011-19	R1
5478	Pääroottorin lavat	24122011	CF-2011-43	
5480	Pääroottorin lavat	(10 fh)	CF-2011-44	

Enstrom Helicopter Corporation**280()**

837	Ahtimen muutostyö	x	AD79-03-20	
849	Pyrstöroottorin tarkastus- ja muutostyö	JL	AD110479	
1114	Pääroottorin lapojen haarukoiden tarkastus	200h	AD82-16-09	
1134	Kytkimien tarkastus ja muutostyö	100h	AD82-24-01	
1164	Päävaihteiston tarkastus	x	AD83-04-04	
1674	Pyrstöroottorin vaihteiston tarkastus	x	AD90-01-06	
1739	Pyrstöroottoriakselin kykimien tarkast. ja vaihto	100h	AD90-17-02	
1740	Pyrstöroottoriakselin kykimien tark. ja voitelu	100h	AD90-17-03	
2078	Pääroottorin akselin tarkastus	X	AD93-15-10	
2115	Trimmiijärjestelmän tarkastus	100/VT	AD93-24-13	

2190	Pyrstöroottorin napakappaleen tarkastus	(25H)	AD94-13-03	
2197	Lamiflexlaakereiden tarkastus	100H/5V	AD94-17-15	
2344	Pääroottorin vaihteiston kytkimen tarkastus	(JP)	AD96-06-03	
2346	Ohjauslevyn laakereiden tarkastus	(100H)	AD96-06-02	
2479	Sähköjärjestelmän tarkastus	(JL/100H)	AD97-20-04	
2971	Pääroottorin akselin tarkastus	(25H)	AD2002-08-03	
5211	Pyrstöroottorin lapahaarukat	JP/50H/100H	EASA2006-0172	R1
5296	Pääroottorin lapojen tapit	15082007	AD2007-16-01	
5300	Pääroottorin ohjaussauvat	X	AD2007-11-02	

Hiller Aviation**UH-12()**

1052	Pyrstöroottorin lapojen tarkastus	JL	AD81-18-02	
1731	Pyrstöroottorin lapojen tarkastus	x	AD90-15-01	
2451	Ohjausroottorin tarkastus	100H	AD97-10-16	
2485	Pääroottorin tarkastus	100H	AD97-20-15	

MD Helicopter, Inc**369D**

830	Pyrstöroottorin navan tarkastus	300h/1v	AD78-26-04	
991	Kilven asennus ohjaamoon	150281	AD80-24-04	
995	Pyrstöroottorin akselin kytkinkappaleiden tarkastus	x	AD80-25-01	
1073	Moottorin pyörimisnopeussäätimen tangon vaihto	x	AD82-01-08	
1116	Vaihteiston voimansiirtoakselin tark.	(300h)	AD82-17-01	
1215	-1 Ohjauslevyn laakerin tarkastus	x	AD84-01-02	R1
1256	-1 Pääroottorin lapojen tarkastus	x	AD84-12-01	R1
1269	-1 Pyrstöroottorin lapojen korjaus	x	AD86-01-04	
1412	Pyrstöroottorin käyttöakseli	x	AD86-20-07	
1644	Päävaihteiston tarkastus	(300h)	AD87-18-12	
1645	-1 Tarkastuksia pyrstöpuomin alueelta	25h/100h	AD88-17-09	
1646	-1 Pääroottorin vääntö- ja jännityspakat	100h	AD89-02-01	
1668	Ohjausputkien tarkastus	(100h)	AD89-23-14	
1683	Kytkimen vaihto	x	AD90-01-08	
1720	Pyrstöroottorin laakerin tarkastus	(10h)	AD90-12-03	
1750	Vapaakytkimen muutos ja tarkastus	1v/300h	AD90-19-02	
1767	Pääroottorin akselin tarkastus	300h	AD81-26-01	
1783	Päävaihteiston kannen pulttien tarkastus	x	AD90-24-07	
1802	Pyrstöroottorin lapojen tarkastus	x	AD91-08-02	
2081	Muutos lento-ohjeisiin	250993	AD93-07-10	
2113	Polttoaineen huohotusputken hätäsulkuventtiili	X	AD93-18-05	
2251	Pyrstöroottorilapojen suojanauhat	(100H)	AD95-03-11	
2252	Pääroottorin lapojen ja nivelien tarkastus	25H/100H	AD95-03-13	
2365	Pääroottorin lavat	100H	AD96-10-09	
2465	Hammaspyörän vaihto	X	AD97-15-08	
2549	Helikopterin vapaakytkimen tarkastus	X	AD98-09-02	
2575	Pääroottorin lapojen tarkastus	25H	AD98-15-26	
2600	Helikopterin vapaakytkimen tarkastus	100H	AD98-21-12	
2637	Voimansiirtoakselin kytkimen tarkastus.	X	AD99-04-12	
2672	Pyrstöroottorin haarukkakappale	150799	AD99-13-09	
2696	Öljynjäähdyttimen puhaltimen korvake	X	AD99-20-12	
2759	TOT-ilmaisujärjestelmä	10072000/300H	AD2000-08-22	
2812	-1 Pääroottorin lapojen tarkastus	15012001	AD2000-25-52	
3049	Pyrstöroottorin lapojen tarkastus	400H	AD2003-08-51	
5160	Pääroottorin lapojen tarkastus	AD	AD2005-21-02	
5279	Pyrstöroottorin lapojen tarkastus	X	AD2007-09-51	
5289	Laskutelineen tarkastus	(100H)	AD2007-12-23	
5349	Pyrstöroottorin lapojen tarkastus	(25H)	AD2008-15-03	

Robinson Helicopter Company**Robinson R22()**

1007	-1	Päävaihteiston joust. kytkimen varsien tarkastus	(10h)	AD81-05-52
1053		Pääroottorin lapojen käyntiajan rajoitus	x	AD81-19-03
1095		Putkikehikon tarkastus	50h	AD82-11-01
1109		Pyrstöroottorin käyttöakselin vaihto	x	AD82-15-07
1191		Pääroottorin lapojen vaihto	x	AD83-15-07
1267		Pääroottorin vaihteiston tarkastus	(50h)	AD84-18-04
1467		Pääroottorin lapakulmien säätövipujen tarkastus	x	AD87-18-03
1576	-2	Pääroottorin navan tarkastus	50h/500h	AD88-26-01
1742		Imukomun kannen kiinnitys	x	AD90-17-01
1929		Pulttien vaihto	x	AD92-06-17
2188		Pääroottorin lapojen tarkastus	100H	AD94-15-08
2255		Pääroottorin akselin kiinnitysmuttereiden tarkastus	X	AD95-06-03
2260		Kilven asennus ja käyttörajoitus	150695	AD95-11-09
2310		Pyrstöroottorin voimansiirron tarkastus	(JL)	AD95-23-05
2326		Lentokäsikirjan muutos	X	AD95-26-04
2362		Hihnapyörän vaihto	150896	AD96-09-29
2432		Pääroottorin pyörimisnopeus	150497	AD97-02-14
2566		Vomansiirron joustinlevyn vaihto	X	AD99-02-02
2595		Polttoainesäiliön huohotusputki	X	AD98-21-09
2648		Lisäys lentokäsikirjaan	100499	AD99-07-17
2749		Vapaakytkimen vaihto	01072000	AD2000-08-09
2797		Pääroottorin navan varren tarkastus	(JP)/01012001	AD2000-20-51
3038		Pyrstöroottorin lapakulman säätö	300H/12KK	AD2003-04-04
5068		Pääroottorin lapojen tarkastus	2200H/10V	AD2004-19-09
5142		Pääroottorin lapojen vaihto	30112005	EASA2005-0019
5150		Ovien tarkastus STC SR09189RC	100H	AD2005-16-05
5191		Jalasten pidentäminen	06042008	EASA2006-0065
5209		Ovien saranat	28062008	EASA2006-0167
5447		Polkimien laakerituet	X	AD2010-24-03
5465		Pääroottorin lapojen tarkastus	100H/VT	AD2011-12-10

Robinson R44()

2515		Ohjaussauvan trimmijousi	(20H)	AD98-04-12
2529		Öljyputkien liittimien vaihto	X	AD98-05-10
2602		Pääroottorin lapojen tarkastus	(JP/5H)/011298	AD98-22-16
2603		Ohjaussauvan pään vaihto	010199	AD98-21-36
2649		Lisäys lentokäsikirjaan	100499	AD99-07-18
2675		Kuristimen asennus	011199	AD99-13-11
2687		Kytinkappaleen vaihto	X	AD99-17-17
2704		Ohjaussauvan kahvan vaihto	15022000	AD99-23-01
2750		Vapaakytkimen vaihto	01072000	AD2000-08-04
2751		Polttoaineputkien tarkastus	01092000	AD2000-07-03
2909		Vakaimien kiinnityksen tarkastus	X	AD2001-20-18
3039		Pyrstöroottorin lapakulman säätö	300H/12KK	AD2003-04-05
5013		Pulttien tarkastus	X	AD2003-24-51
5208		Ovien saranat	28062008	EASA2006-0166
5286		Istuinvyön soljen vaihto	X	AD2007-11-01
5447		Polkimien laakerituet	X	AD2010-24-03
5465		Pääroottorin lapojen tarkastus	100H/VT	AD2011-12-10

Rotorway**Exec ()**

2447		Polttoainesäiliön tuenta	X	SF
------	--	--------------------------	---	----

Scorpion ()

2447		Polttoainesäiliön tuenta	X	SF
------	--	--------------------------	---	----

Schweizer Aircraft**269C**

772	Jalkapolkimien tarkastus	100h	AD78-02-02	
829	Voimansiirtoakselin tarkastus	310379	AD78-25-04	
830	Pyrstöroottorin navan tarkastus	300h/1v	AD78-26-04	
904	Muutoksia lentokäsikirjaan ja huolto-ohjeisiin	311279		
905	Muutoksia moottoriin ja sen apulaiteasennuskiin	300480		
959	Voimansiirtoakselin tarkastus II	x	AD80-18-07	
1049	Pääroottorin vaihteiston tark. ja muutos	(300h/500h)	AD81-17-04	
1103 -1	Pääroottorin vaihteiston tarkastus	x	AD82-15-01	R1
1104	Vapaahihnapyörän korvakkeen tarkastus	100h	AD82-15-03	
1404	Pyrstöroottorin lapojen tarkastus	1v	AD79-23-03	R1
1483	Pyrstöroottorin etureunan liimauksen tarkastus	jp	AD87-22-07	
1535	Pyrstöroottorin jousipakan vaihto	x	AD88-12-02	
1557	Pyrstöpuomin korvakkeiden tarkastus	(jp/100h)	AD88-17-04	
1653 -1	Pyrstöroottorin lapojen teipit	JP	AD89-20-03	
1701	Pituusohjaussauvan asennuksen tarkastus	x	AD90-09-07	
1702	Kaasuviijerin tarkastus ja vaihto	(jp)	AD90-06-10	
1803	Pyrstöroottorin tukikorvakkeen tarkastus	50h	AD91-05-18	
2067	Tarkastuksia moottoritulassa	(25H)/010194	AD93-05-11	
2104	Mittareiden merkintä ja akselin tarkastus	311293	AD93-17-13	
2189	Kytkimen jousen sokkatappien vaihto	01194	AD94-13-04	
2195	Hihnapyörän laakereiden ja laakerikiinnitysten tarkastus	X	AD94-12-06	
2201	Polkimien kiinnityksen tarkastus	X	AD94-16-04	
2250	Kytkimen jousen tarkastus	100H	AD95-03-12	
2304	Pääroottorin akselin tarkastus	011296	AD95-21-02	
2498	Päävaihteiston kehähammaspyörä	(50H)	AD97-23-06	
2587	Pääroottorin lapojen etureunavahvikkeiden tarkastus	(50H)	AD98-18-11	
2788	Pyrstöroottorin akselin tarkastus	10H	AD2000-16-05	
2959	Pyrstöpuomin korvakkeiden tarkastus	50H	AD2001-25-52	
5054	Helikopterin pyrstöosan tarkastus	(50H)10082005	AD2003-13-15	R1
5210 -1	Polttoainesäiliön huuhotus	03072008	EASA2006-0171	R1
5445	Ovien saranoiden korjaus	04052011	EASA2010-0219	
5467	Pyrstöpuomin kiinnitys	X	AD2011-12-16	

269C-1

2498	Päävaihteiston kehähammaspyörä	(50H)	AD97-23-06	
2587	Pääroottorin lapojen etureunavahvikkeiden tarkastus	(50H)	AD98-18-11	
2788	Pyrstöroottorin akselin tarkastus	10H	AD2000-16-05	
5210 -1	Polttoainesäiliön huuhotus	03072008	EASA2006-0171	R1
5445	Ovien saranoiden korjaus	04052011	EASA2010-0219	
5467	Pyrstöpuomin kiinnitys	X	AD2011-12-16	

PURJE- JA MOOTTORIPURJELENTOKONEET - G**AB "Sportinè aviacija"****LAK-17A**

5117	Käsikirjojen vaihto	31052005	EASA2005-0014
------	---------------------	----------	---------------

LAK-19

5116	Käsikirjojen sivujen vaihto	31052005	EASA2005-0013
5118	Käsikirjojen vaihto	X	EASA2005-0015

Aircraft Industries, a.s.**L-13 Blanik**

493	Siiven kiinnityksen muutostyö	x	
623 -2	Sivuperäsimen kiinnityskohtien tarkastus	(kk)	AD75-17-28
640 -2	Siiven kiinnitys	(50h/100h)	
652	Korkeusperäsinvaijerin hankaaminen pyöräjarruun	jh	LTA75-285
842	Kaaren nro. 1 tarkastus ja laukaisumekanismin muutos	50h/350l	LTA78-58 R2
847	Korkeusvakaimen päätykaarien tarkastus	vt	
1093 -1	Siipikaarien jäykisteen tarkastus	x	
1470	Siiven pääsalon tarkastus	x	
2633	Korkeusperäsimen merkintä	X	CR4-099/98
2707 -1	Korkeusvakaimen kiinnityskorvakkeet	15032000	CR1112/1999 R1
3145	Purjelentokoneen korjaus	X	EASA2011-0135
5297	Ohjainjärjestelmän tarkastus	21112007	EASA2007-0212
5443	Lentokielto	5.9.2010	EASA2010-0185-
5469	Purjelentokoneen korjaus	X	EASA2011-0135

L-23 Super Blanik

5020	Korkeusperäsimen kulmavivun tarkastus	15022004	CR T-005/2004
5306	Ohjainjärjestelmän tarkastus	16012008	EASA2007-0261
5428	Korkeusperäsinsaranoiden tarkastus/vaihto	1000FH	EASA2010-0037-
5451	Korkeusvakaimen kiinnityskorvake	X	EASA2010-0274-

Allstar PZL Glider Sp.**SZD-30 Pirat**

569	Siivekkeiden keskisaranointi	kk	
641	Nopeusrajoitus ja sivuperäsimen vaihto	x	
669	Hinauskytkimen muutos	x	LTA76-122
670	Takaraungon tarkistusluukkujen tarkastus ja vahvistaminen	x	LTA76-129
671	Runko/peräsinliitoksen vahvistaminen	x	LTA76-131
677	Korkeusperäsimen ulompien saranoiden kiinnityksen tarkas	1kk/50h	LTA76-133
1094	Laakeripäätteiden kiinnityksen parannus	x	
1172	Korkeusperäsinjärjestelmän haarukkapultin vaihto	x	
1520	Purjekoneen tarkastus	200h	
5462	Lentojarrut, ym.	30.6.2011	EASA2011-0089

SZD-36()

642	Korkeusperäsimen vastapainon kiinnityspultin vaihto	x	
-----	---	---	--

SZD-41() Jantar St.

1015	Tarkastuksia vakaajissa ja peräsimissä	x	CACA230381
1119	Mittaritaulun suojuksen kiinnitys	x	
1429	Tarkastuksia ja korj. pyrstöohjaimissa	x	
2138	Siipisalkojen tyvitappien vaihto	X	

SZD-42()

1198	Siivekejärjestelmän pulttien vaihto	010384	
2348	Ulkosiiven tapin tarkastus	X	PLMBS2/95

SZD-48() Jantar St.

1015	Tarkastuksia vakaajissa ja peräsimissä	x	CACA230381
------	--	---	------------

1119	Mittaritaulun suojuksen kiinnitys	x	
1198	Siivekejärjestelmän pulttien vaihto	010384	
1429	Tarkastuksia ja korj. pyrstöohjaimissa	x	
1562	Trimmijousen tarkastus	x	

SZD-50(-) Puchacz

1190	Suojuksen asennus ohjainjärjestelmään	x	
1196	Sivuperäsimen reiän tarkastus	010384	
1242	Siipien hartsivalumat	x	CACA2/83
1245	Mittaritaulun painejärjestelmä	x	CACA2/83
1262	Pyröäjarrun kahvan kiinnitys	x	
1263	Kuomun lukot	x	
1294	Rajoittimen asennus trimmijärjestelmään	x	
1458	Siipien kiinnityksen varmistus	x	
1757	Korkeusvakaimen varmistussokan muutos	x	
2286	Lentojarrujen laakeroinnin parannus	X	
2804	Siipitappien kiinnityskorvakkeet	100H/VT	SP-0094-2000-A
3074	Lentojarrujen vääntöputken tarkastus	VT	SP-0052-2003-A
5025	Sivuperäsimen vaijerinkiristimien tarkastus	28022004	SP-0012-2004-A
5091	Ohjaussauvan kiinnityksen tarkastus	10122004	EASA2004-0003
5230	Sivuperäsimen kiinnityksen tarkastus	01092006	EASA2006-0243
5246	Sivuperäsinjärjestelmän muutos	31012007	EASA2006-0317
5307	Lentojarrujärjestelmän tarkastus	(100H/12KK)/	EASA2007-0275-

SZD-51(-) Junior

1561	Kantokahvan rajoitinpultin muutos	x	
------	-----------------------------------	---	--

SZD-55-1

2039	Lentokäsikirjan korjaus	X	
------	-------------------------	---	--

SZD-9 () Bocian

1151	Siipi/runko-pääkiinnityksen tarkastus	vt	
1173	Korkeusperäsinjärjestelmän haarukkapulttien tark.	x	
2285	Sivuperäsinpolkimien laakerikorvake	VT	

Aviostar (ent. Rhein Flugzeugbau)**Fournier RF4()**

407	Kaasuttimen tarkastus	x	
520	Polttoainesäiliön korkin asennon merkitseminen	x	
1175	Rungon vesivauriot	100h	LTA83-15
1346	Korkeusvakaimen takakorvakkeet	x	LTA85-207

Fournier RF5()

442	Siivekeohjausjärjestelmän modifikaatio	x	
494	Sivuperäsinvaijereiden tarkastus	x	
520	Polttoainesäiliön korkin asennon merkitseminen	x	
594	Kaasuttimen kuristuslängän vipu	50h	
1175	Rungon vesivauriot	100h	LTA83-15
1346	Korkeusvakaimen takakorvakkeet	x	LTA85-207
1836	Polttoainesäiliöiden huohotuksen tarkastus	X	
2003	Lentojarrujen pulttien tarkastus	1000L	LTA92-351

DG Flugzeugbau GmbH**DG-100()**

703	Sivuperäsinsaranan muutos	x	LTA76-262
790	Korkeusvakaimen asennuksen muutos	x	LTA78-61
1394	Eräiden ohjaamon laitteiden merkintä	x	LTA86-136
1654	Korkeusperäsimen pääkorvakkeen tarkastus	310390	LTA89-131
2427	Lentojarrujärjestelmän muutos	300497	LTA97-011
5057	Sivuperäsimen alalaakeri	(JP)31122004	D-2004-348
5395	Ohjaussauvan alapään tarkastus	3.8.2009	EASA2009-0167-

DG-300

5057	Sivuperäsimen alalaakeri	(JP)31122004	D-2004-348
5131	Käyttöön jatkaminen	23062005	D-2005-196
5274	Lentorajoitusten muutos	23042007	EASA2007-0100-

DG-300()

1394	Eräiden ohjaamon laitteiden merkintä	x	LTA86-136
1433	Siivekkeiden massatasapainotus	010587	LTA87-14
1519	Tyhjän koneen massakeskiön asema	x	LTA88-59
1614	Lentojarrujen lukituksen tarkastus	x	LTA89-22

DG-500

2698	Korkeusperäsimen ohjaus	311299	LTA1999-341
5057	Sivuperäsimen alalaakeri	(JP)31122004	D-2004-348
5290	Ohjainjärjestelmän vivun pultti	(1000H)	EASA2007-0176E
5474	Niskatuen turvaköyden tarkastus	07112011	EASA2011-0191
5475	Hinauskytkimen kiinnityksen tarkastus	X	EASA2011-0209

DG-500 ELAN ORION

5474	Niskatuen turvaköyden tarkastus	07112011	EASA2011-0191
5475	Hinauskytkimen kiinnityksen tarkastus	X	EASA2011-0209

DG-500MB

5188	Moottoriasennuksen muutos	31052006	D-2006-060
5290	Ohjainjärjestelmän vivun pultti	(1000H)	EASA2007-0176E
5407	Käynnistysmoottorin hammaskehä	24102009	EASA2009-0225-
5474	Niskatuen turvaköyden tarkastus	07112011	EASA2011-0191
5475	Hinauskytkimen kiinnityksen tarkastus	X	EASA2011-0209

DG-800()

2681	Voimalaiteasennus	311299	LTA1999-269
2948	Sähköjärjestelmän muutos	31052002	LTA2002-083
2957	Moottorin käyttöhihnan jännitys	X	LTA1999-377
2958	Muutoksia voimalaitteessa	X	LTA1999-167
5040	Potkurin tarkastus	28052004	D-2004-195
5056	Käynnistyshammaskehän kiinnitys	(JL)311224004	D-2004-347
5058	Rikastimen venttiilin tarkastus	(JP)	D-2004-350

LS10()

5452	Peräsimen vesitankki	1.2.2011	EASA2011-0009
------	----------------------	----------	---------------

Diamond Aircraft Industries GmbH**H36 Dimona**

2375	Korkeusperäsimen kaaren tarkastus	310896	ACL85
5464	Lentojarrujen vääntöputki	30122011/60KK	EASA2011-0110

HK36 Dimona

1613	Siiven pääpultin tarkastus	x	LFZ/LFG55
------	----------------------------	---	-----------

HK36R Super Dimona

2117	Pakokaasujärjestelmä	X	ACL74
2118	Lentojarrujärjestelmä	X	ACL74
2375	Korkeusperäsimen kaaren tarkastus	310896	ACL85
2760	Siipien pääpulttien varmistus	1506200	ACL100
2949	Siivekkeiden työntötangot	(JH)	ACL111

Eichelsdörfer GmbH**Mistral C**

1160	-1	Lentonopeuksien rajoitus	x	LTA83-70	R2
1659		Sivuperäsimen kiinnityksen tarkastus	25I	LTA89-174	
1670		Sivuperäsimen tarkastus	310390	LTA89-215	
1713		Sivuperäsimen punnitus	x	LTA89-215	
1714		Lentokäsikirjan ja huolto-ohjekirjan korjaus	x	LTA89-208	

1805	Siiptien pääpulttien holkkien tarkastus ja vaihto	25h/50 l	LTA90-281
2841	Siivekkeiden massamomentti	01042001	LTA2001-089
5187	Lentojarrujen ohjaintanko	31122006	D-2006-058

Eiriavion Oy**PIK-20**

637	Sivuperäsinvaijerin kuluminen	x	
735	Tost Europa H73/72-hinauskytkimen takalaukaisu	x	
736	Laskusiivekkeiden hammastangon tarkastus ja muutos	x	
746	Turvavöiden vaihto	x	
779	Sivuperäsinvaijerin hankautuminen	x	
851	Laskutelineen tarkastus	x	
1232 -1	Sivuperäsimen alasarana-pukki	(Vt)	
1479 -1	Siivekkeiden & laskusiivekkeiden massatasapainojen tarkas	VT/500H	GFA303

PIK-20B

735	Tost Europa H73/72-hinauskytkimen takalaukaisu	x	
736	Laskusiivekkeiden hammastangon tarkastus ja muutos	x	
746	Turvavöiden vaihto	x	
779	Sivuperäsinvaijerin hankautuminen	x	
851	Laskutelineen tarkastus	x	
1232 -1	Sivuperäsimen alasarana-pukki	(Vt)	
1479 -1	Siivekkeiden & laskusiivekkeiden massatasapainojen tarkas	VT/500H	GFA303

PIK-20D

733	Uumalevyn liimaus siivissä	x	
735	Tost Europa H73/72-hinauskytkimen takalaukaisu	x	
746	Turvavöiden vaihto	x	
1232 -1	Sivuperäsimen alasarana-pukki	(Vt)	

PIK-20E

746	Turvavöiden vaihto	x	
1200	Polttoainejärjestelmän liitosten tark.	25h/vt	
1737 -1	Potkurinnavan kiinnitys	25h/1v	LTA90-239

Entwicklungsgemeinschaft**Phoebus**

723	Korkeusperäsimen työntötangon päätteen tarkastus	x	LTA76-268
-----	--	---	-----------

Glasfaser-Flugzeug-Service GmbH**304()**

1224	Lisäys lentokäsikirjaan	150484	LTA84-11
1517	Korkeusperäsimen kulmavivun tarkastus	(jp)	LTA88-28
3027	Sivuperäsimen käyttövivun vaihto	31032003	LTA2003-005

Hornet ()

969	Siivekkeiden massatasapainotus	x	LTA80-221
1224	Lisäys lentokäsikirjaan	150484	LTA84-11
1517	Korkeusperäsimen kulmavivun tarkastus	(jp)	LTA88-28
1842	Kuomun tappien tarkastus	vt	LTA91-111
2371	Siiptien kiinnitystappien laminointi II	VT	LTA96-132
2484	Ohjauspintojen massat ja momentit	X	LTA97-311
2620	Korkeusperäsimen massa ja momentti	VT	LTA1997-311 R2
3026	Sivuperäsimen käyttövivun vaihto	31032003	LTA2003-004
5476	Korkeusperäsintyöntötanko	Read AD	EASA2011-0213 R1

St. Libelle 201()

545	Peräsinpalkimien liikkeen rajoittimien tarkastus ja vaihto	x	LTA73-80
552	Sivuperäsinvaijereiden tarkastus ja vaihto	kk/500h	LTA71-10
633	Korkeusperäsimen asennusohjaimen tarkastus ja vahvista	x	LTA75-168
963	Korkeusperäsimen työntötangon käyttövivun tarkastus	010481	LTA80-207
1224	Lisäys lentokäsikirjaan	150484	LTA84-11

1445	Ohjaivaijereiden tarkastus	100h/vt	LTA87-83	
2355	Siivekkeiden käyttötangon tarkastus	311296	LTA96-116	
2359	Siipien kiinnitystappien laminointi	VT	LTA96-131	
5115	Sivuperäsimen käyttövivun vaihto	31072005	D-2005-118	
5476	Korkeusperäsintyöntötanko	Read AD	EASA2011-0213	R1

Grob Aerospace**Grob Astir CS()**

937	Tarkastusluukku rungossa	300481	LTA80-96	
1047	Pikalukkojen tarkastus ja vaihto ohjainjärjestelmässä	300482	LTA81-125	
1316	Lentojarrujen tarkastus	x	LTA85-98	
1788	Siiven päätapin tarkastus ja vaihto II	312192	LTA91-5	
1824	Korkeusperäsimen saranoiden kiinnityksen tarkastus	x	LTA89-209	
2005	Lentojarrujen rajoittimien tarkastus	VT	LTA92-356	
2209 -1	Korkeusperäsimen käyttövivun vaihto	311294	LTA94-317	R2
5203 -1	Korkeusvakaimen kiinnitys	10V/1000L	EASA2006-0150	R1
5431 -1	Grob Aircraft AG, vesipainolastin poistojärjestelmän liitin	20.5.2010	EASA2010-0053	R1

Grob G102

1117 -1	Polkimen kelkan tarkastus	010384	LTA82-132	
1788	Siiven päätapin tarkastus ja vaihto II	312192	LTA91-5	
1824	Korkeusperäsimen saranoiden kiinnityksen tarkastus	x	LTA89-209	
2005	Lentojarrujen rajoittimien tarkastus	VT	LTA92-356	
3006 -1	Lentonopeusrajoitus ja massatasapainon lisäys	31122003	LTA2001-317	R4
5009	Muutos kuomun laukaisujärjestelmään	31122003	ITA2003-238	R2
5280	Ohjainjärjestelmän hitsatut osat	31122007	EASA2007-0135-	
5431 -1	Grob Aircraft AG, vesipainolastin poistojärjestelmän liitin	20.5.2010	EASA2010-0053	R1

Grob G103()

1117 -1	Polkimen kelkan tarkastus	010384	LTA82-132	
1345	Lentojarrujen käyttövipu	010386	LTA85-222	
1454	Hinauskytkimen laukaisukahvan siirto	x	LTA87-140	
1468	Sivuperäsimen vivun vaihto	310388	LTA87-168	
1507	Korkeusperäsimen työntötangon tarkastus	x	LTA88-1	
1547	Siiven päätapin tarkastus ja vaihto	(500I)/010589	LTA88-176	
1548	Ohjainjärjestelmien hitsisaumojen tarkastus	X	LTA88-175	
1697	Pulttien vaihto	x	LTA89-5	
2005	Lentojarrujen rajoittimien tarkastus	VT	LTA92-356	
2045	Lentojarrujen vipuvarren vaihto	310593	LTA92-309	R2
2944	Hinauskytkimen korvakkeiden vaihto	30042002	LTA2002-067	
5008 -1	Lentonopeuksien rajoittaminen	17112004	LTA2003-231	R3
5022	Lentonopeusrajoitukset	15022004	D-2004-002	
5061 -1	Korkeusperäsimen käyttövivun vaihto	30062005	D-2004-292	R1
5186	Käsikirjojen tarkastus	13032006	D-2006-057	
5295	Purjelentokoneen tarkastus	X	EASA2007-0194-	
5340	Ilmajarrujen tarkastus	30.9.2008	LBA 2008-232	
5431 -1	Grob Aircraft AG, vesipainolastin poistojärjestelmän liitin	20.5.2010	EASA2010-0053	R1

Grob G109()

1180	Massakeskiörajojen ja syöksykierteen oikaisuohjeiden muutt	x	LTA83-104	
1317 -1	Päälaskutelineen tarkastus	x	LTA85-132	
1326	Muutoksia lentokäsikirjaan	x		
1341	Nopeusrajoitus	x	LTA85-218	
1424	Korjauksia flutterin välttämiseksi	311287	LTA85-218	R2
1425	Korjauksia lento- ja huoltokäsikirjaan	010587	LTA86-219	
1516	Korkeusperäsimen saranoiden tarkastus	300688	LTA88-50	
1773	Tappilevyn tarkastus	x	LTA90-315	
2001	Vedenpoistoreikien tarkastus	310193	LTA92-350	
2005	Lentojarrujen rajoittimien tarkastus	VT	LTA92-356	
2011	Polttoaineen sulkuventtiilin tiiviste	310193	LTA87-142	R2
2012	Pakokaasujärjestelmän tarkastus	100H	LTA92-359	
2131	Päälaskutelineen tarkastus	300494/(1000L)	LTA94-004	R2

2205	Muutoksia sivuperäsinohjaukseen	310395	LTA94-262
2302	Moottoripukin tarkastus	310196	LTA95-362
5162	Kaasuvaajerin ohjain	X	D-2005-357

Korff + Co.KG**Taifun 17E**

1303	Moottoripurjelentokoneen tarkastuksia ja korj.	x	LTA85-29
1309	Sakkausominaisuuksien parantaminen	150785	
1393	Korkeusvakaimen etukiinnityksen tark.	25h/310187	LTA86-137
1446	Hitsiliitosten tarkastus	x	LTA87-84
1457	Korjauksia massakeskiön asemaan	x	LTA87-135
2160	Laskusiivekevivun tarkastus ja vaihto	(25)/31894	LTA94-114
2831	Siiven pääpultin tarkastus	15032001	LTA2000-392 R2
3036	Siipien kiinnityksen tarkastus	15022003	LTA2003-051

Pilatus Flugzeugwerke AG.**B4-PC11**

579	Kuomun rajoitinvaajerin kiinnityksen muutos	311274	
585	Sivuperäsimen ohjainpunoksen tarkastus ja muutos	010175	
586	Siivekkeen käyttövipujen liitospultin muutos	010175	
5170	Ohjaussauvan kiinnitys	12KK	HB-2004-491

Polyteknikkojen Ilmailukerho r.y.**PIK-12**

327	Korkeusperäsimen käyttövivun kiinnitys	x	
-----	--	---	--

PIK-16 "Vasama"

218	Korkeusperäsimen käyttövipu ja vakaimen kiinnitystapit	x	
277 -2	Siipien kiinnitystappien varmistus	151164	
278	Sivuperäsinvaajerit.	010165	
300 -2	Sivuperäsinvaajerin kehräpyörien vaihto	010965	
738	Suurimman sallitun lentomassan korotus	x	
784	Työntötankojen päätteiden tarkastaminen	x	

PIK-3b,c "Kajava"

354	Siiveketankojen päätteiden muutostyö	010767	
547	Sivuperäsimen saranoiden tarkastus ja alasaranan vaihto	(kk)	
716	Siiven pääkorvakkeen löystyminen	vt	

PIK-5

208	Siivekemekanismin kehräpyöräkorvakkeiden tarkastus ja m	x	
-----	---	---	--

PZL-Swidnik**PW-5**

2935	Rungon liimauksen tarkastus	01052002	SP-0003-2002-A
------	-----------------------------	----------	----------------

Rolladen-Schneider Flugzeugbau**LS3()**

1156	Trimmipainon kiinnitys	x	LTA82-214
1183	Laskutelineen jarruvivun asennon muutos	x	LTA83-118

LS4()

1156	Trimmipainon kiinnitys	x	LTA82-214
1183	Laskutelineen jarruvivun asennon muutos	x	LTA83-118
1197	Lentojarrujen tarkastus	x	LTA83-158
2083	Korkeusperäsimen kiinnityksen tarkastus	X	LTA93-155
2090	Laskutelineen käyttimen tarkastus	X	LTA93-157
2120	Trimmipainojen pitimen tarkastus	300494	LTA93-083
2682	Lentojarrujen lukitusmekanismi	X	LTA1999-270
2731	Lentojarrujen tarkastus	15042000	LTA2000-076
5017	Suurin sallittu kokonaislentoaika	31052004	D-2004-001

LS6()

1386	Lentonopeuden rajoittaminen	x		
1437	Vaimentimien asennus	x	LTA86-140	R2
1626	Lentojarrujen muutos	x	LTA89-60	
2732	Lentojarruentarkastus	15042000	LTA2000-082	
2861	Ohjaimen asennus mittaritauluun	X	LTA1999-266	R2

LS7()

1909	Siivekkeiden automaattikytkimen tarkastus	x	LTA91-172	
2733	Lentojarrujen tarkastus	15042000	LTA2000-083	
2862	Ohjaimen asennus mittaritauluun	X	LTA1999-267	R2

LS8()

2734	Lentojarrujen tarkastus	150402000	LTA2000-084	
2736	Käsikirjojen päivitys	15072000	LTA2000-067	
2737	Vesisäiliön putki	15042000	LTA2000-086	
2863	Ohjaimen asennus mittaritauluun	X	LTA1999-268	R2

Scheibe Aircraft GmbH**SF-25()**

524	Kuomun listan kiinnitys	x		
536	Kaasuttimen imuilman lämmityksen asennus	x	LTA73-15	
537	Sytytyskatkaisimen vaihto	010174	LTA73-23	
538	Perlonhihnojen asentaminen tavaratalaan	010673	LTA72-107	
646 -1	Siivekkeiden käyttövipujen tarkastus	010876	LTA75-169	
660	Polttoainemittarin putken tarkastus	x	LTA76-40	
845	Korkeusvakaimen salon paarteiden tarkastus	vt		
1090	Korkeusvakaimen etukiinn.korvakkeen tark	150882		
1112	Pääkiinnityksen tarkastus	x	CAA001-07-82	
1681	Polttoainehanan kalenteriaikarajoitus	5v/8v	LTA82-50	
2202	Lentojarrujen Kehräpyöräliitännän vahvistaminen	(100H)/310395	LTA94-261	
2452	Polttoainehanan tarkastus	150797	LTA97-140	
2457	Kaasunsäätövaijerin asennus.	150897	SF	
2697	Siivekesaranoiden tarkastus	X	LTA1999-340	
5389	Korkeusperäsimen trimmilaippa	07072010	EASA2009-0132	

SF-28()

1091	Taaemman ohjaussauvan asennus	x	LTA81-237	
1112	Pääkiinnityksen tarkastus	x	CAA001-07-82	
1681	Polttoainehanan kalenteriaikarajoitus	5v/8v	LTA82-50	
2202	Lentojarrujen Kehräpyöräliitännän vahvistaminen	(100H)/310395	LTA94-261	
2452	Polttoainehanan tarkastus	150797	LTA97-140	
2457	Kaasunsäätövaijerin asennus.	150897	SF	
2606	Ohjainjärjestelmän kulmavipu	151298	LTA1998-435	
5389	Korkeusperäsimen trimmilaippa	07072010	EASA2009-0132	

Schempp-Hirth KG.**Discus 2a**

3035	Korkeusperäsimen työntötanko	30042003	LTA2003-048	
5000	Massatasapainon kiinnityksen tarkastus	011120003	LTA2003-280	

Discus 2b

2887	Laskutelineen muutos	31032002	LTA2001-259	
3035	Korkeusperäsimen työntötanko	30042003	LTA2003-048	
5000	Massatasapainon kiinnityksen tarkastus	011120003	LTA2003-280	

Discus A/B

2037	Korkeusperäsinjärjestelmän tarkastus ja tangon vaihto	311293	LTA92-360	R2
------	---	--------	-----------	----

Janus B/-C(e)

1474	Korkeusperäsimen kulmavipujen tarkastus ja vaihto	(jp)	LTA87-126	R2
2037	Korkeusperäsinjärjestelmän tarkastus ja tangon vaihto	311293	LTA92-360	R2

2237	Korkeusvakaimen kiinnityksen parantaminen	310595	LTA95-015	
2677	Nopeusrajoitus ja massatasapaino	010899	LTA1999-265	
5083	Ohjaussauvan hitsisaumat	31032005	D-2004-495	R1
5376	Massatasapaino	30.3.2009	EASA2009-0054	
Janus CM/-CT				
2037	Korkeusperäsinjärjestelmän tarkastus ja tangon vaihto	311293	LTA92-360	R2
2237	Korkeusvakaimen kiinnityksen parantaminen	310595	LTA95-015	
2677	Nopeusrajoitus ja massatasapaino	010899	LTA1999-265	
5083	Ohjaussauvan hitsisaumat	31032005	D-2004-495	R1
5376	Massatasapaino	30.3.2009	EASA2009-0054	
Nimbus-4DM				
5371	-1 Moottorin ulosnostomekanismi	4.3.2009	EASA2009-0033	
5429	Hammashän tarkastus	X	EASA2010-0039-	
Standard Cirrus ()				
1961	Korkeusvakaimen kiinnityksen tarkastaminen	300h	LTA80-244	R2
2037	Korkeusperäsinjärjestelmän tarkastus ja tangon vaihto	311293	LTA92-360	R2
2237	Korkeusvakaimen kiinnityksen parantaminen	310595	LTA95-015	
2392	-1 Jarrujen pikalukko rungossa	500H	LTA79-051	R4
Ventus 2a				
5000	Massatasapainon kiinnityksen tarkastus	011120003	LTA2003-280	
Ventus 2b				
5000	Massatasapainon kiinnityksen tarkastus	011120003	LTA2003-280	
Ventus 2c()				
2887	Laskutelineen muutos	31032002	LTA2001-259	
3024	Potkurin laakerin lavan vaihto	28022003	LTA2002-199	R2
5122	Korkeusvakaimen johtoreunan tarkastus	31122005	D-2005-136	
5370	-1 Moottorin ulosnostomekanismi	4.3.2009	EASA2009-0034	
5429	Hammashän tarkastus	X	EASA2010-0039-	
5470	Moottoripyölyntarkastus	30.9.2011	EASA2010-0146	
Ventus a/-b/-c				
1542	Lentojarrujen tarkastus	300988	LTA88-116	
2037	Korkeusperäsinjärjestelmän tarkastus ja tangon vaihto	311293	LTA92-360	R2
2886	Laskusiivkeiden käyttöjärjestelmä	30042002	LTA2001-258	
5156	Ohjainjärjestelmän automaattikytkimet	31032006	D-2005-375	
Schleicher, Alexander				
ASH25				
1870	Moottoripurjelentokoneen korjauksia	vt	LTA91-146	
2628	Purjelentokoneen korjauksia	X	LTA1998-486	
5326	Laskusiivekevivun tarkastus	09042009	EASA2008-0059	
ASH26()				
2592	Moottorin tarkastus	151098/151198	LTA98-347	
2691	Äänenvaimentimen tarkastus	X	LTA1999-311	
ASK-13				
1643	-1 Korkeusperäsimen liimasaumojen tarkastus	3v	LTA72-7	
1910	Lentojarrujen tarkastus	vt	LTA91-173	
ASK-14				
1637	Polttoainesäiliön tarkastus	x	LTA89-121	
ASK-21				
1233	Hinauskytkimen laukaisuvaijeri	010884	LTA84-2	
1251	Lentokäsikirjan muutos	x	LTA84-32	R2
1418	Sivuperäsinpolkimien kiinnityskorvakkeiden tarkastus	010487	LTA86-236	
1501	Purjekoneen korjauksia ja muutoksia käsikirjoihin	x	LTA88-2	
1787	Korkeusperäsimen automaattikytkennän korjaus	310591	LTA90-350	
2098	Korkeusperäsimen työntötangon tarkastus	300494	LTA93-186	

ASK-23()

1787	Korkeusperäsimen automaattikytkennän korjaus	310591	LTA90-350
2114	Runkokaaren tarkastus	300494	LTA93-196

ASW-15()

535	Sivuperäsimen tarkastus	150573	LTA73-20
1088	Korkeusperäsimen käyttövivun tarkastus	vt	LTA81-265
1143	Korkeusperäsimen käyttövivun vahvistus	310883	LTA82-221
1531 -2	Siipisalonn tarkastus	vt	LTA88-95

ASW-19()

843	Tarkastusluukun muutos rungossa	310679	LTA78-303
1024 -1	Siivekelaakerin tarkastus	x	LTA81-74
1240	Korkeusperäsimen korjaus	010984	LTA84-65
1264	Hinauskytkimen laukaisuvaijerin ohjaimet	x	LTA84-115

ASW-20()

843	Tarkastusluukun muutos rungossa	310679	LTA78-303
1021	Siiveke- ja laskusiivekejärjestelmän tarkastus	150881	LTA81-54
1024 -1	Siivekelaakerin tarkastus	x	LTA81-74
1264	Hinauskytkimen laukaisuvaijerin ohjaimet	x	LTA84-115
1463 -1	Tahattoman laukkaliikkeen estäminen	x	LTA87-148
1464	Siivekkeiden tiivisteteippien tarkastus	x	LTA87-141

ASW22()

5326	Laskusiivekevivun tarkastus	09042009	EASA2008-0059
------	-----------------------------	----------	---------------

K7

161	Korkeusperäsimen keskimmäisen laakeripukin vaihto	010361	
195	Korkeusperäsimekanismin tarkastus	010363	
272	Takaohjaamon sauvan kiinnitys	x	
1643 -1	Korkeusperäsimen liimasaumojen tarkastus	3v	LTA72-7

K8B

161	Korkeusperäsimen keskimmäisen laakeripukin vaihto	010361	
195	Korkeusperäsimekanismin tarkastus	010363	
217	Jarrujen käyttömekanismin tarkastus ja muutos	010463	
288	Jalkapoljinlevyn varmistaminen	x	
328	Siipien kiinnityskorvakkeet	x	
359	Sivuperäsimen alakorvakkeen vahvistus	x	
375	Ohjaintankojen suojaöljytyys	x	
950	Kuomun lukitussalvan tarkastus	x	LTA80-158
1643 -1	Korkeusperäsimen liimasaumojen tarkastus	3v	LTA72-7
2329	Purjekoneen tarkastus	VT	LTA96-005

Ka-2B

162	Runkokaaren 2 vahvistus	x	
-----	-------------------------	---	--

Ka6CR-()/EM

275	Ohjaussauva	x	
1643 -1	Korkeusperäsimen liimasaumojen tarkastus	3v	LTA72-7

Ka6E

124	Korkeusvakaimen kiinnitys	311059	
195	Korkeusperäsimekanismin tarkastus	010363	
212	Jarruvivun korvakkeen tarkastus	01041963	
280	Korkeusvakaimen etukiinnitys	x	AD64-14-06
397	Termospullojen kiinnitys	010369	
456	Korkeusperäsimen salkopotken pidennys	x	LTA70-86

Rhönlerche II

205	Siivekesaranoitten kiinnitys	x	
206	Siivekevaijerit	KK	
209	Korkeusperäsinvaijeri	010163	
221	Siivekeflutteri	jp	

272	Takaohjaamon sauvan kiinnitys	x	
298	Sivuperäsinvaijerin korvakkeiden tarkastus	x	
696	Ohjaussauvan alapään hitsisaumojen tarkastaminen	x	AD76-15-02
777	Ohjainjärjestelmän ja suksen tarkastus	x	LTA77-268

Slingsby Sailplane Ltd**T.61 Falke**

523	Polttoaine- ja öljyletkujen päätteet	310173	LVD657
524	Kuomun listan kiinnitys	x	
533	Virityslaipan saranoiden kiinnityksen tarkastus	x	
620	Siivekesaranoiden tarkastus	x	
621	Korkeusperäsimen työntötangon päätehaarukan tarkastus	x	
646 -1	Siivekkeiden käyttövipujen tarkastus	010876	LTA75-169
660	Polttoainemittarin putken tarkastus	x	LTA76-40
666	Sivuperäsinpolkimien jalkarajoittimien lyhentäminen	x	
845	Korkeusvakaimen salon paarteiden tarkastus	vt	
1089	Korkeusvakaimen etukiinnityskorvakkeen tarkastus	vt	
1112	Pääkiinnityksen tarkastus	x	CAA001-07-82
2457	Kaasunsäätövaijerin asennus.	150897	SF

SN Centrair**101()**

1270	Sivuperäsimen saranan tarkastus	x	F-84-131
1290	Hinauskytkimen laukaisuvaijerin ohjaimet	x	F-85-2
1299	Rungon tarkastus	x	F-85-21
1395 -1	Vesiballastin käyttökielto	010287	F-86-129 R1
1399	Ohjainjärjestelmien kulmavipujen kiinnitys	X	F-86-128
1806	Polkimien liitosten tarkastus	010991	F-91-073
1833	Lentojarrujen kahvan väri	VT	F-91-113
2196	Lentonopeuden pienentäminen	X	F-93-145 R1
2642 -1	Lentojarrujen käyttömekanismin tarkastus	VT	F-1995-261 R3
2876	Saranatappien tarkastus	(5V)	F-2001-247
2968	Ohjainvaijereiden tarkastus	01082002	F-2002-274
3037	Laskutelineen kiinnityksen korjaus	01092003	F-2003-042
3045	Polkimien liitosten tarkastus	X	F-2003-095
5019	Lentojarrujen käyttökahvan kiinnitys	01022004	F-2004-010
5432	Centrair. Sivuperäsinpolkimien lukitusputken tarkastus	Read AD	EASA2010-0099

Stemme GmbH & Co.**Stemme ST10**

2951	Käyttöakselin tarkastus	01062002	LTA2002-113
2965	Palonsuojauksen parantaminen	15092002	LTA2002-156
3047	Vaihteiston korjaus	31122003	LTA2002-389 R2

Stemme ST10(-)

5078	Ohjainjärjestelmän laakereiden tarkastus	(JP)/31122004	D-2004-443
5137	Paineputkien tarkastus ja vaihto	X	D-2005-228
5217	Pakoputkien tarkastus	X	EASA2006-0217
5253 -1	Potkurin lapojen seurain	31032007	EASA2006-0373 R1
5294	Polttoaineen paineanturin vaihto	(JP)/30092007	EASA2007-0191-
5322	Polttoainejärjestelmän korjaus	07032009	EASA2008-0053-
5358	Polttoaineletkun liittimet	13.10.2008	EASA2008-0186-

ILMAA KEVYEMMÄT ILMA-ALUKSET - B**Cameron Balloons Ltd.**

2384	Rotaatioventtiileiden vahvistus	X	CAA001-07-96
2618 -1	Varoventtiileiden tarkastus	VT	CAA002-11-98
2619	Polttimon jalustan tarkastus	(JL)/150499	CAA003-11-98
2724	Kaasupullojen poisto käytöstä	17022000	CAA001-01-2000
2762	Polttimien venttiilinvarret	15072000	CAA003-05-2000
5076	Polttimon jalustan tarkastus	10112004	G-2004-0026
5087	Lisäys lentokäsikirjaan	17122004	G-2004-0028

Kaikki - Alla

3117	Venttiileiden tarkastus	X	G-2008-0002
------	-------------------------	---	-------------

Lindstrand Balloons Ltd

2724	Kaasupullojen poisto käytöstä	17022000	CAA001-01-2000
------	-------------------------------	----------	----------------

Kaikki - Alla

3116	Polttoaineletkujen vaihto	(10H)	G-2008-0001
------	---------------------------	-------	-------------

Ultramagic, S.A.

2711	Kaasupullon liitin	15012000	E03/99
2724	Kaasupullojen poisto käytöstä	17022000	CAA001-01-2000

Viking Balloons Ab

2724	Kaasupullojen poisto käytöstä	17022000	CAA001-01-2000
------	-------------------------------	----------	----------------

ULTRAKEVYET LENTOKONEET - M**Aeroprakt****A-22L**

3137	Korkeusvakaimen kuoren tarkastus ja korjaus	(JL)	
------	---	------	--

Aerospool**WT9 Dynamic**

3105	Potkurinsäätimen korjaus	X	LSG07-003
3106	Korkeusperäsimen laakereiden vällys	X	LSG07-002

Beaver Rx Enterprise**Beaver**

1712	Polttoainejärjestelmän tarkastus	x	
------	----------------------------------	---	--

Breezer Aircraft**Kaikki/Alla**

3143	Ohjaussauvan tarkastus ja korjaus	(JL)	LSG 10-004
------	-----------------------------------	------	------------

Comco Ikarus**Ikarus C42(B)**

3093	-1	Suurin sallittu lentonopeus	16062006	LSG02-005	
3094		Korkeusperäsimen laakeripukin tarkastus	15072005	LSG05-002	
3095		Istuinvöiden kiinnitys	01012006	SF	
3100	-1	Sivuperäsinpolkimien tarkastus	50H	LSG06-001	R1
3131		Etutuen tarkastus	01042010	Valmistaja	

EVEKTOR**EV-97 Eurostar**

3130	-1	Siipisalon tarkastus	5.2.2010	Valmistaja
3133		Kuomun lukituksen muutos.	X	Valmistaja
3146		Lisäys lento- ja käyttöohjekirjaan	17122011	

Fantasy Air Group GmbH**Cora 200()**

3056		Moottoripukin tarkastus	100H	SF
3092		Korkeusvakaimen kiinnitys	15072005	LSG04-003
3098		Verhoilun kiinnitys	01042006	
3104		Moottoripukin tarkastus	X	

Flight Design**CT2K**

3099		Laskutelinnetuen tarkastus	300H/VT	LSG05-010
------	--	----------------------------	---------	-----------

SW 2006

3140		Lentonopeuden rajoittaminen	15062011	LSG 10-002	R1
------	--	-----------------------------	----------	------------	----

Fläming Air GmbH**Zephyr()**

3101		Korkeusvakaimen kiinnityskorvakkeet	01112006	LSG 06-004
------	--	-------------------------------------	----------	------------

Kaikki - Alla

1743		Polttoainejärjestelmän tarkastus	010391	SF
2173		Siivekeohjauksen kytkentä	311294	SF
2174		Verhoilumateriaalit	311294	SF

2177	Istuinvyöt	300994	SF
2866	Koe- ja harrasteilma-alusten istuinvyöt	01072001	SF
3073	Vaijerinkiristimien tarkastus	31122003	SF
3091	Nopeusmittarin merkinnät	01012006	LSG02-003
3102	Ilma-alusten pelastusvarjoista varoittaminen	31032007	
3103	UHS. Ilma-alusten pelastusvarjojen tarkastus	01022007	DULV06-02
3129 -1	Korkeusperäsintrimmi	31102009	

Mainar Sports**Flash**

1662	Kallistuskulman rajoittaminen	x	CAA006-10-89
------	-------------------------------	---	--------------

Gemini tr.

1733	Lentokoneen tarkastus	x	CAA015-07-90
------	-----------------------	---	--------------

Rans Inc**Rans Courier S-7**

3119	Pyrstövakaimien jännelankojen korvakkeet	JH	LSG07-009
------	--	----	-----------

Rans S-10 Sakota

3119	Pyrstövakaimien jännelankojen korvakkeet	JH	LSG07-009
------	--	----	-----------

Rans S-12 Airaile

1997	Ohjaussauvan vääntöputki	(JL)	
1998	Laskutelineen kiinnityspultit	100H	
3119	Pyrstövakaimien jännelankojen korvakkeet	JH	LSG07-009

Rans S-6(ES) Coyote II

1997	Ohjaussauvan vääntöputki	(JL)	
1998	Laskutelineen kiinnityspultit	100H	
2175	Istuinvyön korvake	311294	SF
2178	Korkeusvakaajan etukiinnitys	X	SF
3119	Pyrstövakaimien jännelankojen korvakkeet	JH	LSG07-009

Skyranger**Swift**

3139	Moottorin kiinnityspulttien vaihto	300H/5V	DULV-2010-001
------	------------------------------------	---------	---------------

Vmax

3139	Moottorin kiinnityspulttien vaihto	300H/5V	DULV-2010-001
------	------------------------------------	---------	---------------

Solar Wings**Pegasus**

1661	Kallistuskulman rajoittaminen	x	CAA007-10-89
------	-------------------------------	---	--------------

Speyer**FK12**

3121	Polttoainepumpun tarkastus	X	LSG07-004
------	----------------------------	---	-----------

FK14

3121	Polttoainepumpun tarkastus	X	LSG07-004
------	----------------------------	---	-----------

FK9

3121	Polttoainepumpun tarkastus	X	LSG07-004
------	----------------------------	---	-----------

MOOTTORIT**Brandenburgische Motorenwerke GmbH****SH-14A4**

999	-1	Kampiakselin pulttien tarkastus ja vaihto	PK	LTA80-189	R2
-----	----	---	----	-----------	----

BRP-Powertrain GmbH & Co. KG**Rotax 501**

1891		Männäntapin laakereiden vaihto	x	BZL64	
------	--	--------------------------------	---	-------	--

Rotax 505

1891		Männäntapin laakereiden vaihto	x	BZL64	
------	--	--------------------------------	---	-------	--

Rotax 582UL

1800		Mäntien vaihto	x	SF	
------	--	----------------	---	----	--

Rotax 912()

2119		Magneeton korjaus	X	ACL75	
2228		Sytytysjärjestelmän tarkastus	280295	ACL80	
2247		Sytytysjärjestelmän maadotus	150495	ACL82	
2300		Kaasuttimen puhdistaminen	X	ACL83	
2301		Elektroniikkamodulien vaihto	310196	ACL84	
2441		Nokka-akselin tarkastus	50H	ACL92/1	
2470		Potkurin vaihteiston vaihto	X	ACL89	
2517		Polttoainepumpun tarkastus	X	ACL94	R1
2739		Staattorin tarkastus ja vaihto	01062000	ACL98	
2740		Potkurin vaihteiston tarkastus ja vaihto.	X	ACL101	
2871		Venttiilijousen pidikkeen vaihto	01022002	ACL108	
2914		Polttoainepumpun tarkastus	(100H)	ACL109	
3012	-1	Lisäys käyttäjän käsikirjaan	31122002	ACL114	R1
3023		Moottoripukin tarkastus	(100H)	ACL105R1	
3081		Öljytikun vaihto	01122003	ACL116	
3135		Kaasuttimen akselitapin vaihto	15072011		
3138		Aluslevyn vaihto	15102011	DULV-2011-001	
3147		Imusarjojen tasausputken tarkastus	X		
3148	-1	Kampiakselin tarkastus	(4 FH/30 d)	EASA2011-0224-	
5245	-1	Magneettitulpan tarkastus	X	EASA2006-0316	R1
5261		Kampikammion tarkastus	110H	EASA2007-0025	
5270	-1	Polttoainepumpun vaihto	01072007	EASA2007-0060-	R1
5284		Jäähdytysnesteen valinta	31122007	EAS2007-0155	
5457		Aluslevyn vaihto	10 FH / 4 kk	EASA2011-0067-	
5477	-1	Kampiakselin tarkastus	25122011	EASA2011-0224-	

Rotax 914()

2462		Polttoaineen rikastussuutin	X	ACL88	
2739		Staattorin tarkastus ja vaihto	01062000	ACL98	
2740		Potkurin vaihteiston tarkastus ja vaihto.	X	ACL101	
2871		Venttiilijousen pidikkeen vaihto	01022002	ACL108	
3012	-1	Lisäys käyttäjän käsikirjaan	31122002	ACL114	R1
3023		Moottoripukin tarkastus	(100H)	ACL105R1	
3081		Öljytikun vaihto	01122003	ACL116	
3135		Kaasuttimen akselitapin vaihto	15072011		
3136		Polttoaineen painesäädin	100 h / 6 kk	EASA2011-0082	
3138		Aluslevyn vaihto	15102011	DULV-2011-001	
3148	-1	Kampiakselin tarkastus	(4 FH/30 d)	EASA2011-0224-	
5200		Äänenvaimentimen tarkastus	50H	EASA2006-0127	
5245	-1	Magneettitulpan tarkastus	X	EASA2006-0316	R1
5261		Kampikammion tarkastus	110H	EASA2007-0025	
5284		Jäähdytysnesteen valinta	31122007	EAS2007-0155	
5457		Aluslevyn vaihto	10 FH / 4 kk	EASA2011-0067-	
5459		Polttoaineen painesäädin	100 h / 6 kk	EASA2011-0082	

5477	-1	Kampiakselin tarkastus	25122011	EASA2011-0224-
------	----	------------------------	----------	----------------

Continental Motors, Inc.**Continental A-65(-)**

110		Kampikammion huohotinputken muutos	300958	
271		Kiihdytyshäiriöiden pienentäminen	x	
838		Potkurin kiinnityslaipan tarkastus	3v	
1318		Polttoainepumpun tarkastus	1v	AD81-07-06
1965	-1	Kampikammion tarkastus	100H	AD77-13-22
2290	-1	Venttiileiden tarkastus	400H	
2383		Magneettojen ajoitus	100H	AD96-12-06
2586		Kampiakselin tarkastus	X	AD98-17-11

Continental C-145(-)

24		Generatorin kytkin	(100h)	AD49-50-01	
838		Potkurin kiinnityslaipan tarkastus	3v		
1965	-1	Kampikammion tarkastus	100H	AD77-13-22	
2150	-1	Keinuvivun akselin ja pesän tarkastus	PK	AD94-05-05	R1
2290	-1	Venttiileiden tarkastus	400H		
2383		Magneettojen ajoitus	100H	AD96-12-06	
5204		Huoltovirheitä	08072006	CF-2005-40	
5481		Magneettojen tarkastus	X	AD2011-26-07	

Continental C-85(-)

23		Männän tappi	150554	AD47-40-20	
24		Generatorin kytkin	(100h)	AD49-50-01	
110		Kampikammion huohotinputken muutos	300958		
271		Kiihdytyshäiriöiden pienentäminen	x		
369	-3	Venttiilivipuakselin vällys	x		
838		Potkurin kiinnityslaipan tarkastus	3v		
1318		Polttoainepumpun tarkastus	1v	AD81-07-06	
1965	-1	Kampikammion tarkastus	100H	AD77-13-22	
2150	-1	Keinuvivun akselin ja pesän tarkastus	PK	AD94-05-05	R1
2290	-1	Venttiileiden tarkastus	400H		
2383		Magneettojen ajoitus	100H	AD96-12-06	
2586		Kampiakselin tarkastus	X	AD98-17-11	
5204		Huoltovirheitä	08072006	CF-2005-40	

Continental C-90(-)

24		Generatorin kytkin	(100h)	AD49-50-01	
271		Kiihdytyshäiriöiden pienentäminen	x		
369	-3	Venttiilivipuakselin vällys	x		
491		Öljypumpun käyttöhammaspyörän tarkastus ja vaihto	(25/100/300h)	LVD578	
631		Mekaanisen polttoainepumpun tarkastus	100h		
838		Potkurin kiinnityslaipan tarkastus	3v		
1318		Polttoainepumpun tarkastus	1v	AD81-07-06	
1965	-1	Kampikammion tarkastus	100H	AD77-13-22	
2109		Kaasuttimen imukomun tarkastus	(25H)	AD93-22-05	
2150	-1	Keinuvivun akselin ja pesän tarkastus	PK	AD94-05-05	R1
2290	-1	Venttiileiden tarkastus	400H		
2383		Magneettojen ajoitus	100H	AD96-12-06	
2586		Kampiakselin tarkastus	X	AD98-17-11	
5204		Huoltovirheitä	08072006	CF-2005-40	

Continental GO-300(-)

5204		Huoltovirheitä	08072006	CF-2005-40	
------	--	----------------	----------	------------	--

Continental GO-300(-)-()

1965	-1	Kampikammion tarkastus	100H	AD77-13-22	
2150	-1	Keinuvivun akselin ja pesän tarkastus	PK	AD94-05-05	R1
2192	-1	Alternaattorin käyttimen joustinkumien tarkastus	100H		
2290	-1	Venttiileiden tarkastus	400H		
2383		Magneettojen ajoitus	100H	AD96-12-06	

Continental IO-360(-)

446		Ruiskutuspumun maks. paineen säätöneulan tarkastus ja	x	AD70-14-07	
590		Sylinterien tarkastus	x	AD74-18-07	
683		Sylintereiden tarkastus	50h	F-83-116	
838		Potkurin kiinnityslaipan tarkastus	3v		
1044	-1	Öljypumun ja käyttöakselin tarkastus	x	AD81-13-10	R1
1499		Öljysuodattimen vaihto	x	AD88-03-06	
1869		Öljynsuodattimen vaihto	x	AD91-19-03	
1907	-2	Venttiileiden keiuvipujen akseleiden kiinnitys	x	AD92-04-09	
1965	-1	Kampikammion tarkastus	100H	AD77-13-22	
2060		Venttiileiden tarkastus	X	AD93-10-02	
2192	-1	Alternaattorin käyttimen joustinkumien tarkastus	100H		
2290	-1	Venttiileiden tarkastus	400H		
2383		Magneettojen ajoitus	100H	AD96-12-06	
2506		Kampiakselin tarkastus	X	AD97-26-17	
2586		Kampiakselin tarkastus	X	AD98-17-11	
2590		Männäntappien vaihto	X	AD98-19-02	
2815		Kampiakselin tarkastus	X	AD2000-23-21	
5204		Huoltovirheitä	08072006	CF-2005-40	
5411		Hydrauliset venttiilinnostimet	16.11.2009	AD2009-24-51	
5481		Magneettojen tarkastus	X	AD2011-26-07	

Continental IO-470(-)

118		Öljynohennusjärjestelmän liitäntäaukon suojatulppa	x		
186		Kampiakselin vastapainojen tarkastus	pk		
350		Superior Flow. Öljysuodatinten vaihto	x	AD67-01-04	
373		Sylinterinpään ja -holkin välisen liitoksen tarkastus	25h	AD67-31-05	
446		Ruiskutuspumun maks. paineen säätöneulan tarkastus ja	x	AD70-14-07	
725	-1	Potkurin säädön ja öljysuodattimen tarkastus	x	AD77-05-04	
841		Öljyn paineensäätöventtiin tarkastus	x	AD79-05-09	
1307		Sylinterien ja venttiileiden tarkastus	x	AD85-08-02	
1499		Öljysuodattimen vaihto	x	AD88-03-06	
1869		Öljynsuodattimen vaihto	x	AD91-19-03	
1965	-1	Kampikammion tarkastus	100H	AD77-13-22	
2060		Venttiileiden tarkastus	X	AD93-10-02	
2079		Öljyputken tarkastus	X	AD93-08-17	
2290	-1	Venttiileiden tarkastus	400H		
2383		Magneettojen ajoitus	100H	AD96-12-06	
2490		Sylintereiden tarkastus	X	AD97-21-02	
2502		Venttiin keiuvivun vaihto	X	AD98-01-08	
2586		Kampiakselin tarkastus	X	AD98-17-11	
2693		Kampiakselin tarkastus	X	AD99-19-01	
2815		Kampiakselin tarkastus	X	AD2000-23-21	
5204		Huoltovirheitä	08072006	CF-2005-40	
5265	-1	Superior Air Parts. Moottorin valetut sylinterit	X	AD2007-04-19	R1
5404		Sylinterien tarkastus	7.10.2009/50FH	AD2009-19-07 C	
5411		Hydrauliset venttiilinnostimet	16.11.2009	AD2009-24-51	

Continental IO-520(-)

446		Ruiskutuspumun maks. paineen säätöneulan tarkastus ja	x	AD70-14-07	
522		Öljysuodattimen kiinnityksen tarkastus	x	AD72-24-03	
725	-1	Potkurin säädön ja öljysuodattimen tarkastus	x	AD77-05-04	
841		Öljyn paineensäätöventtiin tarkastus	x	AD79-05-09	
914		Sylintereiden kiinnityslaippojen tarkastus	x	AD80-01-04	
1069		Polttoainepumun vuodon tarkastus ja korjaus	x	AD81-24-06	
1275		Öljyn kokoojasäiliön vaihto	x	AD84-25-05	
1383	-3	Sylintereiden tarkastus	(50h)	AD86-13-04	R3
1499		Öljysuodattimen vaihto	x	AD88-03-06	
1869		Öljynsuodattimen vaihto	x	AD91-19-03	
1965	-1	Kampikammion tarkastus	100H	AD77-13-22	
2060		Venttiileiden tarkastus	X	AD93-10-02	

2079	Öljyputken tarkastus	X	AD93-08-17	
2095	Polttoainepumpun tarkastus	X	AD93-16-15	
2256	Mootorin kiinnityskorvakkeet	(500H)	AD95-03-14	
2290 -1	Venttiileiden tarkastus	400H		
2383	Magneettojen ajoitus	100H	AD96-12-06	
2502	Venttiin keinuvivun vaihto	X	AD98-01-08	
2506	Kampiakselin tarkastus	X	AD97-26-17	
2586	Kampiakselin tarkastus	X	AD98-17-11	
2693	Kampiakselin tarkastus	X	AD99-19-01	
2815	Kampiakselin tarkastus	X	AD2000-23-21	
5105	Sylintereiden vaihto	X	AD2004-08-10	
5204	Huoltovirheitä	08072006	CF-2005-40	
5265 -1	Superior Air Parts. Mootorin valetut sylinterit	X	AD2007-04-19	R1
5404	Sylinterien tarkastus	7.10.2009/50FH	AD2009-19-07 C	
5411	Hydrauliset venttiilinnostimet	16.11.2009	AD2009-24-51	

Continental IO-550(-)

1383 -3	Sylintereiden tarkastus	(50h)	AD86-13-04	R3
1499	Öljysuodattimen vaihto	x	AD88-03-06	
1869	Öljysuodattimen vaihto	x	AD91-19-03	
1965 -1	Kampikammion tarkastus	100H	AD77-13-22	
2060	Venttiileiden tarkastus	X	AD93-10-02	
2079	Öljyputken tarkastus	X	AD93-08-17	
2095	Polttoainepumpun tarkastus	X	AD93-16-15	
2256	Mootorin kiinnityskorvakkeet	(500H)	AD95-03-14	
2290 -1	Venttiileiden tarkastus	400H		
2383	Magneettojen ajoitus	100H	AD96-12-06	
2502	Venttiin keinuvivun vaihto	X	AD98-01-08	
2693	Kampiakselin tarkastus	X	AD99-19-01	
2815	Kampiakselin tarkastus	X	AD2000-23-21	
5105	Sylintereiden vaihto	X	AD2004-08-10	
5204	Huoltovirheitä	08072006	CF-2005-40	
5404	Sylinterien tarkastus	7.10.2009/50FH	AD2009-19-07 C	

Continental LTSIO-360(-)

1044 -1	Öljypumpun ja käyttöakselin tarkastus	x	AD81-13-10	R1
1869	Öljysuodattimen vaihto	x	AD91-19-03	
1907 -2	Venttiileiden keinuvipujen akseleiden kiinnitys	x	AD92-04-09	
2060	Venttiileiden tarkastus	X	AD93-10-02	
2259	Ahtimen sulkuventtiili	X	AD95-08-10	
2290 -1	Venttiileiden tarkastus	400H		
2383	Magneettojen ajoitus	100H	AD96-12-06	
2506	Kampiakselin tarkastus	X	AD97-26-17	
2590	Männäntappien vaihto	X	AD98-19-02	
2815	Kampiakselin tarkastus	X	AD2000-23-21	
5204	Huoltovirheitä	08072006	CF-2005-40	
5411	Hydrauliset venttiilinnostimet	16.11.2009	AD2009-24-51	
5466	Lycoming Engines ja Teledyne Continental Motors. Turboah	X	AD2011-13-03	

Continental O-200(-)

271	Kiihdytyshäiriöiden pienentäminen	x		
369 -3	Venttiilivipuakselin vällys	x		
491	Öljypumpun käyttöhammaspyörän tarkastus ja vaihto	(25/100/300h)	LVD578	
631	Mekaanisen polttoainepumpun tarkastus	100h		
838	Potkurin kiinnityslaipan tarkastus	3v		
1318	Polttoainepumpun tarkastus	1v	AD81-07-06	
1965 -1	Kampikammion tarkastus	100H	AD77-13-22	
2060	Venttiileiden tarkastus	X	AD93-10-02	
2061	Kiertokankien tarkastus	150693	AD93-11-03	
2109	Kaasuttimen imukomun tarkastus	(25H)	AD93-22-05	
2150 -1	Keinuvivun akselin ja pesän tarkastus	PK	AD94-05-05	R1
2192 -1	Alternaattorin käyttimen joustinkumien tarkastus	100H		

2290	-1	Venttiileiden tarkastus	400H	
2383		Magneettojen ajoitus	100H	AD96-12-06
2586		Kampiakselin tarkastus	X	AD98-17-11
5204		Huoltovirheitä	08072006	CF-2005-40

Continental O-300(-)

369	-3	Venttiilivipuakselin välys	x	
491		Öljypumpun käyttöhammaspyörän tarkastus ja vaihto	(25/100/300h)	LVD578
838		Potkurin kiinnityslaipan tarkastus	3v	
1965	-1	Kampikammion tarkastus	100H	AD77-13-22
2060		Venttiileiden tarkastus	X	AD93-10-02
2061		Kiertokankien tarkastus	150693	AD93-11-03
2150	-1	Keinuvivun akselin ja pesän tarkastus	PK	AD94-05-05 R1
2192	-1	Alternaattorin käyttimen joustinkumien tarkastus	100H	
2290	-1	Venttiileiden tarkastus	400H	
2383		Magneettojen ajoitus	100H	AD96-12-06
2586		Kampiakselin tarkastus	X	AD98-17-11
5481		Magneettojen tarkastus	X	AD2011-26-07

Continental O-470(-)

118		Öljynohennusjärjestelmän liitäntäaukon suojatulppa	x	
171	-2	Pakovernttiin vaihtaminen	x	AD61-03-02
186		Kampiakselin vastapainojen tarkastus	pk	
350		Superior Flow. Öljysuodatinten vaihto	x	AD67-01-04
838		Potkurin kiinnityslaipan tarkastus	3v	
841		Öljyn paineensäätöventtiin tarkastus	x	AD79-05-09
1307		Sylinterien ja venttiileiden tarkastus	x	AD85-08-02
1499		Öljysuodattimen vaihto	x	AD88-03-06
1869		Öljysuodattimen vaihto	x	AD91-19-03
1965	-1	Kampikammion tarkastus	100H	AD77-13-22
2060		Venttiileiden tarkastus	X	AD93-10-02
2079		Öljyputken tarkastus	X	AD93-08-17
2290	-1	Venttiileiden tarkastus	400H	
2383		Magneettojen ajoitus	100H	AD96-12-06
2387		Mäntien vaihto.	X	AD96-12-04
2490		Sylintereiden tarkastus	X	AD97-21-02
2502		Venttiin keinuvivun vaihto	X	AD98-01-08
2586		Kampiakselin tarkastus	X	AD98-17-11
2693		Kampiakselin tarkastus	X	AD99-19-01
2815		Kampiakselin tarkastus	X	AD2000-23-21
5265	-1	Superior Air Parts. Moottorin valetut sylinterit	X	AD2007-04-19 R1
5404		Sylinterien tarkastus	7.10.2009/50FH	AD2009-19-07 C
5411		Hydrauliset venttiilinnostimet	16.11.2009	AD2009-24-51

Continental TSIO-360(-)

590		Sylinterien tarkastus	x	AD74-18-07
1044	-1	Öljypumpun ja käyttöakselin tarkastus	x	AD81-13-10 R1
1499		Öljysuodattimen vaihto	x	AD88-03-06
1869		Öljysuodattimen vaihto	x	AD91-19-03
1907	-2	Venttiileiden keinuvipujen akseleiden kiinnitys	x	AD92-04-09
1965	-1	Kampikammion tarkastus	100H	AD77-13-22
2060		Venttiileiden tarkastus	X	AD93-10-02
2192	-1	Alternaattorin käyttimen joustinkumien tarkastus	100H	
2259		Ahtimen sulkuventtiili	X	AD95-08-10
2290	-1	Venttiileiden tarkastus	400H	
2383		Magneettojen ajoitus	100H	AD96-12-06
2506		Kampiakselin tarkastus	X	AD97-26-17
2590		Männäntappien vaihto	X	AD98-19-02
2815		Kampiakselin tarkastus	X	AD2000-23-21
5204		Huoltovirheitä	08072006	CF-2005-40
5411		Hydrauliset venttiilinnostimet	16.11.2009	AD2009-24-51
5466		Lycoming Engines ja Teledyne Continental Motors. Turboah	X	AD2011-13-03

5481	Magneettojen tarkastus	X	AD2011-26-07	
Continental TSIO-520(-)				
522	Öljysuodattimen kiinnityksen tarkastus	x	AD72-24-03	
725 -1	Potkurin säädön ja öljysuodattimen tarkastus	x	AD77-05-04	
841	Öljyn paineensäätöventtiin tarkastus	x	AD79-05-09	
914	Sylintereiden kiinnityslaippojen tarkastus	x	AD80-01-04	
984	Kampiakselin tiivisteiden varmistus	x	AD80-22-05	
1069	Polttoainepumpun vuodon tarkastus ja korjaus	x	AD81-24-06	
1383 -3	Sylintereiden tarkastus	(50h)	AD86-13-04	R3
1499	Öljysuodattimen vaihto	x	AD88-03-06	
1729	Öljypumpun tarkastus	x	AD89-24-01	
1869	Öljysuodattimen vaihto	x	AD91-19-03	
1965 -1	Kampikammion tarkastus	100H	AD77-13-22	
2060	Venttiileiden tarkastus	X	AD93-10-02	
2079	Öljyputken tarkastus	X	AD93-08-17	
2095	Polttoainepumpun tarkastus	X	AD93-16-15	
2290 -1	Venttiileiden tarkastus	400H		
2383	Magneettojen ajoitus	100H	AD96-12-06	
2502	Venttiin keinuvivun vaihto	X	AD98-01-08	
2506	Kampiakselin tarkastus	X	AD97-26-17	
2586	Kampiakselin tarkastus	X	AD98-17-11	
2693	Kampiakselin tarkastus	X	AD99-19-01	
2815	Kampiakselin tarkastus	X	AD2000-23-21	
5105	Sylintereiden vaihto	X	AD2004-08-10	
5204	Huoltovirheitä	08072006	CF-2005-40	
5404	Sylinterien tarkastus	7.10.2009/50FH	AD2009-19-07 C	
5411	Hydrauliset venttiilinnostimet	16.11.2009	AD2009-24-51	
5466	Lycoming Engines ja Teledyne Continental Motors. Turboah	X	AD2011-13-03	
5479	Käynnistimen välikappale	30112011	AD2011-25-51	
<u>Franklin Engine Co.</u>				
6A-350-C1				
2999	Polttoainepumpun tarkastus	01112002		
3060	Polttoainepumpun vaihto	01082003	SP-0045-2003-B	
3071	Polttoainepumpun hammaspyörä	21082003	SP-0048-2003-B	
<u>Honeywell International</u>				
TFE731-5()				
2787	Ahdinpyörien tarkastus	CZI	AD2000-15-09	
TPE331-2()				
780	Potkurinsäädön muutos	010479	AD78-05-02	
827 -2	Alennusvaihteiston muutostyö	311285	AD78-25-08	
1219	Muutoksia moottorissa ja turbiinipyörien käyntiaikarajoitus	M	AD84-01-04	
1236 -2	Polttoainepumpun tarkastus	x	AD84-10-06	R1
1616 -1	Öljyn ja öljypumpun tarkastus	150191	AD89-07-07	
2015	Kolmannen vyöhykkeen staattorin vaihto	X	AD92-26-08	
2016 -1	Potkurinsäätimen tiiviste	X	AD93-15-11	
2043	Turbiinin staattorin vaihto	M	AD93-05-09	
2165	TPE331-moottorit	150694	AD94-09-08	
2282	Moottorin tarkastus	X	AD95-16-08	
2531	Turbiinin staattorin tarkastus	X	AD98-04-15	
3009	Turbiinin staattorin vaihto	X	AD2002-21-15	
5216	Turbiinin roottorin käyntiaika	X		
5219	Polttoainesäätimen tarkastus	(1000H)	AD2006-15-08	
5473 -1	Pääakselin laakerin vaihto	18082011	AD2011-18-51	R1
TPE331-3()				
780	Potkurinsäädön muutos	010479	AD78-05-02	
827 -2	Alennusvaihteiston muutostyö	311285	AD78-25-08	

1219		Muutoksia moottorissa ja turbiinipyörien käyntiaikarajoitus	M	AD84-01-04	
1236	-2	Polttoainepumpun tarkastus	x	AD84-10-06	R1
1616	-1	Öljyn ja öljypumpun tarkastus	150191	AD89-07-07	
2015		Kolmannen vyöhykkeen staattorin vaihto	X	AD92-26-08	
2016	-1	Potkurinsäätimen tiiviste	X	AD93-15-11	
2043		Turbiinin staattorin vaihto	M	AD93-05-09	
2223		Polttoainesäätimen käyttöakselin kiilat	(SB)/X	AD94-26-07	
2282		Moottorin tarkastus	X	AD95-16-08	
2531		Turbiinin staattorin tarkastus	X	AD98-04-15	
3009		Turbiinin staattorin vaihto	X	AD2002-21-15	
3028		Ahdinkiekon poisto käytöstä	X	AD2002-25-02	
5216		Turbiinin roottorin käyntiaika	X		
5219		Polttoainesäätimen tarkastus	(1000H)	AD2006-15-08	
5473	-1	Pääakselin laakerin vaihto	18082011	AD2011-18-51	R1
TPE331-5()					
780		Potkurinsäädön muutos	010479	AD78-05-02	
827	-2	Alennusvaihteiston muutostyö	311285	AD78-25-08	
1219		Muutoksia moottorissa ja turbiinipyörien käyntiaikarajoitus	M	AD84-01-04	
1236	-2	Polttoainepumpun tarkastus	x	AD84-10-06	R1
1616	-1	Öljyn ja öljypumpun tarkastus	150191	AD89-07-07	
2015		Kolmannen vyöhykkeen staattorin vaihto	X	AD92-26-08	
2016	-1	Potkurinsäätimen tiiviste	X	AD93-15-11	
2043		Turbiinin staattorin vaihto	M	AD93-05-09	
2165		TPE331-moottorit	150694	AD94-09-08	
2223		Polttoainesäätimen käyttöakselin kiilat	(SB)/X	AD94-26-07	
2282		Moottorin tarkastus	X	AD95-16-08	
2531		Turbiinin staattorin tarkastus	X	AD98-04-15	
3009		Turbiinin staattorin vaihto	X	AD2002-21-15	
3028		Ahdinkiekon poisto käytöstä	X	AD2002-25-02	
5216		Turbiinin roottorin käyntiaika	X		
5219		Polttoainesäätimen tarkastus	(1000H)	AD2006-15-08	
5473	-1	Pääakselin laakerin vaihto	18082011	AD2011-18-51	R1
<u>Limbach</u>					
(S)L1700()					
706		Kaasuttimen tarkastus	x	LTA76-283	
2472		Kaasuttimen kohon vaihto	011197	LTA97-237	
L2000()					
2472		Kaasuttimen kohon vaihto	011197	LTA97-237	
L2400					
2472		Kaasuttimen kohon vaihto	011197	LTA97-237	
5161		Kaasuvivun jousen asennus	X	D-2005-275	R1
<u>Lycoming Engines</u>					
Lycoming AEIO-360-()					
296		Generaattorin kiinnitys	100h		
751		Öljypumpun hammaspyörien ja akselin vaihto	x	AD75-08-09	
767		Öljypumpun häiriöt Lycoming-moottoreissa	x		
825		Polttoaine-ilmasäätimen korjaus	x	AD78-23-10	
839	-1	Polttoaine-ilmasäätimen korjaus II	x	AD79-04-05	
1268		Kampiakselin tarkastus	(25h/100h)	AD84-13-05	
1642		Venttiilin keinuvivun tarkastus	x	AD87-10-06	
1694	-2	Potkurinsäätimen öljyputken kiinnitys	x	AD90-04-06	
1980		Männäntapin vaihto	X	AD92-12-05	
2258		Kiertokankien pulltien tarkastus	050495	AD95-07-01	
2412		Polttoainepumpun tarkastus	X	AD96-23-03	
2426	-1	Männäntappien vaihto	X	AD097-15-11	
2488		Sylinterin pään tarkastus	JH		

2516	-2	Kampiakselin tarkastus	(5V)	AD98-02-08	
5048	-1	Moottorin iskukuormitustarkastus	X	AD2004-10-14	
5154		Kampiakselin vaihto	X	AD2005-19-11	
5164	-2	Pakovernttiileiden tarkastus	330/440H	EASA2005-0023	R3
5190		Kampiakselin vaihto	27102006	AD2006-06-16	
5199		Kiertokankien vaihto	22062006	AD2006-10-21	
5204		Huoltovirheitä	08072006	CF-2005-40	
5205		Sylintereiden vaihto	X	AD2006-12-07	
5242		Kampiakselin vaihto	X	AD2006-20-09	
5265	-1	Superior Air Parts. Moottorin valetut sylinterit	X	AD2007-04-19	R1
5426		Sylintereiden tarkastus	50H	AD2009-26-12	
5471		Polttoaineservo	16082011	AD2011-15-10	
5482		Polttoaineen ruiskutusputkien tarkastus	x	AD2011-26-04	

Lycoming AEIO-540(-)

320		Sylinterinpäiden muutostyo	x		
825		Polttoaine-ilmasäätimen korjaus	x	AD78-23-10	
1207		Polttoaineen ruiskutusjärjestelmän muutos	X	AD83-22-04	
1642		Venttiilin keinuvivun tarkastus	x	AD87-10-06	
1980		Männäntapin vaihto	X	AD92-12-05	
1980		Männäntapin vaihto	X	AD92-12-05	
2258		Kiertokankien pulttien tarkastus	050495	AD95-07-01	
2412		Polttoainepumpun tarkastus	X	AD96-23-03	
2426	-1	Männäntappien vaihto	X	AD097-15-11	
2488		Sylinterin pään tarkastus	JH		
2976		Öljysuodattimen tiivisteiden vaihto	(50H)	AD2002-12-07	
3067		Polttoainepumpun tarkastus	(50H)	AD2003-14-03	
5036		Kampiakselin pultin vaihto	X	AD2004-05-24	
5048	-1	Moottorin iskukuormitustarkastus	X	AD2004-10-14	
5154		Kampiakselin vaihto	X	AD2005-19-11	
5164	-2	Pakovernttiileiden tarkastus	330/440H	EASA2005-0023	R3
5199		Kiertokankien vaihto	22062006	AD2006-10-21	
5204		Huoltovirheitä	08072006	CF-2005-40	
5205		Sylintereiden vaihto	X	AD2006-12-07	
5242		Kampiakselin vaihto	X	AD2006-20-09	
5265	-1	Superior Air Parts. Moottorin valetut sylinterit	X	AD2007-04-19	R1
5471		Polttoaineservo	16082011	AD2011-15-10	
5482		Polttoaineen ruiskutusputkien tarkastus	x	AD2011-26-04	

Lycoming HIO-360(-)

320		Sylinterinpäiden muutostyo	x		
346		Derlin-karalla varustetun polttoaineinekalvon muutos	x		
544	-2	Bendix. Tehonsäätimen tarkastus	x	AD73-10-02	
587		Öljysuodattimen kiinityspultin vaihto	x		
593		Männäntappien tarkastus tai vaihto	x	AD73-23-01	
615		Polttoaineen virtauksen jakovernttiin tiiviste	x	AD75-09-15	
751		Öljypumpun hammaspyörien ja akselin vaihto	x	AD75-08-09	
767		Öljypumpun häiriöt Lycoming-mootoreissa	x		
825		Polttoaine-ilmasäätimen korjaus	x	AD78-23-10	
839	-1	Polttoaine-ilmasäätimen korjaus II	x	AD79-04-05	
1382		Pakovernttiilen tarkastus	x		
1627		Polttoaineen ruiskutusservon vaihto	x	AD89-13-02	
1980		Männäntapin vaihto	X	AD92-12-05	
2258		Kiertokankien pulttien tarkastus	050495	AD95-07-01	
2381		Öljypumpun hammaspyörien ja akselin vaihto	X	AD96-09-10	
2412		Polttoainepumpun tarkastus	X	AD96-23-03	
2426	-1	Männäntappien vaihto	X	AD097-15-11	
2488		Sylinterin pään tarkastus	JH		
2586		Kampiakselin tarkastus	X	AD98-17-11	
2976		Öljysuodattimen tiivisteiden vaihto	(50H)	AD2002-12-07	
3067		Polttoainepumpun tarkastus	(50H)	AD2003-14-03	
5164	-2	Pakovernttiileiden tarkastus	330/440H	EASA2005-0023	R3

5199	Kiertokankien vaihto	22062006	AD2006-10-21	
5204	Huoltovirheitä	08072006	CF-2005-40	
5205	Sylintereiden vaihto	X	AD2006-12-07	
5265 -1	Superior Air Parts. Moottorin valetut sylinterit	X	AD2007-04-19	R1
5426	Sylintereiden tarkastus	50H	AD2009-26-12	
5471	Polttoaineservo	16082011	AD2011-15-10	
5482	Polttoaineen ruiskutusputkien tarkastus	x	AD2011-26-04	

Lycoming HO-360(-)

751	Öljypumpun hammaspyörien ja akselin vaihto	x	AD75-08-09	
767	Öljypumpun häiriöt Lycoming-moottoreissa	x		
1980	Männäntapin vaihto	X	AD92-12-05	
2258	Kiertokankien pulttien tarkastus	050495	AD95-07-01	
2381	Öljypumpun hammaspyörien ja akselin vaihto	X	AD96-09-10	
2426 -1	Männäntappien vaihto	X	AD097-15-11	
2488	Sylinterin pään tarkastus	JH		
5164 -2	Pakoverntiileiden tarkastus	330/440H	EASA2005-0023	R3
5199	Kiertokankien vaihto	22062006	AD2006-10-21	
5204	Huoltovirheitä	08072006	CF-2005-40	
5205	Sylintereiden vaihto	X	AD2006-12-07	
5265 -1	Superior Air Parts. Moottorin valetut sylinterit	X	AD2007-04-19	R1
5426	Sylintereiden tarkastus	50H	AD2009-26-12	

Lycoming IGSO-540(-)

593	Männäntappien tarkastus tai vaihto	x	AD73-23-01	
825	Polttoaine-ilmäsäätimen korjaus	x	AD78-23-10	
1003	Seoksensäätimen korjaus	x	AD81-03-05	
1980	Männäntapin vaihto	X	AD92-12-05	
2426 -1	Männäntappien vaihto	X	AD097-15-11	
2488	Sylinterin pään tarkastus	JH		
5164 -2	Pakoverntiileiden tarkastus	330/440H	EASA2005-0023	R3
5204	Huoltovirheitä	08072006	CF-2005-40	

Lycoming IO-320(-)

296	Generaattorin kiinnitys	100h		
302	AC-kalvopolttoainepumppu. Rajoittimen asennus	x		
320	Sylinterinpäiden muutostyö	x		
333	AC-öljysuodattimen tiivisteiden vaihto	x	AD66-20-04	
346	Derlin-karalla varustetun polttoaineainekalvon muutos	x		
544 -2	Bendix. Tehonsäätimen tarkastus	x	AD73-10-02	
587	Öljynsuodattimen kiinityspultin vaihto	x		
593	Männäntappien tarkastus tai vaihto	x	AD73-23-01	
615	Polttoaineen virtauksen jakoverntiilin tiiviste	x	AD75-09-15	
751	Öljypumpun hammaspyörien ja akselin vaihto	x	AD75-08-09	
767	Öljypumpun häiriöt Lycoming-moottoreissa	x		
825	Polttoaine-ilmäsäätimen korjaus	x	AD78-23-10	
838	Potkurin kiinnityslaipan tarkastus	3v		
839 -1	Polttoaine-ilmäsäätimen korjaus II	x	AD79-04-05	
1642	Venttiilin keinuvivun tarkastus	x	AD87-10-06	
1694 -2	Potkurinsäätimen öljyputken kiinnitys	x	AD90-04-06	
1980	Männäntapin vaihto	X	AD92-12-05	
2381	Öljypumpun hammaspyörien ja akselin vaihto	X	AD96-09-10	
2412	Polttoainepumpun tarkastus	X	AD96-23-03	
2426 -1	Männäntappien vaihto	X	AD097-15-11	
2488	Sylinterin pään tarkastus	JH		
2516 -2	Kampiakselin tarkastus	(5V)	AD98-02-08	
2586	Kampiakselin tarkastus	X	AD98-17-11	
3067	Polttoainepumpun tarkastus	(50H)	AD2003-14-03	
5048 -1	Moottorin iskukuormitustarkastus	X	AD2004-10-14	
5164 -2	Pakoverntiileiden tarkastus	330/440H	EASA2005-0023	R3
5204	Huoltovirheitä	08072006	CF-2005-40	
5205	Sylintereiden vaihto	X	AD2006-12-07	

5265	-1	Superior Air Parts. Moottorin valetut sylinterit	X	AD2007-04-19	R1
5426		Sylintereiden tarkastus	50H	AD2009-26-12	
5471		Polttoaineservo	16082011	AD2011-15-10	
5482		Polttoaineen ruiskutusputkien tarkastus	x	AD2011-26-04	

Lycoming IO-360(-)

296		Generaattorin kiinnitys	100h		
302		AC-kalvopolttoainepumppu. Rajoittimen asennus	x		
320		Sylinterinpäiden muutostyö	x		
346		Derlin-karalla varustetun polttoaineainekalvon muutos	x		
350		Superior Flow. Öljysuodatinten vaihto	x	AD67-01-04	
460		Venttiilinnostimen männän vaihto	x	AD71-11-02	
530		Kampiakselin keskimmäisen laakerin käyntivälitys	x	AD71-05-02	
544	-2	Bendix. Tehonsäätimen tarkastus	x	AD73-10-02	
587		Öljysuodattimen kiinityspultin vaihto	x		
593		Männäntappien tarkastus tai vaihto	x	AD73-23-01	
615		Polttoaineen virtauksen jakuventtiilin tiiviste	x	AD75-09-15	
751		Öljypumpun hammaspyörien ja akselin vaihto	x	AD75-08-09	
767		Öljypumpun häiriöt Lycoming-moottoreissa	x		
825		Polttoaine-ilmasäätimen korjaus	x	AD78-23-10	
838		Potkurin kiinnityslaipan tarkastus	3v		
839	-1	Polttoaine-ilmasäätimen korjaus II	x	AD79-04-05	
1642		Venttiilin keinuvivun tarkastus	x	AD87-10-06	
1694	-2	Potkurinsäätimen öljyputken kiinnitys	x	AD90-04-06	
1980		Männäntapin vaihto	X	AD92-12-05	
2258		Kiertokankien pulttien tarkastus	050495	AD95-07-01	
2381		Öljypumpun hammaspyörien ja akselin vaihto	X	AD96-09-10	
2412		Polttoainepumpun tarkastus	X	AD96-23-03	
2426	-1	Männäntappien vaihto	X	AD097-15-11	
2488		Sylinterin pään tarkastus	JH		
2516	-2	Kampiakselin tarkastus	(5V)	AD98-02-08	
2586		Kampiakselin tarkastus	X	AD98-17-11	
2976		Öljysuodattimen tiivisteiden vaihto	(50H)	AD2002-12-07	
3067		Polttoainepumpun tarkastus	(50H)	AD2003-14-03	
5048	-1	Moottorin iskukuormitustarkastus	X	AD2004-10-14	
5154		Kampiakselin vaihto	X	AD2005-19-11	
5164	-2	Pakoverkkien tarkastus	330/440H	EASA2005-0023	R3
5190		Kampiakselin vaihto	27102006	AD2006-06-16	
5199		Kiertokankien vaihto	22062006	AD2006-10-21	
5204		Huoltovirheitä	08072006	CF-2005-40	
5205		Sylintereiden vaihto	X	AD2006-12-07	
5242		Kampiakselin vaihto	X	AD2006-20-09	
5265	-1	Superior Air Parts. Moottorin valetut sylinterit	X	AD2007-04-19	R1
5426		Sylintereiden tarkastus	50H	AD2009-26-12	
5471		Polttoaineservo	16082011	AD2011-15-10	
5482		Polttoaineen ruiskutusputkien tarkastus	x	AD2011-26-04	

Lycoming IO-540(-)

251		Öljypumpun käyttöakseli	100h	AD63-14-03	
302		AC-kalvopolttoainepumppu. Rajoittimen asennus	x		
320		Sylinterinpäiden muutostyö	x		
333		AC-öljysuodattimen tiivisteiden vaihto	x	AD66-20-04	
340		Magneeton käyttöpyörän ja joustoliitoksen kuppiosan tark./v	(100h)		
346		Derlin-karalla varustetun polttoaineainekalvon muutos	x		
544	-2	Bendix. Tehonsäätimen tarkastus	x	AD73-10-02	
587		Öljysuodattimen kiinityspultin vaihto	x		
593		Männäntappien tarkastus tai vaihto	x	AD73-23-01	
615		Polttoaineen virtauksen jakoverkkien tiiviste	x	AD75-09-15	
751		Öljypumpun hammaspyörien ja akselin vaihto	x	AD75-08-09	
767		Öljypumpun häiriöt Lycoming-moottoreissa	x		
825		Polttoaine-ilmasäätimen korjaus	x	AD78-23-10	
839	-1	Polttoaine-ilmasäätimen korjaus II	x	AD79-04-05	

1003	Seoksensäätimen korjaus	x	AD81-03-05	
1207	Polttoaineen ruiskutusjärjestelmän muutos	X	AD83-22-04	
1642	Venttiilin keinuviivun tarkastus	x	AD87-10-06	
1980	Männäntapin vaihto	X	AD92-12-05	
2258	Kiertokankien pulttien tarkastus	050495	AD95-07-01	
2381	Öljypumpun hammaspyörien ja akselin vaihto	X	AD96-09-10	
2412	Polttoainepumpun tarkastus	X	AD96-23-03	
2424	Sylintereiden tarkastus	(25H)	AD97-01-04	
2426 -1	Männäntappien vaihto	X	AD097-15-11	
2488	Sylinterin pään tarkastus	JH		
2586	Kampiakselin tarkastus	X	AD98-17-11	
2636	Magneeton laukaisukytkin	250h/2000H	AD99-04-04	
2976	Öljysuodattimen tiivisteiden vaihto	(50H)	AD2002-12-07	
2997	Kampiakselin vaihto	X	AD2002-19-03	
3067	Polttoainepumpun tarkastus	(50H)	AD2003-14-03	
5036	Kampiakselin pultin vaihto	X	AD2004-05-24	
5048 -1	Moottorin iskukuormitustarkastus	X	AD2004-10-14	
5154	Kampiakselin vaihto	X	AD2005-19-11	
5164 -2	Pakoverhiteiden tarkastus	330/440H	EASA2005-0023	R3
5199	Kiertokankien vaihto	22062006	AD2006-10-21	
5204	Huoltovirheitä	08072006	CF-2005-40	
5205	Sylintereiden vaihto	X	AD2006-12-07	
5242	Kampiakselin vaihto	X	AD2006-20-09	
5265 -1	Superior Air Parts. Moottorin valetut sylinterit	X	AD2007-04-19	R1
5426	Sylintereiden tarkastus	50H	AD2009-26-12	
5471	Polttoaineservo	16082011	AD2011-15-10	
5482	Polttoaineen ruiskutusputkien tarkastus	x	AD2011-26-04	

Lycoming O-235(-)

290	AC-polttoainepumppu. Kinnitysmomentin lisääminen	100h		
296	Generaattorin kiinnitys	100h		
320	Sylinterinpäiden muutostyö	x		
587	Öljysuodattimen kiintospultin vaihto	x		
751	Öljypumpun hammaspyörien ja akselin vaihto	x	AD75-08-09	
767	Öljypumpun häiriöt Lycoming-mootoreissa	x		
838	Potkurin kiinnityslaipan tarkastus	3v		
988 -2	Venttiileiden työntötankojen tarkastus	25h	AD80-25-02	R2
1500	Kaasuttimen vaihto	150488	AD88-02-04	
1694 -2	Potkurinsäätimen öljyputken kiinnitys	x	AD90-04-06	
2244	Venttiileiden työntötankojen tarkastus	X	AD95-03-10	
2381	Öljypumpun hammaspyörien ja akselin vaihto	X	AD96-09-10	
2488	Sylinterin pään tarkastus	JH		
2586	Kampiakselin tarkastus	X	AD98-17-11	
5048 -1	Moottorin iskukuormitustarkastus	X	AD2004-10-14	
5164 -2	Pakoverhiteiden tarkastus	330/440H	EASA2005-0023	R3
5204	Huoltovirheitä	08072006	CF-2005-40	

Lycoming O-320(-)

245 -3	Venttiilien ja venttiiliohjainten tarkastusjakso	(300h/500h)	AD63-23-02	
282	Kampiakselin päälaakerin käyntivälyksen tarkastus	x		
283	Päälaakerin tuen kiinnitysvarausten muutostyö	x		
290	AC-polttoainepumppu. Kinnitysmomentin lisääminen	100h		
296	Generaattorin kiinnitys	100h		
302	AC-kalvopolttoainepumppu. Rajoittimen asennus	x		
320	Sylinterinpäiden muutostyö	x		
333	AC-öljysuodattimen tiivisteiden vaihto	x	AD66-20-04	
350	Superior Flow. Öljysuodatinten vaihto	x	AD67-01-04	
587	Öljysuodattimen kiintospultin vaihto	x		
593	Männäntappien tarkastus tai vaihto	x	AD73-23-01	
681 -5	Pakoverhiteiden vaihto ja venttiilin lautasen tarkastus	x		
751	Öljypumpun hammaspyörien ja akselin vaihto	x	AD75-08-09	
767	Öljypumpun häiriöt Lycoming-mootoreissa	x		

838	Potkurin kiinnityslaipan tarkastus	3v		
1536 -2	Venttiilikoneiston tarkastus y.m.	50h/100h	AD80-04-03	
1642	Venttiilin keinuvivun tarkastus	x	AD87-10-06	
1694 -2	Potkurinsäätimen öljyputken kiinnitys	x	AD90-04-06	
1980	Männäntapin vaihto	X	AD92-12-05	
2381	Öljypumpun hammaspyörien ja akselin vaihto	X	AD96-09-10	
2426 -1	Männäntappien vaihto	X	AD097-15-11	
2488	Sylinterin pään tarkastus	JH		
2516 -2	Kampiakselin tarkastus	(5V)	AD98-02-08	
2586	Kampiakselin tarkastus	X	AD98-17-11	
2976	Öljysuodattimen tiivisteiden vaihto	(50H)	AD2002-12-07	
5048 -1	Moottorin iskukuormitustarkastus	X	AD2004-10-14	
5164 -2	Pakoverheiden tarkastus	330/440H	EASA2005-0023	R3
5204	Huoltovirheitä	08072006	CF-2005-40	
5205	Sylintereiden vaihto	X	AD2006-12-07	
5265 -1	Superior Air Parts. Moottorin valetut sylinterit	X	AD2007-04-19	R1
5426	Sylintereiden tarkastus	50H	AD2009-26-12	

Lycoming O-360(-)

282	Kampiakselin päälaakerin käyntivälyksen tarkastus	x		
283	Päälaakerin tuen kiinnitysvarausten muutostyö	x		
290	AC-polttoainepumppu. Kinnitysmomentin lisääminen	100h		
296	Generaattorin kiinnitys	100h		
302	AC-kalvopolttoainepumppu. Rajoittimen asennus	x		
320	Sylinterinpäiden muutostyö	x		
333	AC-öljysuodattimen tiivisteiden vaihto	x	AD66-20-04	
350	Superior Flow. Öljysuodatinten vaihto	x	AD67-01-04	
567 -1	Potkuriasennuksen tarkastaminen	x	F-73-107	
587	Öljysuodattimen kiinnityspultin vaihto	x		
593	Männäntappien tarkastus tai vaihto	x	AD73-23-01	
751	Öljypumpun hammaspyörien ja akselin vaihto	x	AD75-08-09	
767	Öljypumpun häiriöt Lycoming-moottoreissa	x		
838	Potkurin kiinnityslaipan tarkastus	3v		
1536 -2	Venttiilikoneiston tarkastus y.m.	50h/100h	AD80-04-03	
1642	Venttiilin keinuvivun tarkastus	x	AD87-10-06	
1694 -2	Potkurinsäätimen öljyputken kiinnitys	x	AD90-04-06	
1980	Männäntapin vaihto	X	AD92-12-05	
2258	Kiertokankien pulttien tarkastus	050495	AD95-07-01	
2381	Öljypumpun hammaspyörien ja akselin vaihto	X	AD96-09-10	
2426 -1	Männäntappien vaihto	X	AD097-15-11	
2488	Sylinterin pään tarkastus	JH		
2516 -2	Kampiakselin tarkastus	(5V)	AD98-02-08	
2586	Kampiakselin tarkastus	X	AD98-17-11	
2976	Öljysuodattimen tiivisteiden vaihto	(50H)	AD2002-12-07	
5048 -1	Moottorin iskukuormitustarkastus	X	AD2004-10-14	
5154	Kampiakselin vaihto	X	AD2005-19-11	
5164 -2	Pakoverheiden tarkastus	330/440H	EASA2005-0023	R3
5190	Kampiakselin vaihto	27102006	AD2006-06-16	
5199	Kiertokankien vaihto	22062006	AD2006-10-21	
5204	Huoltovirheitä	08072006	CF-2005-40	
5205	Sylintereiden vaihto	X	AD2006-12-07	
5242	Kampiakselin vaihto	X	AD2006-20-09	
5265 -1	Superior Air Parts. Moottorin valetut sylinterit	X	AD2007-04-19	R1
5426	Sylintereiden tarkastus	50H	AD2009-26-12	

Lycoming O-540(-)

251	Öljypumpun käyttöakseli	100h	AD63-14-03	
283	Päälaakerin tuen kiinnitysvarausten muutostyö	x		
290	AC-polttoainepumppu. Kinnitysmomentin lisääminen	100h		
302	AC-kalvopolttoainepumppu. Rajoittimen asennus	x		
320	Sylinterinpäiden muutostyö	x		
333	AC-öljysuodattimen tiivisteiden vaihto	x	AD66-20-04	

340	Magneeton käyttöpyörän ja joustoliitoksen kuppiosan tark./v	(100h)		
587	Öljysuodattimen kiinityspultin vaihto	x		
593	Männäntappien tarkastus tai vaihto	x	AD73-23-01	
751	Öljypumpun hammaspyörien ja akselin vaihto	x	AD75-08-09	
767	Öljypumpun häiriöt Lycoming-moottoreissa	x		
1642	Venttiilin keinuvivun tarkastus	x	AD87-10-06	
1980	Männäntapin vaihto	X	AD92-12-05	
2258	Kiertokankien pulttien tarkastus	050495	AD95-07-01	
2381	Öljypumpun hammaspyörien ja akselin vaihto	X	AD96-09-10	
2412	Polttoainepumpun tarkastus	X	AD96-23-03	
2426 -1	Männäntappien vaihto	X	AD097-15-11	
2488	Sylinterin pään tarkastus	JH		
2586	Kampiakselin tarkastus	X	AD98-17-11	
2636	Magneeton laukaisukytkin	250h/2000H	AD99-04-04	
2976	Öljysuodattimen tiivisteiden vaihto	(50H)	AD2002-12-07	
5036	Kampiakselin pultin vaihto	X	AD2004-05-24	
5048 -1	Moottorin iskukuormitustarkastus	X	AD2004-10-14	
5164 -2	Pakoverheiden tarkastus	330/440H	EASA2005-0023	R3
5199	Kiertokankien vaihto	22062006	AD2006-10-21	
5204	Huoltovirheitä	08072006	CF-2005-40	
5205	Sylintereiden vaihto	X	AD2006-12-07	
5242	Kampiakselin vaihto	X	AD2006-20-09	
5265 -1	Superior Air Parts. Moottorin valetut sylinterit	X	AD2007-04-19	R1
5426	Sylintereiden tarkastus	50H	AD2009-26-12	
5426	Sylintereiden tarkastus	50H	AD2009-26-12	
5466	Lycoming Engines ja Teledyne Continental Motors. Turboah	X	AD2011-13-03	

Lycoming TIGO-541(-)

593	Männäntappien tarkastus tai vaihto	x	AD73-23-01	
1207	Polttoaineen ruiskutusjärjestelmän muutos	X	AD83-22-04	
1980	Männäntapin vaihto	X	AD92-12-05	
2426 -1	Männäntappien vaihto	X	AD097-15-11	
2488	Sylinterin pään tarkastus	JH		
2976	Öljysuodattimen tiivisteiden vaihto	(50H)	AD2002-12-07	
3067	Polttoainepumpun tarkastus	(50H)	AD2003-14-03	
5164 -2	Pakoverheiden tarkastus	330/440H	EASA2005-0023	R3
5204	Huoltovirheitä	08072006	CF-2005-40	
5466	Lycoming Engines ja Teledyne Continental Motors. Turboah	X	AD2011-13-03	
5471	Polttoaineservo	16082011	AD2011-15-10	

Lycoming TIO-540(-)

544 -2	Bendix. Tehonsäätimen tarkastus	x	AD73-10-02	
587	Öljysuodattimen kiinityspultin vaihto	x		
593	Männäntappien tarkastus tai vaihto	x	AD73-23-01	
615	Polttoaineen virtauksen jakoverheiden tiiviste	x	AD75-09-15	
825	Polttoaine-ilmasäätimen korjaus	x	AD78-23-10	
839 -1	Polttoaine-ilmasäätimen korjaus II	x	AD79-04-05	
1207	Polttoaineen ruiskutusjärjestelmän muutos	X	AD83-22-04	
1642	Venttiilin keinuvivun tarkastus	x	AD87-10-06	
1801	Polttoainepumpun tarkastus	x	AD91-08-07	
1887 -1	Pakoverheiden tarkastus ja korjaus	(25H)/100H	AD91-21-01	R1
1980	Männäntapin vaihto	X	AD92-12-05	
2258	Kiertokankien pulttien tarkastus	050495	AD95-07-01	
2424	Sylintereiden tarkastus	(25H)	AD97-01-04	
2426 -1	Männäntappien vaihto	X	AD097-15-11	
2488	Sylinterin pään tarkastus	JH		
2586	Kampiakselin tarkastus	X	AD98-17-11	
2976	Öljysuodattimen tiivisteiden vaihto	(50H)	AD2002-12-07	
2997	Kampiakselin vaihto	X	AD2002-19-03	
3067	Polttoainepumpun tarkastus	(50H)	AD2003-14-03	
5036	Kampiakselin pultin vaihto	X	AD2004-05-24	
5048 -1	Moottorin iskukuormitustarkastus	X	AD2004-10-14	

5154	Kampiakselin vaihto	X	AD2005-19-11
5164 -2	Pakoverheiden tarkastus	330/440H	EASA2005-0023 R3
5204	Huoltovirheitä	08072006	CF-2005-40
5205	Sylinterien vaihto	X	AD2006-12-07
5242	Kampiakselin vaihto	X	AD2006-20-09
5426	Sylinterien tarkastus	50H	AD2009-26-12
5466	Lycoming Engines ja Teledyne Continental Motors. Turboah	X	AD2011-13-03
5471	Polttoaineservo	16082011	AD2011-15-10
5482	Polttoaineen ruiskutusputkien tarkastus	x	AD2011-26-04

Lycoming TIO-541(-)

593	Männäntappien tarkastus tai vaihto	x	AD73-23-01
825	Polttoaine-ilmasäätimen korjaus	x	AD78-23-10
839 -1	Polttoaine-ilmasäätimen korjaus II	x	AD79-04-05
1207	Polttoaineen ruiskutusjärjestelmän muutos	X	AD83-22-04
1801	Polttoainepumpun tarkastus	x	AD91-08-07
1980	Männäntappien vaihto	X	AD92-12-05
2258	Kiertokankien pulttien tarkastus	050495	AD95-07-01
2426 -1	Männäntappien vaihto	X	AD097-15-11
2488	Sylinterin pään tarkastus	JH	
2976	Öljysuodattimen tiivisteen vaihto	(50H)	AD2002-12-07
5164 -2	Pakoverheiden tarkastus	330/440H	EASA2005-0023 R3
5204	Huoltovirheitä	08072006	CF-2005-40
5466	Lycoming Engines ja Teledyne Continental Motors. Turboah	X	AD2011-13-03

Pieper-Stark & Co. Motorenbau GmbH**1500/2**

609	Öljysäiliön tyhjennysluukun kiinnitys	x	LTA75-75
835	Kampikammion tarkastus	50h	LTA78-269

Pratt & Whitney Aircraft Division of United Aircraft Corp**R-1830**

119 -2	Sylinterikiinnityksen korjaus	x	LVD34
--------	-------------------------------	---	-------

R-985 Wasp Jr

66 -2	Kampiakselin kierteen pyöritys painelaakerin kohdalla	(100h)	AD54-22-02
119 -2	Sylinterikiinnityksen korjaus	x	LVD34
131	Vakiokierrossäätimen käyttöhammaspyörän kiinn.m.	x	
315 -2	Kampiakselin vaimentimet	1000h/1600h	AD68-09-01
437	Pa-ruiskutuslaitteiston peruskorjaus & suodattimen puhdistus	100h	AD70-10-02
789	Sylinterinpään tarkastus	100h/150h	AD78-08-07

Pratt & Whitney Canada**PT6A-11X()**

2627	Suihkuputki	010699	CF-98-41
2695	Ahtimen vuodatusilmaventtiili	311299	CF-99-23
3019	Turbiinin pakokanavan tarkastus	(150H)	CF-2002-47

PT6A-2X()

922	Potkurin säätöivuston tarkastus ja säätö	x	AD80-04-02
936	Polttoainepumpun käyttimen tarkastus	010781	AD80-08-12
968	Potkurinsäätimen nopeudenrajoitin	x	DAE80-09-01
1979 -1	Ilmasuodattimen poisto	010293	AD92-15-11
2627	Suihkuputki	010699	CF-98-41
2695	Ahtimen vuodatusilmaventtiili	311299	CF-99-23
3019	Turbiinin pakokanavan tarkastus	(150H)	CF-2002-47

PT6A-4X()

936	Polttoainepumpun käyttimen tarkastus	010781	AD80-08-12
1523	Ahtimen napa	x	AD86-10-85
2627	Suihkuputki	010699	CF-98-41

PT6A-6X()

2627	Suihkuputki	010699	CF-98-41
------	-------------	--------	----------

Rectimo Savoie Aviation**4AR1200**

469	Tiivisteiden vaihto kaasuttimessa	x	F-71-16
-----	-----------------------------------	---	---------

Rolls-Royce Corporation**250-B17()**

1035	Turbiinipyörien vaihto	x	AD79-21-01	R1
1153	-1 Moottorin pyörimisnopeuden rajoittaminen	x	AD83-03-02	R1
1552	Polttoainesäätimen vaihto	x	AD88-17-01	
2403	Laakereiden tarkastus ja vaihto	(25H/100H)	AD96-19-01	
2512	Polttoainepumpun tarkastus	100H		
2617	Polttoainesäätimen korjaus	311099	AD98-24-28	
2905	-1 Vääntömomenttimittarin käytilä	15012002	AD2001-24-12	
5098	Ahtimen kytkin	X	AD2004-26-09	
5101	-1 Putkien tarkastus	X	EASA2004-0009	R1
5125	Turbiinin energianabsorptiorengas	31102011	AD2005-10-13	
5213	Kaasunkehittimen sidepultin vaihto	31102011	AD2006-13-06	
5223	Polttoainesuuttimen vaihto	X	AD2006-16-04	

250-C18()

799	-1 Polttoainepumpun tarkastus ja korjaus	(200h)	AD78-14-08	
1135	Moottorin säätimien tarkastus	x	AD82-24-05	
2512	Polttoainepumpun tarkastus	100H		
2617	Polttoainesäätimen korjaus	311099	AD98-24-28	
5101	-1 Putkien tarkastus	X	EASA2004-0009	R1
5213	Kaasunkehittimen sidepultin vaihto	31102011	AD2006-13-06	
5223	Polttoainesuuttimen vaihto	X	AD2006-16-04	

250-C20()

799	-1 Polttoainepumpun tarkastus ja korjaus	(200h)	AD78-14-08	
1035	Turbiinipyörien vaihto	x	AD79-21-01	R1
1100	Polttoainesäätimen muutos	011082	AD82-13-03	
1135	Moottorin säätimien tarkastus	x	AD82-24-05	
1153	-1 Moottorin pyörimisnopeuden rajoittaminen	x	AD83-03-02	R1
1552	Polttoainesäätimen vaihto	x	AD88-17-01	
2128	Voimansiirtoakselin kiinnityspulttien vaihto	010694	AD93-25-05	
2403	Laakereiden tarkastus ja vaihto	(25H/100H)	AD96-19-01	
2512	Polttoainepumpun tarkastus	100H		
2617	Polttoainesäätimen korjaus	311099	AD98-24-28	
2905	-1 Vääntömomenttimittarin käytilä	15012002	AD2001-24-12	
5098	Ahtimen kytkin	X	AD2004-26-09	
5101	-1 Putkien tarkastus	X	EASA2004-0009	R1
5125	Turbiinin energianabsorptiorengas	31102011	AD2005-10-13	
5213	Kaasunkehittimen sidepultin vaihto	31102011	AD2006-13-06	
5223	Polttoainesuuttimen vaihto	X	AD2006-16-04	

Rolls-Royce Limited**Gipsy Major 10**

62	Lyijypitoisen lentobensiinin käyttö	jatk.	
122	Lentomoottoreiden käytöstä	x	
126	-2 Kampiakselin tarkastus	x	ARB57
148	Sytytysennakon säätö		
253	Magneeton säätörengasyhdistelmän varmistusruuvi	x	
361	Magneettien kiinnitys AG4-magneetoissa	pk	
383	Kiertokangen katkeaminen	x	

Solo Kleinmotoren GmbH**2350()**

2952	Moottorin käyttökielto	01052002	LTA2002-130
------	------------------------	----------	-------------

262501

5255	-1	Potkurin kytkimen tarkastus	12,5/25/50H	EASA2007-0001	R1
------	----	-----------------------------	-------------	---------------	----

262502

5255	-1	Potkurin kytkimen tarkastus	12,5/25/50H	EASA2007-0001	R1
------	----	-----------------------------	-------------	---------------	----

Thielert Aircraft Engines GmbH**TAE125-01-()**

3112		Vaihteiston öljy	15102007		
5074	-2	Moottoriasennuksen muutos	30042005	D-2004-457	R2
5077		Polttoainepumpun asennus	30112004	D-2004-473	
5134		Kytkimen vaihto	23062005	D-2005-229	
5292	-1	Moottorin asennuksen tarkastus	30112007	EASA2007-0182	R1
5299		Öljyjärjestelmän muutos	31102007	EASA2007-0232	
5316	-1	Männän jäähdtyssuutin	100H	EASA2008-0016	R1
5341		Huoltokäsikirjan päivitys	23.10.2008	EASA2008-0128	
5401	-1	Potkurin säätöventtiili	55FH	EASA2009-0193	R1
5424		Öljynerottimen vaihto	110 FH	EASA2010-0020	
5437		Thielert Aircraft Engines GmbH. FADEC -ohjelmiston muuto	110 FH	EASA2010-0137	
5472		Kytkimen vaihto	Read AD	EASA2011-0152-	

TAE125-02-()

5323		Polttoaineputken kiinnitys	10032008	EASA2008-0056R	
5334		Kytkinasetelman tarkastus	Read AD	EASA2008-0106-	
5362		Yhteispainelinjan säätöventtiilin vaihto	110FH	EASA2008-0215	
5405		Potkurin säätimen muutos	31012010	EASA2009-0224	
5436		Thielert Aircraft Engines GmbH. Jakoketjun vaihto.	Read AD	EASA2010-0136	
5437		Thielert Aircraft Engines GmbH. FADEC -ohjelmiston muuto	110 FH	EASA2010-0137	
5460		Kitkalevyn vaihto	Read AD	EASA2011-0087-	
5472		Kytkimen vaihto	Read AD	EASA2011-0152-	

Turboméca**Marbore II**

2903	-1	Marbore-moottorit	01112001	F-2001-445
------	----	-------------------	----------	------------

POTKURIT**Kaikki - Alla**

2867	Koe- ja harrasteluokan ilma-alusten potkurit	X	SF
------	--	---	----

Aeromatic

54	Potkurin navat	25h	AD47-50-13
74	Lavan tyviholkin kiinnitysruuvit	50h	

Avia Narodni Podnik

173	RS 01-releen vaihtaminen uuteen	x	
174	Rajoitinkappaleen asennus	x	
182	Releen RS-01 peseminen tetrakloridilla	x	

Hamilton Sundstrand Corporation

562 -2	Potkurien huolto	½v/1v	
1641	Lapojen tarkastus	18kk/36kk	AD81-13-06

Hartzell Propeller Inc.

115	Metallisten potkurilapojen tarkastus	50h	LVD51	
129	Lapakulman säädön työntötanko	310559	AD58-09-02	
139	Lavan kiinnitysrenkaiden vaihto	010659	AD59-01-03	
157	Ohjausrenkaan tarkastus	x	AD60-16-04	
295 -2	Potkurinnavan tarkastus	(25h)	AD64-28-09	
317	Potkurin laakerointi	100h	AD65-21-04	
1378 -2	Pantojen tarkastus	100h	AD85-14-10	R2
2149	Potkurin navan tarkastus	X	AD94-03-11	
2200 -1	Potkurin navan tarkastus	(10H/50H)	AD94-17-13	
2270	Lapojen tarkastus ja korjaus	500H	AD95-11-08	
2394	Potkurin lapojen tarkastus.	X	AD96-15-04	
2404 -1	Potkurin navan vaihto	M	AD96-18-14	
2478 -1	Potkurin tarkastus ja kuulapuhallus	M	AD97-18-02	R1
2854	Potkurin tarkastus	X	AD2001-07-03	
2918	Potkurin navan tarkastus	M	AD2001-23-08	
3032	Potkurin navan vaihto	01022004	AD2003-01-03	
3048	Jäänestokumien tarkastus	X	AD2003-06-02	
3062	Potkurin tarkastus	01082003	AD2003-13-17	
5114	Potkurin kiinnitys	X	AD83-08-01	R2
5141	Potkureiden kiinnityspultit	(120H/100H)	AD2005-14-12	
5152	Potkurin tarkastus	X	AD2005-18-12	
5310	Potkurin tarkastus ja korjaus	X	AD2007-26-09	
5338	Potkurin navan tarkastus	17072009	AD2008-13-28	
5390	Vastapainojen kiinnityspultit	X	AD2009-10-14	
5408	Potkurin navan tarkastus	(100H)	AD2009-22-03	

Hoffman & Co. GmbH Propellerwerke

1192 -3	Kilpien asennus ja potkurin tarkastus	1v	LTA83-150
1510	Potkurin lapojen tarkastus	JH	LTA88-20
2593	Pulttien vaihto	151098	ITA1998-322
5157 -1	Lapakulmien säätösauvat	(JP)/31122005	D-2005-370

McCauley Propeller Systems

188	-3	Vakiokierrospotkureiden tarkastus	x	AD63-08-04	
254		Vakiokierrospotkuriin lapojen vaihto	x		
445	-2	Määräkierrossäätimen muutostyö	310371		
483	-2	Potkurin työsylinterin kiinnityksen vahvistaminen	x	AD68-08-01	R1
504		Navan vaihto tai muutostyö	x		
704	-1	Säätöpotkureiden tarkastus	X	AD77-16-01	
745		Säätöpotkureiden tarkastus	x	AD77-13-17	
760		Lapojen säätötappien ruuvien vaihto	x		
775		Lapojen säätötappien ruuvien vaihto	x		
1141		Potkurin tarkastus	200h	AD82-27-01	
1145	-2	Potkurin lapojen tarkastus	x	AD82-27-02	R1
1178		Pyörimisnopeuden rajoituskilven asennus	x	AD70-04-01	
1311		Potkurin navan muutos	x	AD85-08-08	
1380		Potkurin lapojen tarkastus	310586	AD83-24-11	R1
1677		Kiintopotkurin tarkastus ja korjaus	x	AD89-26-10	
1846		Navan tarkastus ja muutos	X	AD91-15-04	
2314		Potkurin navan tarkastus	(60H)	AD95-24-05	
2629		Potkurin lapojen tarkastus ja navan muutos	X	AD98-25-13	
3062		Potkurin tarkastus	01082003	AD2003-13-17	
5166		Potkurin navan vaihto	25122005	AD2005-24-09	
5275		Rajoituskilpi ja tarkastus	X	AD2007-08-04	
5427		Kiintopotkurin navan tarkastus	750H	AD2010-04-05	

MT-Propeller Entwicklung GmbH

1999		Muutos hätätilanneohjeisiin	X	LTA92-367	
5248	-1	Lapojen suojaiteipin tarkastus	100H	EASA2006-0345	R1

Neuform

3118		Potkurin asennuksen tarkastus	X	LSG08-001	
------	--	-------------------------------	---	-----------	--

Sensenich Corp.

330	-2	Potkurilapojen tarkastus	x	AD66-23-02	
802	-1	Pyörimisnopeusalueen rajoitus ja potkurin korjaus	x	AD69-09-03	R3
3062		Potkurin tarkastus	01082003	AD2003-13-17	

MOOTTORIN APULAITTEET JA JÄRJESTELMIEN LAITTEET

12	-2	Briggs & Stratton-sytytyskatkaisimet	150254	AD50-04-01	
152		Scintilla-magneettojen hyväksytyt kondensaattorit	010560		
153		Uuden lisäilmasuuttimen nastan asentaminen	x		
196	-5	Marvel-Schebler-kaasutin	x	AD64-27-02	
244		Marvel-Schebler. Kuristinryhmän vaihto	x	AD63-22-03	
264		Airborne Mechanics-tyhjiöpumppu	x	AD64-01-01	
301		Marvel-Schebler. Kaasuttimen varmistuslangat	x		
319		Bosch-häiriönpoistokondensaattori	x	LTA65-148	
404		Slick. Magneettojen voiteluhuovan poisto	x		
408	-1	Eisemann-magneetto. Kelojen tark ja vaihto	x	AD69-09-01	
426		Marvel-Schebler-kaasuttimet. Tyhjennystulppa	x	AD69-24-03	
427		Bendix-käynnistimien sorkkien takertelu	x	AD65-21-01	
485		Woodward-potkurinsäädin. Säätoivivun kiinnitys	x	AD72-26-02	
487	-2	Prestolite. Alternaattorin jäähdytyspuhallin	100h/010673	AD72-01-05	
490		Öljyn pikatyhjennysventtiilin letkun poisto			
500		Marvel Schebler. Kaasuvivun tarkastus ja varmistaminen	x	AD72-06-05	
541		Zenith. Polttoainepumpun suodatin	310873	LVD690	
573		Pakoputkiston tarkastus	100h	AD67-14-07	
574	-2	Slick-magneetit. Laukaisukytkimen tarkastus	(500h)	AD74-18-05	
605		Bendix. Magneettojen käyttöakselin laakeriholkki	010775	AD74-26-09	
653		Prestolite. Alternaattorin laakerin tarkastus	100h	AD76-02-07	
686		Airborne. Tyhjiöpumpun vaihto	x	AD76-16-01	
740	-1	Champion. Öljysuodattimen tarkastus	x	AD77-12-05	
757	-2	Bendix. Magneettojen tarkastuksia	300479	AD78-18-04	
783	-2	Goodyear. Polttoainesäiliöiden tarkastus	150481	AD78-05-06	
815	-1	Slick. Kondensaattorin tai magneeton vaihto	310379	AD051078	
859		Airborne. Alipainepumpun vaihto	x	AD79-13-08	
860		Bendix. Magneeton laakeroinnin tarkastus	(25h)	AD79-12-07	
876		Bendix. Polttoainesäätimen tarkastus ja korjaus	x	AD79-21-08	
877		Bendix. Magneettojen tarkastuksia II	x	AD79-18-04	
895		Slick. Jakopään kiinnityksen tarkastus	x		
911		Bendix. Polttoainesäätimen tarkastus ja korjaus	250280	AD79-26-03	
919		Slick. Magneeton laukaisukytkimen tarkastus ja vaihto	070480	AD80-06-05	
938		Pure-Air. Kaasuttimen imuilman suodatin	100h	AD80-08-14	
962		Bendix. Magneettojen tarkastus ja korjaus	x	AD80-17-14	
985		Aerosonic. Polttoain. virtauksen anturi	x	AD80-17-04	
993	-1	Stewart-Warner. Öljynjäähdyttimen tarkastus	x	AD80-25-07	R1
1036	-1	Slick. Sytytyskelan tarkastus ja vaihto	x	AD81-16-05	
1046		Bracket. Moottorin imuilman suodattimen tarkastus	x	AD81-15-03	
1059		Bendix. Käynnistinvibraattorin korjaus	x	AD81-17-01	
1098	-1	Bendix. Magneeton jakopyörän tarkastus	x		
1102	-1	Bendix. Magneeton jakajakannen tarkastus ja vaihto	(25h)	AD82-13-01	
1118	-1	Bendix. Magneeton laukaisukytkimen vastapainon tarkastus	x	AD82-20-01	
1144		Roto-Master. Pakokaasuahtimen tarkastus.	(200h)	AD82-27-03	
1285	-1	Moottorin imuilman suodattimet	500h	AD84-26-02	
1342		Marvel-Schebler. Kaasuttimen uimuri	x	AD66-05-04	R1
1374		Airborne. Alipainepumpun vaihto.	x	AD86-01-06	
1534		Teho-Filter-öljysuotimien tarkastus	x		
1604		Facet. Kaasuttimien tarkastus	x	AD89-04-02	
1727		Gilcouss. Polttoainepumpun tarkastus	011090	F-89-105	
1818		Moottorin ilmasuodattimen tarkastus	x	F-90-229	
2044	-2	Polttoainepumppujen tarkastus	X	AD93-11-11	
2057		ACS & Gerdes. Sytytyskytkimen tarkastus ja muutos	2000H	AD93-05-06	
2105		Precision Airmotive. Kaasuttimen kohon vaihto	X	AD93-19-04	
2139	-2	Continental. Magneeton sytytyskelan ja roottorin vaihto	X	AD94-01-03	R2

2141	-1	Continental/Bendix-magneettojen kondensaattorit	X	AD94-06-09
2211		Magneettojen sytytyskatkaisimien tarkastus	100H	AD76-07-12
2231		Precision Airmotive. Kaasuttimen seossäätimen muutos	130296	AD94-25-04
2347	-1	Slick. Magneettojen käyntiaika	X	SF
2363		Bracket Aircraft Company. Ilmasuodattimen tiiviste.	(100H)	AD96-09-06
2386		Cessna. Öljysuodattimen välikappaleen kiinnitys.	100H	AD96-12-22
2473		Rapco. Alipainejärjestelmän suodattimen vaihto	170997	AD97-16-10
2514		Precision Airmotive Co. Kaasuttimen venturiputki	(VT/100H)	AD98-01-06
2611		Parker Hannifin. Alipainepumpun tarkastus	151298	AD98-23-01
2634		Cessna. Öljynsuodattimen jalustan tarkastus	310799/600H	
2716		Precise Flight. Vara-alipainejärjestelmän tarkastus	01032000/12KK	AD99-24-10
2981		Hamilton Sundstrand Power System. APU:n ahtimen kiekko	X	AD2002-15-02
3030		Bracket. Ilmasuodattimen tarkastus	X	AD2002-26-30
5128		Precise Flight, Inc. Alipainejärjestelmän korjaus	18072006	AD2005-11-05
5129		Teledyne Continental Motors. Magneeton laukaisukytkin	(100H/500H)	AD2005-12-06
5182		Aero Advantage. Alipainepumpun vaihto	10032007	AD2006-03-08
5329		Kelly Aerospace Power Systems. Ahtimen tarkastus	X	AD2008-08-17
5368		Precision Airmotive LLC ja Bendix. Polttoaineensyöttöservo	9.2.2009	AD2009-02-03
5398		Superior Air Parts, Inc. Valetut sylinterit	25FH	AD2009-16-03

MITTARIT

6	Osoitin-osoitin-tyyppiset kaartomittarit	x		
314	Schwien. Kaarto- ja kallistusmittarit	x	AD65-18-02	
366	-2 Vialliset korkeusmittarit	x	AD67-26-04	
515	Mittareiden lasien asennon tarkastus	x	AD70-20-02	
597	United Instruments. Korkeusmittareiden tarkastus	301176	AD74-24-13	
600	Kollsman. Korkeusmittarin korjaus tai vaihto	010375	AD75-05-14	
663	Collins. RMI:n tarkastus ja korjaus	010177	AD76-07-09	
714	McLeod. Korkeusmittareiden tarkastus	x		
756	Filotechnica Salmoiraghi. Nopeusmittarin tarkastus	x	AD77-15-10	
1347	Collins. Lennonvalvontamittareiden tarkastus	X	AD85-22-10	
1377	United Instruments. Kork.mittareiden tarkastus ja vaihto	010786	AD86-05-02	
1481	Magneetikompassin tarkastus ja korjaus	x		
1690	-1 Honeywell.Hyrrän korjaus	010890	AD90-06-13	
2414	LITEF GmbH. Lennonvalvontayksikön kaapeli	150297	AD96-21-13	
2654	AlliedSignal Avionics. GPS:n käyttörajoitus	070599	AD97-05-03	R1
2714	AlliedSignal. Lentotoimintarajoitus	15012000	F-1999-514	
2977	Honeywell. Inetriayksikön tarkastus	X	AD2002-13-07	
2982	Rockwell Collins. Laskimen korjaus	01092003	AD2002-14-19	
3005	Rockwell Collins. Lennonvalvontanäytön tarkastus	30112002	AD2002-20-09	
3125	Moottorin pyörimisnopeusmittarin tarkastus	60KK		

RADIO- JA SÄHKÖVARUSTEET, LAITTEET JA AKUT

447		Mitchell-automaattiohjauslaitteet. Servo	x	AD70-15-18	
559	-1	Ni-Cd-akut	10h/310174	AD72-19-04	R1
575		Aircraft Radio Corp. Autopilotin servoaktuaattorin tarkastus	x	AD74-08-01	
657		Autopilotin aktuaattorin tarkastus	010477	AD76-04-01	
840	-1	Lithium-paristojen poisto käytöstä	011279	AD79-18-05	
848	-1	ESB Wisco. Akkujen vaihto.	x	AD79-07-02	
970		Sperry Flight Systems. Sähkökytkennän muutos	311280	AD80-18-05	
994		Bendix. Autopilotin tarkastus	x	DAE80-11-04	
1348		King. Autopilotin korjaus	x	AD85-23-07	
1417		Collins. Lentosuunnistuslaitteen korjaus	x	AD86-25-01	
1449		Mechanical Products. Suojakytkimien poisto käytöstä	010188	AD87-06-09	
1488		Erillisten bens/petr.-lämmityslaitteiden tarkastus	M		
1651	-1	Radio- ja radiosuunnistuslaitteiden pääkytkin	31.12.90	OPS M2-6	
2048		Rockwell International. Transponderin korjaus.	011193	AD93-04-02	
2306		Aerospace Lighting Corporation. Matkustamon fluorivalojärj.	010296	AD95-22-01	
2552		AlliedSignal Aerospace. Servoaktuaattorin vaihto	X	AD98-08-20	
2570		AlliedSignal. Transponderin korjaus	010999	AD98-14-03	
2742		Honeywell. Autopilotin tarkastus	X	AD2000-05-24	
2806		Stewart-Warner. Lämmityslaitteen tarkastus	250H/1000H	AD81-09-09	
2873		Honeywell. Autopilotin korjaus	X	AD2001-10-09	
2878		UPS Aviation Technologies. Viallinen VHF/VOR-vastaanoti	01082001	AD2001-14-51	
2885		Rockwell Collins. Transponderin ohjauspaneeli	X	AD2001-15-17	
2927		Garmin. Suunnistuslaitteen muutos	01062002	AD2001-23-17	
2950		Rockwell Collins. Transponderin toiminnan tarkastus	26102002	AD2002-06-05	
3055		Honeywell. Transponderin muutos	01082003	Eurocontrol	
3070		Becker. Radiopuhelimen korjaus	26082003	LTA2003-234	
3126	-1	Funkwerk Avionics GmbH. Mode-S transponderin tarkastus	24.11.2008	EASA2008-0158	R2
3127		Funkwerk Avionics GmbH. Mode-S transponderin tarkastus	15.12.2008	EASA2008-0183	
5041		Goodrich. TAWS-järjestelmän tarkastus	X	AD2004-08-15	
5042		NARCO Avionics. AT150-transponderin korjaus	01122004	AD2004-08-16	
5059		Garmin AT. GPS:n ohjelmiston muutos	03022005	AD2004-13-20	
5075		Kelly Aerospace Power Systems. Lämmittimen tarkastus	100H/24KK	AD2004-21-05	
5092	-1	Kelly Aerospace Power Systems. Pa-säättöventtiili	100H/12KK	AD2004-25-16	R1
5104		Garmin International. Transponderin ohjelmiston päivitys	23082005	AD2005-01-19	
5168		Shadin. Lentoarvolaskimen päivitys	(JL)	AD2005-25-08	
5249		Transponderijärjestelmien tarkastus	24KK	EASA2006-0265	
5254		Carling Technologies. Keinupainikkeiden tarkastus	12KK	EASA2006-0375	
5315		Garmin International. Servovaihteiston tarkastus	X	AD2008-02-06	
5328		Avidyne Corporation. Ensisijaisen lentotietonäytön tarkastus	25042008	AD2008-06-28	R1
5351	-3	Funkwerk Avionics GmbH. Mode-S transponderi	11.9.2008	EASA2008-0158	R2
5359		Funkwerk Avionics GmbH. Mode-S transponderi	26.11.2008	EASA2008-0183	
5402		Narco Avionics Inc. Moodi A/C Transponderi	22.9.2010	EASA2009-0200	
5444		Dittel Messtechnik GmbH. VHF -radion muutos	Read AD	EASA2010-0186	

PELASTUSVÄLINEET

187	Rupert. Auto Crat. Rusco. Syöksyvyöt	x	AD61-08-02	
287	Davis Aircraft-turvavyöt	x	AD64-10-03	
316	Eureka Williams. Pelastusliivit & -renkaat	131265	AD65-06-04	
763	Hätälähettimet. Paristojen tarkastus ja vaihto	310178	AD74-20-10	
871	Indiana M&M. Turvavöiden postointi käytöstä	010280	AD79-16-02	
889	Walter Kidde. Pelastusliivien täyttöventtiili	311280		
929	Hamill Manufacturing Company. Turvavöiden poisto käytöstä	310880	AD80-05-02	
930	EON Corp. Istuin- ja olkavöiden muutos	x	AD80-05-04	
942	Pacific Scientific. Turvavyön lukon tarkastus	311280	AD80-01-05	
1026	-1 Turvavyöt	311282		
1149	Switlik Parachute. Pelastusliivien tarkastus	150385	AD83-01-06	
1211	Irvin. Istuinvöiden vaihto	311284	CAA001-04-83	
1214	Teleflex Morse. Turvavöiden inertiarullat	311284	CAA011-10-82	
1226	-1 Autoliv. Turvavöiden poisto käytöstä	300687		
1247	Securaiglon. Turvavyön lukon tarkastus	x	F-84-73	
1265	Käsisammuttimen teline	010185		
1435	EON Corp. Turvavöiden lukon vaihto	300687	AD87-04-19	
1480	AM-SAFE. Turvavöiden soljen tarkastus	100388	AD87-17-06	
1486	Pacific Scientific. Turvavöiden tarkastus	010788	AD87-20-05	
1502	Bronzavia-Air Eq. Palautusjousen vaihto	010788	F-88-024	
1560	Bronzavia. Ohjausyksikön tarkastus	x	F-88-114	
1600	BFGoodrich. Pelastuslaitteiden tarkastus	x	AD89-02-05	
1608	-1 Switlik. Pelastusliivien täyttölaitteet	150590	AD89-06-01	
1622	Davis Aircraft. Turvavöiden tarkastus	x	AD89-09-02	
1785	Palopullon korjaus	010891	CAA018-10-90	
1853	EROS. Happinaamareiden tarkastus	011092	F-91-176	
1871	EROS. Happinaamarin tarkastus	011292	F-91-175	R1
1937	-1 Aerazur. Pelastusliivien säilytyspussit	010692	F-92-051	R1
1962	EROS. Happinaamarin radiokaapelin asennus	011192	F-92-085	R2
2206	Puritan Bennett Aero Systems. Happinaamarin muutos	150195	AD94-19-06	
2246	Pacific Scientific. Lantiovöiden vaihto	010795	AD94-21-06	
2453	Puritan Bennett. Happinaamareiden tarkastus	220797	AD97-11-10	
2477	Puritan-Bennet Aero Systems Co. Happinaamarit	221097	AD97-18-03	
2623	-1 Aircraft Belts. Istuinvöiden lukon tarkastus	X	AD98-25-10	
2866	Koe- ja harrasteilma-alusten istuinvyöt	01072001	SF	
2969	Anjou Aeronautique. Turvavöiden tarkastus	01022003/18KK	F-2002-105	
2970	Anjou Aeronautique. Turvavöiden tarkastus	01022003/18KK	F-2002-104	
3003	Breeze Eastern. Pelastusvintturin kiinnityskorvake	X	AD2002-20-05	
3107	Swiss Air-Ambulance. Verkkojen poisto käytöstä	31082007	HB-2007-295	
3132	Turvavöiden tarkastus	31.8.2010		
5018	Kidde Aerospace. Tulensammuttimen poisto käytöstä	20022005	AD2003-26-14	
5303	Pacific Scientific Company. Turvavöiden lukko	(JL)/02042008	EASA2007-0256	
5325	FOLA Airsafe. Pelastusliivien pussi	01062008	SAD1-201	
5352	SPEKON GmbH. Pelastusvarjon korjaus	2.10.2008	EASA2008-0174	
5412	Fire Fighting Enterprises Ltd. Halonisammuttimet	28.11.2009	EASA2009-0251-	
5415	-1 Fire Fighting Enterprises Ltd. Halonisammuttimet	29.12.2009	EASA2009-0262	R1
5418	SICLI. Halonisammuttimet	4.2.2010	EASA2009-0278	

LASKUVARJOT

97	Laskuvarjon laukaisuvaijeri	x		
555	Irving 46. Laukaisuvaijerin tarkastus	x	LVD718	
618	Laskuvarjon apuvarjo	311275		
636	Pioneer. Laskuvarjon valjaat	x		
916	Blast-laukaisukahva	x		
949	Strong Entepries. Laskuvarjon laukaisukahvan tarkastus	x	AD80-13-01	
1067	Laskuvarjon vapaapakkaus	x		
1222	-2 Laskuvarjon 3-rengasolkalukot	x	AD84-06-05	
1276	-1 Irvin EB-73	010190		
1277	Kahvataskun kiinnitys	x		
1278	Metallikartioiden tarkastus	x		
1279	-1 Pelastus- ja varav. muoviset laukaisuk.	010988		
1281	Warp III. Laukaisuvaijerin suojaputki	x		
1282	Scanpara. Pakkolaukaisujärj. varmistuss.	x		
1308	-1 T.S.E Chaser-tandemit	x		
1357	SST/Racer-laskuvarjot	x		
1358	Swift-varavarjot	x		
1359	-1 Phantom-varavarjo	310786		
1360	-1 Varavarjon laukaisukahvat	311086		
1361	Skylark-päävarjo	x		
1430	Pioneer varavarjot	x	AD86-24-03	R1
1472	RW2-renkaiden väärinkäyttö	011187		
1473	Puskurihinnan käyttö MS70101-soljen k.	011287		
1513	-1 National Parachute. Kuvun vahvistus	010189		
1514	-1 Pakkoaukaisuvarjojen varmistussidokset	x		
1515	Pelastus- ja varavarjojen laukaisuvaijeri	010190	M1360/86	
1528	Aerazur. Laukaisujärjestelmän tarkastus	x	F-88-059	
1574	Chaser-reppu/valjasjärjestelmä	x		
1575	Invader-varavarjo	x		
1605	Rapid Link/Sunshine Factory	x		
1915	-3 Pyöreäkupuiset varavarjot	V	TB-302	
1963	-1 Varavarjon pakkolaukaisuhinnan kiinnitys	X		
2170	Parachutes de France. Huolto- ja pakkausjaksot	310894	F-94-134(AB)	
2274	Parachutes de France. Kantorenkaiden tiukkuuden tarkastus	X	F-95-131	
2632	Uninsured Relative Workshop. Laskuvarjon tarkastus	010399	AD99-01-11	
2956	Stratos. Pelastusvarjojen poisto käytöstä.	15062002	T-048/2002	
2974	-1 MarS. Pelastusvarjojen tarkastus	01082003	T-039/2002	R2
3042	Parachutes de France. Pelastuslaskuvarjon tarkastus	X	F-2003-088	
3051	Brüggemann. Pelastuslaskuvarjojen tarkastus	30092003	LTA2003-162	
3075	Parachutes de France. Varavarjon korjaus.	01122003	F-2003-301	
3087	Pelastus- ja varavarjojen laukaisukahvojen pinnit	19112003		
3096	-1 Performance Variable. Urheilulaskuvarjojen korjaus	SB	D-2005-248	R1
3097	Parchute Shop. Varavarjon käyttökielto	2011.2005	F-2005-169	
3114	Parachutes de France. Varavarjon korjaus	X	F-2007-026	
3115	Parachutes de France. Varavarjon tarkastus	X	F-2007-025	
3120	Advanced Aerospace Designs. VIGIL-laukaisimen tarkastus	X	F-2008-005	
3122	Airtec. CYPRES 2-laukaisimien tarkastus	23.6.2008	F-2008-006	R1

VARUSTEET JA TARVIKKEET

112	Ohjainvaijereiden jännelukkujen tarkastus	x	AD58-01-07	
230	Liiman käyttö lentokoneissa	x		
331	Purjekoneiden ohjaintankojen päätesilmukoiden tarkastus	100866		
370	Vintturihinauskytkimet ja Tost-tyyppiset kytkimet	x	AD67-23-07	
420	Federal C-3200-pyöräsuksen hydrauliputken tarkastus ja m	x	LVD370	
443	Vakaimien paineentasausreiät	x		
558	Molino-kellukkeet	x		
568	-1 Pölytyssä käytössä olevien koneiden putkien tarkastus ja vaiht	50h/010475		
581	McCaughey-pyörät. Vanteen kiinnityspultti	(25h)	AD74-13-06	
648	-1 Kotelo- ja putkirakenteiden tark. uponneissa ilma-aluksissa	x		
665	Finncraft-sukset. Rajoituskilven asennus	x		
719	Goodrich. Jäänpoistojärjestelmän paineastian tarkastus	x	LVD1195	
737	Tost-hinausk. Sallitut kykinrenkaat	x		
807	Firestone. Renkaiden vaihto	x	AD78-20-12	
819	Deutsch. Letkujen tarkastus	x	AD78-25-03	
912	Aircraft Metal Products. Öljy- ja polttoaineletkut	x	AD79-26-05	
1057	-1 Rajay. Letkujen tarkastus ja vaihto	5v	AD81-19-04	
1212	-1 AMI Industries. Istuimien vahvistaminen	010884	AD83-21-06	R1
1225	Scott Aviation. Happisäiliöiden tarkastus	010584	AD84-02-08	
1338	-1 Polttoaineputkien tarkastus	100h		
1587	Aeroquip. Letkujen tarkastus ja vaihto	010489	F-88-132	
1926	-1 Lentokäsikirjan tarkistus	310892		
2163	LUCAS AIR EQUIPMENT. Sähkövinssit	150694	F-94-116(AB)	
2532	L'Hotellier. Pikalukkojen tarkastus ja muutos	010698	LTA93-001	R3
2533	L'Hotellier. Pikalukkojen tarkastus ja muutos	010698	LTA94-001	R2
2596	Bob Field Aeroccessories. Ilmalla täytettävät ovitiivisteet.	191098	AD98-21-21	
2993	Ribeco. Lentorahtilavojen poisto käytöstä	31122002	LTA2002-232	
2994	Ribeco. Lentorahtilavojen ja -verkkojen poisto käytöstä	01102002	LTA2002-303	
2996	-1 GPI. Rahtiverkkojen poisto käytöstä	01112002	F-2002-367	R1
3002	Tost. Hinauskytkimien peruskorjausjakso	2000L/(3V)	LTA1989-018	R3
5003	Purjekoneiden ohjainvaijerit ja niiden silmukkapäätteet	X	LTA74-323	R2
5153	Goodrich De-icing and Speciality System. Jäänpoistokumit	JP	AD2005-18-20	